सुद्रक-विश्वप्रकाश, क्ला प्रेस, प्रयाग।

भूमिका

मिट्टीके सामान तैयार करनेका व्यवसाय इस देशमें बहुत प्राचीनकालसे होता चला आया है पर हिन्दीमें इस विषयपर किसी ग्रंथके देखने का श्रवसर श्रभी तक सुम्रे नहीं मिला है। सम्भवतः इस विषयकी कोई पुस्तक हिन्दी में है ही नहीं। कुछ दिन हुये मेरे मित्र ढा० सत्यप्रकाश जी ने इस विषयपर, एक छोटी पुस्तक लिखनेको सुभसे कहा । यद्यपि इस विषयपर पुस्तक लिखनेकी मुक्तमें कोई विशेष योग्यता नहीं है पर ऐसी पुस्तकका श्रभाव देखकर मैंने इसमें हाथ लगाया श्रीर उसके फल-स्वरूप यह छोटी पुस्तक पाठकोके सामने है। मुझे पूरी श्राशा है कि मुक्तसे अधिक योग्य व्यक्ति इस कामको लेकर इस विषय पर श्रिधिक उपयोगी पुस्तक लिखकर हिन्दीके भण्डारको बढावेंगे।

इस पुस्तकको मैने यथासम्भव सरलसे सरत भाषा मैं लिखनेकी चेप्टाकी है। मेरे विचारमें वैज्ञानिक पुस्तको-की भाषा सरलसे सरल होनी चाहिये ताकि उनके समभ-नेमें विशेष कठिनाइयाँ न हों। कहाँ तक मुक्ते इस चेप्टामें सफलता मिली है इसका निर्णय पाठक ही कर सकते हैं।

इस पुस्तकके लिखनेमें मुझे श्रीयुत् हिरेन्द्रनाथ बोस, एम० एस-सी०, असिस्टेंट प्रोफेसर श्राफ्त इण्डस्ट्रियल कैमिस्ट्री, हिन्दू युनिवसिटीं बनारसकी अग्रेनी पुस्तक ''इण्ट्रो-डक्शन द्र सिरेमिक इण्डस्ट्रिज़" से बहुत सहायता मिली है। चित्र तो सब उस पुस्तकसे ही तिये गये हैं। प्रोफेसर बोस ने कृपाकर इसके लिये सुभे श्राज्ञा दे दी है, उसके लिये में श्रापको हार्दिक धन्यवाद देता हु। इलाहा-वाद युनिवसिटी कैमिस्ट्री डिपार्टमेंटके डा॰ सत्यप्रकाश जी डी॰ एस-सी॰ को भी श्रनेक धन्यवाद है क्योंकि श्रापके घोत्साहनसे ही यह पुस्तक लिखी गयी है। प्रुफ़ देखनेका काम मी आपके ही द्वारा हुन्ना है। प्रयागकी विज्ञान परिपद् ने इस पुस्तकको प्रकाशित किया है। इससे मैं वहुत श्राभारी हैं।

फूलदेव सहाय वर्मा

वनारस हिन्दू युनिवर्सिटी ।

विषय-सूची

पहला अध्याय—इ्तिहास	3
दूसरा ग्रध्याय—वर्गीकरण	९
तृतीय अध्याय— मिट्टीका रूप	34
चौथा श्रध्याय—कच्चे माल	२६
पांचवां श्रध्याय—मिट्टीके वत नका निर्माण	88
छठा श्रध्याय—वर्तनोपर लुक फेरना और रंग	
चढ़ाना	७३
सातवां अध्याय—जलावन, भट्टा और तापमापन	300
च्राठवां अध्याय—दुःगालनीय	१२३
नवां अध्याय-पोरसीलेन	१३६
द्सवां अध्याय—पत्थरके सामान	388
ग्यारहवां श्रध्याय—मिट्टीके बत ^९ न	348
बारहवां अध्याय—टेराकोटा	१६७

पहला अध्याय

इतिहास

वर्तन वनानेमे मिट्टीका उपयोग कत्रसे शुरू हुआ इसका ठीक-ठीक पता नहीं लगता। वैदिक मंत्रोंसे मिट्टीके वर्तनोंका ज़िक है पर मनुस्मृतिमे जो ईसाके जन्मके दो-तीन सौ वर्ष पूर्वकी लिखी गई समझी जाती है यह स्पष्ट रूपसे वर्णित है कि अशुद्ध हो जानेपर धातुओं वा मिट्टीके वर्तनोंको कैसे शुद्ध किया जा सकता है। हालमे सिन्ध घाटीके महेओदारो और हरप्पामे जो खोदाई हुई है उसमे उचकोटिके अनेक रहोसे रक्षित और चित्रोसे सुशोभित मिट्टीके बड़े सुन्दर बर्तन पाये गये हैं जिनसे इसमे कोई सन्देश नही रह जाता कि ईस भी सनके ३००० से ४००० वर्ष पूर्भ मिट्टोंके सुन्दर वर्तन बनानेकी कला ज्ञात थी। प्राचीन मिश्र-वासी भी अपने कामोंके लिए मिट्टोके वर्तन इस्तेमाल करते थे। ईसवी सदीके ३००० से ५००० वर्ष पूर्वकी कर्नेंमें शबोंके रखनेके लिए मिट्टीके पात्र प्रयुक्त होते थे। मिस्तकी नील नदीकी घाटियोंने प्रायः १० हजार वर्ष पुरानी ईंटें मिली हैं। वादमें मिस्रवासियोंने ही वर्तनोंपर छुक़ फेरनेकी कलाका आविष्कार किया जिसके चिह्न आज भी उस देशके पिरेमिडों और मिन्डरोपर देशे जाते हैं।

ऐपीरिया और वेबीलोनके प्राचीन अधिवासी भी
मिर्द्ध के वर्तनो को भिन्न-भिन्न रहोंसे रहना जानते थे।
उनकी दीवारें अनेक रहोसे रही हुई पायी गई है।
प्राचीन ऐसीरियाके खंडहर खोरासाबादमे जो खोदाई
हुई है उसमे २१ फुट लम्बी और ५ फुट ऊँची एक
दीवार मिली है जो विलक्कल रही हुई ईंटोसे बनी है
और जिसपर मनु य, पशुओ और वृक्षोके चित्र बने हुए
हैं। प्राचीन जिनेवा और वेबीलोनमे जो वर्तनके नमूने
प्राप्त हुए हैं वे ईसाके ५०० वर्ष पूर्वके बने हुए समझे
जाते है।

ऐसीरियावासियों से फ़ारसवालोंने इस कलाको सीपा और इसमें उन्होंने वहुत कुछ तरक्की की। प्राचीन फ़ारसवालोंके वर्तन अच्छे सामानों और पारदर्शक लुकोंसे वहुत सुन्द्ररतासे बने होते थे। वे बहुधा पीले रहोंसे रहे होते थे। अरव और मूर लोगोंके द्वारा यह कला सोन देश गई और वहाँ इसके निर्माणमें बहुत कुछ उन्नति हुई। स्पेनवालोंके वर्तन फ़ारसवालोंसे बहुत भिन्न होते थे। उनपर धातुओंकी-सी चमक होती थी। इनके नमूने अब भी स्पेनकी प्राचीन मसजिदोंकी दीदारोंपर देखे जाते है। मूरलोगोसे ही इटलीवालों-ने इस कलाको सीखा।

१५ वी सटीमें इटली-निवासी एक चतुर व्यक्ति लुकाडेलारे। वियाने एक नये प्रकारके मिट्ट के वर्तन बनानेमें सफलता प्राप्त की । ये वर्तन बहुत उच्च कोटिके लुक़से रिक्षित होते थे । ऐसे वर्तनोको 'मेजोलिका' कहते थे । यह में । लिका शब्द स्पेनके एक टापू 'मेजोरिका' से बना है । इटलीसे मेजोलिका-निर्माणका ज्ञान अन्य यूरोपीय देशोंमें फैला ।

इड़लेण्डमं ऐसे वर्तनोका निर्माण कबसे हुक हुआ इसका ठीक-ठीक पता नहीं लगता। पर ऐसा माल्सम होता है कि १७ वी सदीमें इसका व्यवसाय बहुत कुछ उन्नत था। आज इड़लेण्डका स्टैकार्डशायर नगर इस व्यवसायका प्रमुख केन्द्र है। मिटीके वर्तनोके निर्माणके लिए दे। चीज़े आदश्यक हैं। एक मिटी और दूसरी जलावन। ये दोनों ही चीज़ें संसारके अनेक भागो-में प्रचुरतासे पाई जाती है। अतः इस व्यवसायके सज्जालक कुम्हार प्रत्येक देश और स्थलमें पाये जाते थे और अपना व्यवसाय चलाते थे पर जबसे पत्थरके कोयलेका व्यवहार ईधनके रूपमे हुक हुआ तबसे इसका व्यवसाय प्राय उन्हीं स्थानोंपर केन्द्रीभूत होने लगा जहाँ कोयला और उत्कृष्ट कोटिकी मिट्टी प्राप्त हो सकती थी।

अंग्रेज़ी पुप्तकोमे जिन कुम्हारोंका ज़िक आता है उनमें सबसे पहले नाम टॉमस और राल्फ टॉफ़्टके है जिनके नाम उनके वर्तनोपर पाये गए हैं। १६६० से १६८० ई० के वीचमे इन लोगोने अपने वर्तन वनाये थे। टॉफ़्टके नामसे ही कुछ मिट्टीके बर्तनोको 'टॉफ्ट वर्तन' कहते हैं । इनके बाद १६९० ई० में डेन्स-वासी दा कुम्हार भाइयोने जिनके नाम 'एलर्स' थे इङ्गलै डके बाडवेल स्थानमे आकर बर्तन वनानेका व्यवसाय खाला और इनका व्यवसाय चमक उठा । ये लाल मिट्टीके वर्तन बनाते थे और उन्हें धातुओंकी छापसे सुसज्जित करते थे। इन लोगोंने ही मिट्टीके वर्तन वनानेमें पहले पहल कुछ उपकरणोका जैमे केरिशयम सल्फेटके ढाँचे और धातुओंके ठप्पेका प्रयोग किया था।

१८ वी सदीमें इस न्यवसायकी वडी उन्नति हुई। १७२० ई० में सफेट मिटीका मवेश हुआ और फ्लिट-के प्रयोगसे सफ़ेट वर्तन वनने लगे। १७५० ई० में रात्फ डैनियल द्वारा पेरिसके प्रास्टरके टॉचे तैयार हुए जिनमें भिन्न-भिन्न मकारके वर्तन सरलतासे डाले जा सकते हैं। इसी वर्ष इनैक ब्र्थ नामक व्यक्तिने मिट्टीके— बर्तनोंको द्रव लुक़मे हुबाकर फिर आगमे पकाया। इस व्यवसायका एक दूसरा प्रमुख व्यक्ति टॉमस वील्डन हुआ जिसके साझेदार वेजबुड थे। १७४० से १७८० ई० तकको 'वील्डन काल' कहते हैं। वेजबुडने पीछे स्वतन्त्र रूपसे एक कारखाना खाला जिसमे कुछ पील:पन लिये हुए सफ़ेट बर्तनका निर्माण होता था। इनका प्रचार बहुत अधिक बढ़ा। पंछे इन्होने १७६९ ई० मे इंद्रुरीयामे एक कारखाना खाला जा अबतक इनके वंशजोंके हाथमे चल रहा है। इसके बाट यूराप और अमेरिकामे अनेक कारखाने खुले।

भारतमे मिट्टीके वर्तनोका निर्माण

इस देशमे जो मिर्शके वर्तन बनाये गये है वे तीन विभागोंमे विभक्त किये जा सक्ते है । एक ऐतिहासिक कालके प्रिके वर्तन, दूसरे बौद्ध और हिन्दू कालके वर्तन, तीसरे मुपलमानी कालके वर्तन ।

ऐतिहासिक कालके पूर्वके वर्तन महेक्षोदारो और हरप्पाकी खोदाईमे पाये गये है जिनका उल्लेख पहले हो चुका है। ये कैसे बनाये गये थे इसका कुछ ज्ञान हमें नहीं है। बोद्ध और हिन्दू कालके वर्तन सारनाथ और अन्य वैदिक खंडहरोमेकी खोटाईमे पाये गये हैं। चूँिक िन्दुशोमे मिट्ट के वर्तन कुछ समयके प्रयोगके वाद अग्रह समझे जाते है और तव वे फेक दिये जाते है इससे उस कालमें ऐसे वर्तन वहुत कम बनते थे जिनपर नक्षणी रहती थी। पीछे अनाज और अचारोके रखनेके लिए मर्तवान और अन्य सुन्दर चित्रित वर्तन वनने लगे। पर ऐसे वर्तनोका प्रयोग घहुत परिमत था। ऐसे वर्तन टिक्वन भारत और पंशावरके खंडहरों की खोटाईमें पाये गये है।

मुपलमानी कालमे मसजिटों और कत्रोके वनानेके लिए रंगीन और चमकीले टाइल वनने लगे।

आजकल अधिकाश कुम्हार हिन्दू है पर दिल्ली और सिन्नके हैटराबा के आसपास कुछ काशीगार व कुजा-गार है जो सुमलमान है और मिट्टीके बर्तनोपर वहुत कुछ केनल नक्काशीका काम करते हैं। जब चित्रित टाइलोंकी माँग कम हो गई तब ये लोग वर्तनोंपर चमक देने और चित्र बनानेमें लगे और ऐसे वर्तनोंका व्यवसाय अब भी थोडा बहुत चलता है।

सफेर मिट्ट के वर्गनोंका न्यासाय भारतमें १८६० ई०से शुरू होता है जब राजमहल पहाड़ियोमे सफ़ेर मिट्ट का, जिसे चीनी मिट्टी कहते हैं, पता लगा। उस समय भागलपुर जिलेके कौलगंग स्थानमें एक कार-खाना खुला था जिसमे उचकोटिके वर्तन तैयार होते थे।

इसके बाद दूसरा कारखाना कलकत्तेमें इस बीसवीं सदीके आरंभमें खुला । इस कारखानेके संस्थापक और सञ्चालक श्री देव थे जिन्होंने इस विषयकी शिक्षा जापान, इड्जलैण्ड और अमेरिकामे पाई थी। श्री देव-का अब इस कारखानेसे कोई सम्बन्ध नहीं है पर यह कारखाना सफलनापूर्वक चल रहा है और इसमे उत्कृष्ट कोटिके बर्तन और अन्य सामान तैयार होते है। इसके बाद ग्वालियरमे और फिर दिल्लीमे मिट्टीके बर्तन और अन्य चीज़ें बनानेके कारग्वाने खुले और वे चल रहे हैं। लाहौरका फोमेंन क्रिश्चियन कालेज पहली शिक्षा-सम्बन्धी संस्था है जिसने इस िषयकी शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया। इसके पश्चात् हिन्द् निश्विचालयने 'सिरेमिक' त्रिभाग खोला जिसमे इस सम्बन्धकी शिक्षा दी जारही है। इस शिक्षाके साथ-साथ यहाँ अर्द्ध-च्या-पारिक पैमानेपर वर्तन, खिलौने, मूर्त्तियाँ, विजलीका सामान, और स्त्रास्थ्य-सम्बन्धी चीजें भी तैयार होती हैं। यहाँ कुम्हारके बालकोंको भी उत्कृष्ट कोटिके बर्तन बनाने-की शिक्षा दी जाती है और कुछ बालकोंको इसके लिए संयुक्त-प्रान्तकी सरकारसे छात्र-वृत्ति भी मिलती है। आजकल मिट्टीके वर्तन और अन्य सामान पर्याक्ष

मात्रामे बाहरसे यहाँ आते है। इनके प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। १९३५ ई० में प्रायः दो करोड़ रुपयेके ऐसे सामान यहाँ आए। अतः ऐसे सामानोंके निर्माणका यहाँ पर्याप्त क्षेत्र है। यह आदश्यक है कि ऐसे कारखाने शीध ही इस देशमे हुन्हें ताकि देशका धन वाहर जानेसे बच जाय।

दूसरा ऋध्याय

ं वर्गीकरण

सिरेमिक क्या है-मिडीके सामान तैयार करनेसे सम्बन् र रखनेवाले उद्योग-धन्धोको 'सिरेमिक'उद्योग-धन्धे कहते है। यह 'सिरेमिक' अब्द यूनानी शब्द 'किरे-मोस' से निकला है। किरेमोसका साधारण अर्थ कुम्हार, कुम्हारकी मिट्टी व मिट्टीका वर्तन है। ऐसा समझा जाता है कि यह यूनानी किरेमोस शब्द किसी संस्कृत धातु ने निकला है जिसका अर्थ जलाना है और यूनार्नियों-के द्वारा पहले पहल पकाये हुए पदार्थीके लिए प्रयुक्त होता था। मिर्इ.के वर्तन वनानेकी कलाको एक समय 'सिरेमिक' कहते थे। पर आज इस शब्दमे दो त्रिचार अन्तर्शित है। सिरे.मक शब्दसे यह ज्ञात होता है कि इनके तैयार करनेमे उच तापक्रमका प्रयोग हुआ है। दूसरे सिरेमिक उन सामानोको कहते है जो विलकुल नहीं तो प्रधानतः मिट्टी सदश कचे पदार्थीं से बने हैं। सिरेमिक उद्योग-धन्वेके अन्तर्गत निम्नलिखित पदार्थेंकि निर्माग आते हैं:--

गृह-निर्मागाके सामान— नाना प्रकारकी ईंटें, पीनेके पानीके नल, गन्दे पानीके नल, खपड़े, नरिये और टीवार व गचपर लगानेके टाइल।

अगालनीय सामान— भाग-ईंटें, सिलिका-ईंटें, क्रोमाइट-ईंटे, इत्यादि।

वतन प्याले, तरतिरयाँ, श्रेट, पकानेके वर्तन, नाना चित्रोंसे चित्रित सौंदर्यके वर्तन और मूर्तियाँ, स्यास्थ्य-सम्बन्धी वर्तन, पत्थरके वर्तन, रसायनशालामे प्रयुक्त होनेशाले पोरसीलेन और पत्थरके सामान।

कॉच— बोतल, शीशियाँ, कॉबके घरेलू वर्तन, खिडकीके काँव, विजलीमे प्रयुक्त होनेगले काँच, प्रकाश-सम्बन्धी काँच, स्फटिक काँच, लुक़, इनेमल, कृत्रिम पत्थर इत्यादि।

धातुत्र्योके इनेमल वर्तन— घरेत्द्र वर्तन, रासाय-निक वर्तन और विज्ञापनके पट इत्यादि ।

चूना, सीमेट श्रीर प्लास्टर— चूना, पेर्टलैण्ड सीमेट, टॉतके सीमेंट, मैगनीशिया सीमेट, जला हुआ जिप्सम इत्यादि।

पृथग्न्यासक— विजली और तापके पृथग्न्यासक । उप कि सामानोंको तीन प्रधान श्रेणियोंमें विभक्त कर सकते हैं।

9—एक वे सामान जो गरम करनेपर द्रवित हो जाते हैं और तब सान्द्र द्रव रूपमे विभिन्न आकारोंके सामानोंमे ढाले जा सकते हैं। ठंढा करनेसे इनमे बल आता है। ये काँवके सामान हैं।

२—दूसरे वे पदार्थ जो चूर्ण रूपमें रहते हैं। जल देनेसे इनमें जुड़नेकी शक्ति आती है। ये चूना, स्तिमेट और प्रास्टर है।

३—तीसरे वे पदार्थ जो पानी देनेसे ऐसी नम्र अवस्थामें आ जाते है कि उन्हें आद्भयक आकार देकर उच्च तापक्रमपर गरम कर कुछ अंशने द्वति होनेसे उनमें बल आ जाता है। ये प्रधाननः म्ट्टिके वर्तन, गृह-निर्मागके सामान, अगालनीय चीज़े, पृथान्यासक इत्यादि है। इस अन्थमे इन तीसरे प्रकारके पदार्थींके निर्माण ही वर्णन होगा।

मिट्टीके वर्तनोंका वर्गीकरण

मिट्टीके बर्तनों और अन्य साम.नोंका लोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे वर्शीकरण किया है। किसीने ऐसे सामानोंको ऐसे दो विभागोंमे विभक्त किया है जो लोहेसे खुरचे जा सकें और जो लोहेसे न खुरचे जा सके। लोहेसे न खुरचनेवाले सामानोको फिर पारदर्शक और अपारदर्शक दो भागोंमें विभक्त किया है। एक दूसरे स्यक्तिने ऐसे सामानोको छुकवाले और बिना छुकृदाले विभागोंमें विभक्त किया है। एक तीसरेने ऐसे सामानोंको प्रवेश्य और अप्रवेश्य सामानोमे विभक्त किया है। मिट्टीके सामान आजकल निम्नलिखित पाँच भागोंमे विभक्त किये जाते है:—

- (१) अगालनीय सामान— ये वे सामान हैं जो जीज्ञतासे गलते नहीं है। ये साधारणन्या १४००° श० से ऊपर तापक्रमपर पकाये जाते हैं। या तो ये मिट्टी के वने होते है जैसे आग-ईंटे वा ग्रेफाइटके जैसे ग्रेफाइट घरिया। इनपर छुक नहीं फेरा जाता।
- (२) पोरसीलेन— ये सपेट और अप्रवेदय होते हैं। इनपर सफ़ेट छुक़ फेरा रहता है। पर्याप्त पठले होनेपर ये अल्प पारदर्शक होते हैं।
- (३) पत्थरके सामान ये अपारदर्शक और अप्रवेश्य, सफ़ेट व रगीन होते है। इनपर पोरर्स छेनके ऐसा लुक फेरा हुआ होता है वा ये केवल नमकके लुकसे रिज्ञत होते है। कमी-कभी ये विना लुक फेरे हुए भी होते हैं।
- (४) मिटीके सामान— ये सफ़ोद या रंगीन मिटीके वने होते है। इनपर बराबर छुक़ फेरा हुआ होता है।

(५) टेराकोटाके सामान— ये रंगीन मिट्टीके बने होते है। इनपर छुक् फेरा हुआ नहीं होता। ऊपर-वाले सामानोंकी अपेक्षा बहुत निम्न तापक्रमपर ये पकाये होते हैं। साधारण ईटें, खपड़े, गमले इत्यादि इनके उदाहरण है।

तृतीय श्रध्याय

मिट्टोका रूप

मिट्टी कैसे वनती है

चट्टानोके टूट-टूटकर गिरनेसे मिट्टियाँ वनती है। कुछ मिष्टियोमे अलुमिनियम सिलिकेटकी मात्रा इतनी होती है कि पानाके साथ वे जल्दी ही नम्र वा अर्धनम्र ढेर बन जाती है। पर कुछ मिद्दियां दबाव और तापके कारण इतनी कठार हो जाती है कि नम्र बनानेके लिये उन्हें बहुत अधिक पीसना पड़ता है ताकि जल उनमे प्रदिष्ट कर सके। मिर्द्रका अत्यादश्यक अवयव अलु-मिनियमके सिलिकेट है। प्रकृतिमे अनेक सिलिकेट पाये जाते है। ये सिलिकेट अलुमिनियम, लोह, कैल-शियम, मैगनीशियम और अलक्ली धातुओं , सोडियम और पोटेशियमके होते हैं। इन्ही सिलिकेटोंसे अनेक प्रकारके चट्टान बने है। अधिकांश सिलिकेट जलमे प्राय: अविलेय होते हैं। ये साधारण तापक्रमपर केवल हाइड्रं।फ़्लोरिक अम्ल नामक अम्लमे ही दिलेय होते है। केवल अलकली धातुओं के सिलिक्ट जलमे

विलेय होते हैं। भिन्न-भिन्न सिलिक्टेंग्ने संयोगसे कुठ ऐसे नए सिलिक्टें बनते हैं जो अनेक गुणोंमें पहलेके सिलिक्टेंग्से विभिन्न होते हैं। मिट्टीके सामानोंके बना-नेका उद्देश्य यही है कि ऐसे सिलिक्टेंट बने जो जल, अम्लो और लवणोंमें धुले नहीं।

चट्टानोमे क्या होता है १

पत्थरोंके चट्टान सिलिकेटोंके बने होते हैं। ये सिलिकेट भिन्न-भिन्न धातुओंके सिलिकेटोंके मिश्रग होते हैं। इन चट्टानोमे विभिन्न धातुओंके सिलिकेटोंकी मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। येनाइट चट्टान बहुत अधिक पाया जाता है। इसका औसत संगठन आगेके पृष्टपर दिया गया है।

साधारण पत्थरोके चट्टान आग्नेयचट्टान प्रेनाइट और वैसाल्टके बने होते है। इनमें प्रेनाइटका प्राय-६५ भाग और वैसाल्टका प्राय ३५ भाग होता है। इनके संगठन भी आगे दिये जाते हैं।

巨

		म्रेनाइट	वैसाल्ट	यिचहा
		औसत	मौसत ग्र	क्रि ग्रह्ट ६५
		ib	" अ बैस	ताल्ट ३५
		प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
सिलिका	(शै ओ _२)	७०°४७	४९'६५	६३.१८
अलुमिना	(स्फ _२ ओ ₃)	18.00	१६.१ई	१५.ई५
लोहिक ओपिद	(જો _ર ઓ _૩)	१ '६३	५.८०	२°९७
लोहस ओपिद	(लो ओ)	१'६८	६'४५	३ .८४
मैगनीशिया	(म ओ)	०.८९	६,३८	२.०८
चूना	(ख ओ)	२.३७	९°०७	8.48
सोडा	(सै _२ ओ)	३.ई३	इ'२४	३.५८
पोटाश	(पां , ओ)	8,30	१.६६	३ .५४
टाइटेनिया	(टि ओ _२)	०.ई८	3,83	
स्फुरिकौपिट	(स्फुर ओ १) 0,58	०'४९	

९९'८७ ९९ ७०

चट्टाने किस प्रकार दूटती है ?

चटानोके ह्टनेसे मिटियाँ बनती है। इन चटानी-

के तोड़नेवाले जल, वरफ, पवन (कर्वन द्विओपिद और ओपजन), वायुके तापक्रम, पीघे और पशु होते हैं। इनमे कुछ पदार्थों द्वारा इन चट्टानोमें रासायनिक कियाएँ होती हैं। इन रासायनिक कियाओं द्वारा ही मिट्टियोमें नम्रता आती और धीरे-धीरे बढ़ती है। नम्रताके होनेसे ही इसे मिट्टी कहते हैं। उपर्युक्त पटार्थें। द्वारा चट्टानोमें ओपदीकरण, उदकरण या जल-संयोजन, जल-वियोजन, विलयन और अवकरण होते हैं। कुछ चट्टाने शीव्रतासे ट्रटकर मिट्टी वन जाती है और कुछ चट्टाने शीव्रतासे ट्रटकर मिट्टी वन जाती है और कुछ चट्टाने शीव्रतासे ट्रटकर मिट्टी वन जाती है और कुछ चट्टाने शीव्रतासे ट्रटकर मिट्टी जो बहुत देरसे ट्रटकर मिट्टी वनती है।

मिट्टीका वर्गीकरण

वैज्ञानिकोने मिटीको टो श्रेणियोमे विभक्त किया है। एक प्राथमिक मिट्टा जो जहाँ बनती है उसी स्थान-पर रहती है। यह मिट्टी किसी एक चट्टान वा चट्टानो-के समूहके विच्छेटनसे बनी होती है। दूसरी ट्रेतीयिक मिट्टी जो पानी, पबन वा बरफ से बहाकर दूसरे स्थान-मे लाई गई है। यह मिट्टी अनेक प्रकारकी चट्टानोके विटीर्ण होनेसे बनी होती है। इस मिटीकें बटे-बडे दुकड़े वा पत्थर वहाकर ले जाये जानेके कारण बहुत-कुछ छन जाते हैं। अतः यह मिट्टी उत्कृष्ट कोटिकी होती है। समरूप सामानोंके वनानेके लिए यह मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है।

गुणके कारण मिटियाँ फिर अनेक प्रकारकी होती है। जो मिट्टी वर्तन बनानेमें काम आती है उसे केओलीन और चीनी मिट्टी कहते हैं। चीनी मिट्टीका प्रयोग पहले पहल चीन देशमे हुआ। इसीसे इसका नाम चीनी मिट्टी पड़ा और इससे वने वर्तन चीनी मिट्टी-के वर्तनके नामसे प्रसिद्ध है। जो मिट्टी जलानेपर जल्दी नहीं पियलती उसे अग्निजित-मिट्टी (फ़ायरक्ले) कहते है। इस मिट्टीकी वनी ईंट च्ल्हों वा भट्टाके वनानेमं प्रयुक्त होती है। चीनी मिट्टीसे मिलती-जुलती एक मिट्टी होती है जो तम्बाकृकी नलियोंके वनानेमं काम आती है। इसे नली-मिट्टी (पाइप-क्रे) कहते हैं। वर्तन बनानेमें काम आनेवालीको वर्तन-मिट्टी (पौटर्रा-क़े) कहते हैं।

मिट्टीके गुण

केओलीन और चीनी मिटटी सफ़ेंद, कुछ पीला-पन लिये हुए, सफ़ोंद या हल्के भूरे रहकी होती हैं। एठ उदिज पदार्थोंके कारण इनमें रंग होता है पर आगमे पकानेपर ये प्रायः सफ़ेंद्र हो जाती हैं। दुरम-लीनके कारण चीनी मिट्टीका रंग कभी-कभी नीली आभा लिये होता है। लोहेके कारण इसमे कुछ पीलापन होता है। पकानेपर यह रंग अधिक स्पष्ट हो जाता है।

केओलीन मुलायम होता है और छनेसे सावुन-सा माल्यम होता है। केओलीन और चीनी मिटटी टोनोमे ही छोटे-छोटे वारीक कण जुटे हुए होते है और रगडनेसे ये भुरभुरे हो गिर पडते हैं। ऑखोसे देखनेमे इनमें कोई वनावट नहीं टीख पडती पर प्रबल सूक्ष्मदर्शक द्वारा देखनेसे ये छोटे-छोटे छिलको वा परतींके बने माॡम होते है। मिटियोमें नम्रता होती है। बहुत सुक्ष्म कर्णो और उद्मिज पटार्थें के कारण ही इनमें नम्रता होती है। साधारणत इनके डाने २०० मेश वा छेट-की चलनीमेसे निकल जाते हैं। ये दाने पानीसे भी वहाये जा सकते है। केओलीन वा चीनी मिटीको प्राय- ११०^० श० पर गरम करनेसं इसका १०-१२ प्रतिशत जल निकल जाता है। प्राय ८०० श० तक गरम करनेसे इसका १३ प्रतिशत जल और निकल जाता है। ११००° द्या पर पकानेसे चीनी मिट्टी विल-कुल सफोद और बहुत कठोर हो जाती है। तब जलको यह शीघ्रतासे शोषित नहीं करती । इसपर अम्लोंकी सब क्रियाएँ भी नहीं होती ।

केओलीनमे रंगों और विलेय लवणों के शोषण और उन्हें पकड़ रखनेका विशेष गुण होता है। चीनी मिट्टी-पर हक्के हाइड्रोक्टोरिक अम्लका कोई असर नहीं होता पर गन्धकाम्लके साथ बहुत समयतक उबालनेसे यह आक्रान्त हो विच्छेदित हो जाती है। गरम करनेपर जलके निकल जानेसे यह विच्छेदित हो जाती है। इसके विच्छेदनसे मुक्त सिलिका, मुक्त अलुमिना और जल बनते हैं।

शुद्ध चीनी मिट्टी श्रगालनीय होती है। इसके कोमल होनेका तापक्रम प्रायः १६६०° श० है। यदि इस मिट्टीमें कुछ चूना और रेत मिला दिया जाय तो इसका गालनाङ्क कुछ निम्न हो जाता है।

मिट्टीके प्रयोग

केओलीन कौर चीनी मिट्टी बरतन वनानेमें काम आती है। इसकी मूर्तियाँ भी बनती हैं। भिन्न-भिन्न पशु—हाथी, घोडे, सिंह, हिरन, बाघ—इत्यादि इसके बनकर खिलौनेके रूपमे विकते है। और भी अनेक प्रकारके खिलौने इसके बनते है। बिजलीके सामान भी विशेषतः पृथग्न्यासक (इन्सुलेटर) इसके बनते है। इनके अतिरिक्त वस्त्र, काग़ज, फिटिकरी और अल्ड्रा-मेरीन नामक रंगके वनानेमे भी यह प्रयुक्त होती है। इसकी ईंटे, जलके नल, खपडे इत्यादि अनेक उपयोगी चीजे वनती हैं। चीनी मिटीके धोनेसे जो वारीक अश्रक निकलता है वह मोटे कागज और कागज़के तखतोकी तौल वढानेमे प्रयुक्त होता है। मिटी औपधोमे भी प्रयुक्त होती है।

मिट्टीके अपद्रव्य

केओलीनमे जलसयोजित सिलिका, मुक्त सिलिका और सिलिकेट अपट्रव्यके रूपमे रहते हैं। जल-संयो-जित सिलिका कलाई अवस्थामे रहता है। इसमें लचक नहीं होती। अत इसके होनेसे मिट्टोकी नम्नता न्यून रहती है। मुक्त सिलिकाके कण बड़े-बड़े होते है। अत मुक्त सिलिकाके कारण मिट्टी अच्छी नहीं होती। अच्छी मिट्टीमे मुक्त सिलिकाका न होना आवश्यक है।

शुद्ध रेत प्राय सिलिका होता है पर किसी-किसी रेतमं केवल ४० प्रतिगत सिलिका ही रहता है। यदि शुद्ध वाल, न प्राप्त हो सके तो उसके स्थानमं फेटसपार-का प्रयोग हो सकता है। मिट्टोमं सिलिका डालनेसे इसका गालनाङ्क निम्न हो जाता है क्योंकि यह ,सिलिका लोहे या अन्य धातुओं के ऑक्साइडके साथ मिलकर द्रावक (फलक्स) का कार्य करता है। नम्र मिट्टीमें सिलिकाके कारण इसकी नम्नता कम हो जाती है। इसके सिकुड़नैकी शक्ति और उसके टेढ़े-मेढ़े होने और फटनेकी शक्ति भी कम हो जाती है। पर इससे मिट्टीकी सान्द्रता (छेदीलापन) बढ़ जाती है और ताप-क्रमके अकस्मात् परिवर्तनके सहनकी शक्ति बढ़ जाती है।

मिट्टीमें चारता

मिट्टीमे क्षारता या तो विलेय या अविलेय लवणके रूपमे रहती है। क्षारता रहने से मिट्टीकी गलनीयता वह जाती है। सुखाने वा पकानेपर क्षारतायुक्त मिट्टीके वर्तनोपर कुछ मेल जम जाता है। मिट्टीकी नम्रता भी इससे कम हो जाती है। मिट्टीमे जो क्षारता रहती है वह साधारणतया अलुमिनियम सिलिकेट (स्फट शेलेत) की होती है। इसे फेल्सपार, अभ्रक और कौर्निश पत्थरके नामसे भी पुकारते है। अगालनीय मिट्टीमे थोड़ी क्षारताके होनेसे इसके कणोमे बँधे रहने की शक्ति बढ़ जाती है। इससे ऐसी मिट्टीके सामानों में अधिक मज़बूती आ जाती है। बहुत उच्च तापक्रमपर पकानेसे कुछ क्षार वाष्पीभूत हो निकल जाता है।

इससे इनकी बनी चीजें अधिक अगालनीय होती है। मिट्टीमें जो अश्रक रहता है वह मास्कोवाइट वा पोटाश अश्रकके रूपमें रहता है। यह पोटाश और अलुमिनियमका सिलिकेट होता है। इसका संगठन पोंं ओ, स्फं ओंं , ६ शोओंं २ दिया जा सकता है। इसका गालनाङ्क १३९५० श० होता है। १२०० श० के नीचे यह शायट ही कोमल होता हुआ पाया जाता है। पर यदि यह बहुत वारीक पिसा हुआ हो तो इससे निम्न तापक्रमपर भी कोमल हो सकता है।

मिट्टीमे कार्वनिक पदार्थ

मिट्टीमे ५ प्रतिसेकडासे अधिक कार्वनिक पदार्थं नहीं होना चाहिए। यदि है तो ऐसी मिट्टी वरतन वनानेके कामकी नहीं रहती। कार्वनिक पटार्थोंके कारण पकानेके पूर्व और पश्चात्के रंगमे बहुत फर्क पड जाता है। मिट्टीकी नम्नता इससे वढ जाती है और पक्नेनेके वाट मिट्टीमें सान्द्रता भी वढ जाती है। पक्नेपर ऐसे वरतनोंमें सिकुडन अधिक होती है। ऐसी मिट्टीके पकानेमें जलावन कम लगता है। ऐसी मिटीका सबसे बुरा परिणाम यह होता है कि लोहेके ऑक्साइडोंके अवकरणसे गालनीय धातुमेल बननेका भय रहता है। अत ऐसी मिट्टीको बड़ी सावधानीसे पक्नोकी आवश्यकता पड़ती है।

चूना और मैगनीशिया

चूना और मैगनीशिया भी मिट्टीमे रहते हैं। यदि चुनेकी मात्रा ३५ प्रतिशत है तो मिट्निका गालनाङ्क १२३०[°] श० हो जाता है पर अन्य पदार्थींकी उप-स्थितिमे गालनाङ्कका गिरना रोका जा सकता है। मैगनीशियाके कारण भी मिट्टीका गालनाङ्क कम हो जाता है पर इसकी अधिक मात्रासे मिट्टीकी अगाल-नीयता बढ़ जाती है। मैगनीशियाके कारण मिट्टीकी सिकुडन बढ़ जाती है पर ऐसी मिट्टीके वर्तन पकाने-पर अपने आकारको बहुत अधिकतासे कायम रखते है। चूनेके कारण पकानेपर मिट्टीके रङ्गमे बहुत-कुछ परिवर्तन होता है। जिस मिट्टीमे पर्याप्त लोहा रहता है वह पकानेपर लाल रङ्गकी हो जाती है। चूनेके होनेसे ऐसी मिट्टी पकानेपर बादामी रङ्गकी हो जाती है। अधिक तापक्रमपर पकानेसे यह हरे रंगकी हो जाती है। जब चूना और रेतके साथ मिलकर लोहा लौह-चूना-सिलिकेटमे परिणत हो जाता है तब लोहेका हरा रंग साधारणतया दूर हो जाता है। इसीके बननेसे सामान्य कॉचमे हरा रङ्ग होता है।

मिट्टीमे लोहेके यौगिक

हर मिट्टीमें लोहेके यौगिक रहते हैं। कितने ही

यत्नसे मिट्टीको क्यो न ग्रुद्ध किया जाय उसके सब लोहे दूर नहीं किये जा सकते। साधारणतया मिट्टीमें लोहेके टो ओपिट, लोहस ओपिद और लोहिक ओपिट, कर्वनेत और गन्धिद रहते हैं। विश्लेपणमें लोहेके अश-को लो, ओ के रूपमें ही साधारणतया प्रदर्शित करते है।

लोहेके ओपिट (लो ओ) के कारण मिट्टीका रंग लाल होता है पर सफोट मिट्टीमे अलगसे इस ओपिटके डालनेसे पकानेपर वैसा गाढा और चमकीला रंग इसमे नहीं आता जैसा प्राकृतिक मिट्टीमे होता है। लोहस ओपिट मिट्टीमे नहीं रहता पर मिट्टीके पकानेपर कार्वनके कारण यह वन जाता है। लोहेके कर्वनेत और गन्धिट दोनो ७००^० श० के ऊपर गरम करनेसे लोहस ओपिटमे परिणत हो जाते है और उनसे गैसे निकलती है। इन गैसोका निकलना वरतनोके लिए अच्छा नहीं है। यदि भट्टीकी वायु पर्याप्त ओपटीकारक हो तो लोहस ओपिट लोहिक ओपिटमे परिणत हो जाता है। लोहिक ओपिद अगालनीय होता है और इससे वर्तनोको कोई हानि नहीं होती। अत यह आवश्यक है कि लोहेके कर्वनेत वा गन्धिटके होनेपर ७००° से ९००° श० के बीच भट्टीकी वायु प्रवल ओपटीकारक होनी चाहिए और यह वायु यथा-

सम्भव कर्वन द्विओषिद और गन्धक द्विओषिदसे मुक्त होनी चाहिए। अवकरण वायुमे थोडी मात्रामे लोहस ओपिटके रहनेसे हल्का नीला रंग आता है। पर जैसे-जैसे इसकी मात्रा बढती है वैसे-वैसे रंग गहरा होता जाता है और अन्तमे काला हो जाता है और धात्वीय द्युति आ जाती है।

टाइटेनियम भी ओपिद टिओ_२ वा टाइटेनाइट (ख टिओ₃) के रूपमे मिट्टीमें रहता है। यह द्रावक-का कार्य करता है। जिस मिट्टीको अति उच्च ताप-कातक गरम करना है उसमे इसकी मात्रा २ प्रति-शतसे अधिक नहीं रहनी चाहिए। १० प्रतिशतके रहनेसे मिट्टीका गालनाङ्क १००० श० घट जाता है। साधारण विश्लेपणमे टाइटेनियम सिलिका और अलु-मिनाके अन्तर्गत ही रहता है क्योंकि इसकी मात्रा अलग निकालनेमे विशेष सावधानी और प्रयतकी आव-श्यकता पड़ती है।

ऋध्याय ४

कचे माल

मिट्टीके सामानोके तैयार करनेमे अनेक द्रन्योकी आवश्यकता पढ़ती है। इन्हें हम 'कचा माल' कहेंगे। ये क्या हैं और कहां मिलते है उनका संक्षिप्त वर्णन यहां होगा।

मिट्टी ।

मिट्टीके सामानोके निर्माणके लिये मिट्टी अत्यावश्यक वस्तु है। मिट्टी हिन्दुस्तानके अनेक भागोमें पायी जाती है।

जम्मूकी मिट्टी।

काश्मीरके जम्मू प्रान्तमें चीनी मिट्टी (के-ओलीन) बहुत प्रचुरतासे पायी जाती है। कहीं-कहीं यह सफ़ेद होती है पर अधिकांश स्थलोंकी मिट्टी भूरे वा हल्के पीले रंगकी होती है। कहीं-कहीं यह बिलकुल धुंधले रंगकी भी होती है। यहांकी मिट्टी भे अलुमिनाका अंश अधिक होता है। यहांकी मिट्टी भ से १२ फुटकी तहमें पायी गयी है। इसकी मात्रा अनेक स्थानोपर लाखो टनतक पहुँच जाती है।

दिल्लीकी मिट्टी

दिल्लीके निकट कुसुमपुरमे भी मिट्टी मिलती
है। यह मिट्टी कही-कहीं कुछ लाल वा पीले रंगकी
होती है। जैसे-जैसे यह अन्दर खोदी जाती है वैसेवैसे यह अधिक शुद्ध पायी जाती है। ६० फुट तक
यह मिट्टी यहा खोदी गयी है। जिस मिट्टीमें लोहेका
अश कम रहता है वह मिट्टी ग्वालियर पौटरी वक्से
नामक कारखानेमें बरतन बनानेमें काम आती है।
बरतन बनानेके पहले यह मिट्टी शुद्ध कर ली जाती है।

सयुक्त प्रान्तमं नेनीताल, अलमोडा और मिर्जा-पुरमें अच्छी सफोट मिट्टी मिलती है। उडीसामे महानदीके तटपर सफोट मिट्टी मिलती है। वहाके निवासी इस मिट्टीको अपने घरोके सुसजित करनेमे प्रयुक्त करते हैं। राजमहरू पहाडियोमे भी अच्छी मिट्टी पायी गयी है। यह मिट्टी काफी सफ़ेट होती है। इसमे स्फटिक (कार्ट्ज) तथा अन्य अपदृष्य वहुत क्म मिले रहते है। यह भुरभुरी होती है। इससे इसमे नम्रता कम रहती है। वरतनोके वनानेके लिये यह मिट्टी बहुत अच्छी होती है। कई म्थलापर यह मिटी खोटी गयी है। ई० आई० रेलवेके कौलगज स्टेशनमे प्राप्त ६ मीलकी दूरीपर गगाके तटपर पत्यर-भट्टा नासक न्यान हे जहा पर १८० फुट मोटी तहकी मिट्टी पायी गयी है। इसके सिर्वी करनपुरा दोढानी, काठड़ी, मंगल हाट, समुकिया और कड़रिया, और सराय केला नामक स्थानोमे भी मिट्टी पायी गयी है और वहां से निकाली जाती है।

बंगाल मान्तके दार्जिलग और बर्दवान जिलेके रानीगंजम मिट्टी पायी गयी है। बर्न कम्पनीद्वारा यह काममे आती है। आसामके ब्रह्मकुण्ड और ढोरा-मुख स्थानोमे सफ़ेद स्फटिकके ऊपर सफ़ेद मिट्टीकी मोटी तहे मिलती है। बंबईके कनारा ज़िलेके 'केसल रौक' में कुछ मिट्टी मिलती है। रत्निगरी और वेलगांव जिलोमे भी मिट्टी पायी गयी है। मैसूर और ट्रावनकार ज़िलोमे भी पर्याप्त मिट्टी मिलती है। उसे काममे लानेकी चेप्टाएँ हो रही है।

जमीनके अन्दरसे मिटी को बाहर निकालनेके लिये पर्याप्त पानीकी जरूरत पड़ती है। अतः वहांकी ही मिटी निकाली जा सकती है जहां पर्याप्त पानी हो। इड़लेण्ड और यूरोपके अन्य देशोमे खुली हुई खानो-से मिटी निकाली जाती है। अन्य देशोमे विशेषतः हिन्दुस्तानमे एक पतली लम्बी खोदाई ऊपरसे होती है और फिर अन्दर चारो ओर खोदकर मिटी निकाली जाती है। इड़लेडमे साधारणतया ऊपरी तहके १० से २० फुटके नीचे सफ़ेट मिटी मिलतो है। ऊपरी तहकी मिट्टीको हटा कर तब सफ़ेट मिट्टीको निकालते हैं। यह मिट्टी जलमें घुला कर निकाली जाती है। उससे फिर निपतन या अध:क्षेपण द्वारा मिट्टी प्राप्त करते है।

सफेद मिट्टीकी चट्टानोपर जलकी प्रवल धारा प्रवाहित की जाती है जिससे मिट्टी और उसके साथ-साथ ककड़ और रेत वह कर निकल आते है। यदि मिट्टीकी चट्टानें सख्त हो तो उन्हें हाथोसे ढीला कर लेते अथवा डायनामाइटसे उडा देते है। मिट्टी मिली हुई जलको यह धारा खानोंके पदेमे स्थित गढोंमे वह कर इकटी होती है। इन गढोंको 'रेत गहु।' (सैण्ड-पिट) कहते हैं।


यहाँ ,ककड और रेतके बड़े बड़े दुकडे तहमे बठ जाते है। स्फिटिक, फेल्सपार, दुरमलीन और प्रेनाइटके अल्प-विच्छेदित दुकड़े भी नीचे बैठ जाते हैं। इससे मिट्टी बहुत कुछ छुद्ध हो जाती है। इस मिट्टी मि हुए जलको तब लकडी के बने छी छले नलोकी पंक्तियों में लेजाते हैं जहाँ मिट्टीके और भी अपट्रव्य नीचे बैठ जाते हैं जहाँ मिट्टीके और भी अपट्रव्य नीचे बैठ जाते हैं इन नलोंको दूंग कहते हैं। इन नलोंसे निकला जल तब गढेंके तलपर पम्प किया जाता है। मह जल सफेट दूध-सा होता है। इस जलमें जो मिट्टी रहती है उसमें बहुत महीन रेत और अञ्चकके

बहुत छोटे-छोटे कण छिटके रहते है। यह जल तब लम्बे-लम्बे खुले नलोंमें बहाया जाता है। ये नल पत्थर वा काठके बने होते हैं। ये एक दूसरे बरतनसे लगे हुए होते हैं। इन बरतनोको 'मायकास' कहते है। यह बरतन प्रायः १५० फुट लम्बा और इतना ही चौड़ा होता है।




चित्र १—सफ़ेद मिट्टीकी खोदाई

ऐसे वरतनका चित्र आगे दिया हुआ है (चित्र २)। इस वरतनमेंरेत और अभ्रकके टुकडे निक्षिप्त होजाते है।



चित्र २-मायकास


यह बरतन पाँच वा सात खण्डोमे विभक्त होता है। ये खण्ड एक-दूसरेसे नीचे तलपर स्थित होते है। प्रत्येक खण्ड फिर डेढसे टो सौ फुट चौडी क्यारियोंमे विभक्त होता है। इन्हें ऐसा विभक्त करनेका उद्देश्य यह होता है कि उनमें जलके प्रवाहकी गति कुछ कम होती जाय ताकि अपड़च्योंके छोटे-छोटे दुकड़े तलपर बैठते जायें। इनमें जल ४० मे ५० फुट प्रतिमिनट-की गतिमे बहता है। इन बरतनोंमे फिर मिर्टावाला जल छोटे-छोटे नलोंके द्वारा बहक्र सीमेन्टके बने हुए गोलाकार कृप सद्दय गटेमें आता है जिसे स्थिर होनेवाला गढा—निक्षेप छुंड (मेटलिंग-पिट)



चित्र २—निसंप हुं इ

कहते हैं (चित्र ३)। यह कुण्ड नीचेकी ओर पतला होता जाता है। इनके पेदेमें डेढ इच व्यासका छेद होता है। इन कुण्डोके व्यास १ ४ से २० फुटतक होते हैं। ये कुंड प्राय १० फुट गहरे होते हैं। इनकी संख्या ३ से अधिक होती है। इन कुंडोंके पार्श्वमें छेद होते हैं जिनसे मिट्टीके बैठ जानेपर पानी निकाल दिया जाता है। यह पानी फिर मिट्टीको घुलानेके लिए प्रयुक्त होता है।

इन कुण्डोंसे मिट्टीकी जो मलाई प्राप्त होती है उसमे प्राय २५ प्रति सैकडा ठोस पदार्थ रहता है। यह सुखानेवाले हौजमे रख दिया जाता है और उनके ऊपर जो जल इकट्टा होता है वह समय-समयपर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार इस मिट्टीमे प्राय ५० प्रतिशत जल रह जाता है। इन हौजोंके आकार समकोणाकार होते हैं, और ये प्राय ६०से १८० फुट लम्ये और ३० से ६० फुट चौढे होते हैं। इनकी गहराई ६ से १० फुटतक होती है। इन हौज़ोंमें बहुत महीन छेट होते हैं ताकि उनसे स्वच्छ जल वाहर निकाल लिया जा सके।



चित्र ४--सुखानेवाले कडाहे

इस मिट्टीको अब 'सुखानेवाले कडाहो' (ड्राई-पैन) में रखते हैं (चित्र ४)। इन कडाहोंका तल कुछ नीचा होता है ताकि मिट्टी आसानीसे उनमें रखी जा सके। ये कड़ाह प्रायः १२० फुट लम्बे और २ फुट चौड़े छिछले अग्नि-जित (फायर-क्रे) मिट्टी श्रे वने होते है। इन कडाहों के नाचे एक सिरेकी ओर आग जलाई जाती है तािक वे गरम किये जा सके। दूसरे सिरेकी ओर चिमनी रहती है। जहां आग जलती है, कडाहका वह सिरा अधिक गरम रहता है और चिमनी-की ओरवाला सिरा कम। इन कडाहों में प्राय ६ इंच मोटाईकी मिटी विछादी जाती है। जब वह पर्याप्त सूख जाती है तब उसे अनेक वर्गों में काट डालते है तािक विलक्कल सूख जानेपर वह समकोण टिकियों में टूट जाती है। इसी रूपमें यह वाजारों में विकती है। इस सूखी मिटीं प्राय ८ से १० प्रतिशत जल रहता है।

मिट्टी निकालनेकी जो विधि इस देशमे प्रयुक्त होती है वह बहुत सरल है। यहां हाथोसे मिट्टी तोडी और बुकी जाती है। इस बुकी मिट्टीपर तब पर्याप्त पानी डालते हे ताकि इस मिट्टीसे ककडके दुकडे अलग हो जायं। इस मिट्टीबाले जलको तब लम्बी सकरी निल्योके द्वारा वहाते हे ताकि अपद्रक्योंके बडे बडे दुकडे वहाँ बैठ जायं। इसके बाद मिट्टीबाले जलको निक्षेप कुण्डमे लेजाते हे और बहासे उसे टिकियोंमे बनाकर धृपमें सुखाते है। धोनेपर भी मिट्टीमें कुछ हलका पीला रद्ग रह जाता है। ऐसी मिट्टीमें थोडा एनिलीन रंगका घोल डालकर पीले रंगको दूर करते है। जिस कुण्डमे मिट्टी निक्षिप्त होती है उसमे लानेके पहले एनिलीन रंगके घोलको मिट्टीवाले जलके साथ मिला देते है।

केञ्रोलीनका शोधन

उपर्युक्त विधिसे प्राप्त मिट्टी बिलकुल शुद्ध नहीं होती । उसे विशेष-विशेष कार्यों के लिये फिरसे ग्रद्ध करनेकी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिये मिट्टीको जलके साथ मिलाकर उसमे किसी विद्यत-विश्लेष्यको डालकर दो-तीन घण्टेके लिये छोड़ देते है ताकि उससे अपद्रव्य नीचे बैठ जायँ । यह शोधन सीसा धातुके सिलिंडरमे होता है। यह सिलिंडर एक हौज़मे रक्खा जाता है। सिलिंडर और हौज़के बीच पीतलके तारोकी जाली रहती है जो ऋणद्वार (कैथोड) का कार्य करती है। सिलिंडर स्वयं धनद्वार (एनोड) होता है। इसमे ६० से १० वोल्ट तककी विद्युत-धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत-धारासे अञ्जिद्धियाँ इकट्टी होजाती हैं, और वहाँसे हटा छी जाती है । इससे १२ मिलिमीटरकी मोटाईकी तहमे मिट्टी सिलिंडर-में इकट्टी होती है। वहांसे हटा कर वह बरतनोंमे रक्खी जाती है। ऐसी मिट्टीमे २० से २५ प्रतिशन

जल रहता है। इसे दवा और सुखाकर वाजारोमें भेजते हैं।

मिट्टियाँ अनेक प्रकारकी होती है। बरतन वनानेके लिये मिट्टोमें नम्रता होनी चाहिए। किसी आई स्थानपर मिट्टीके रखनेसे इसकी नम्रता बहुत कुछ बढ़ायी जा सकती है। इस क्रियाको एजिंग और सावरिंग कहते है। इस क्रियामें सम्भवत मिट्टीके कार्व-निक पदार्थ विच्छेदित होकर हलके अम्ल बनते हैं जो मिट्टीके छोटे-छोटे कणोंको स्कंधित कर उसकी नम्रताका बढाते हैं। यदि मिट्टीमें अधिक क्षार हो तो उसको नम्रता बढती नहीं है। ऐसी दशामें कुछ सिरका वा सिरकाम्ल (एमेटिक ऐसिड) डालकर मिट्टीकी नम्रता बढानेमें सहायता करते है।

जो मिट्टी उच तापक्रमके सहन करनेमें समर्थं होती है उसे अगालनीय मिट्टी (रिफ्रोक्टरी मिट्टी) कहते हैं। ग्रुद्ध मिट्टियाँ सब रिफ्रोक्टरी होती है पर प्रधानत अग्निजित मिट्टी ही इसके अन्नर्गत आनी है। अग्निजित मिट्टियाँ साधारणतया के। यलेकी तहों के नीचे पायी जाती हैं। ऐसी मिट्टियों का संगठन एकसा नहीं होता। इनका रंग कुछ भूरा होता है और ये सघन होती हैं। इनमें भिन्न-भिन्न दर्जेकी कठारता होती है। अग्निजिन मिट्टियाँ राजन महल पहाड़ियोमे प्रचुरतासे पायी जाती है और कल-कत्तेकी वर्न कम्पनी द्वारा भट्टियोके लिये ईंट बनानेमे प्रयुक्त होती है।

एक दूसरे प्रकारकी मिट्टीको काञ्चीय मिट्टी (विद्रिफायेबिल) कहते हैं। यह मिट्टी प्राय: १३५०° शः पर कांचसी अंशतः द्रिवत हो जाती है। इसमें रिफ्रैक्टरी अगालनीय मिट्टीकी अपेक्षा द्रावक (फ्लक्स) की मात्रा अधिक रहती है। चित्रित पत्थरो वा स्वास्थ्य-सम्बन्धी सामानो वा रासायनिक उद्योग-धन्धे सम्बन्धी सामानोके निर्माणमे यह काम आती है।

एक तीसरे प्रकारकी मिट्टीको गालनीय मिट्टी कहते है। यह अपेक्षाकृत निम्न तापक्रमपर ही अपने आकारको खो देती है। ऐसी मिट्टी मिट्टीकें बरतनो वा टाइलोके बनानेमे काम आती है। इसमे सिल्विको मात्रा बहुत अधिक रहती है। चूना, सोडा और पोटाश भी इसमें अधिक रहते है। लोहेके कारण इसका रंग भी कुछ और ही होता है। किसीका लाल, किसीका नारईं।, किसीका पीला और किसीका हरा-पीला होता है।

फेलस्पार

एक दूसरेसे मिलते-जुलते हुये कुछ खनिजोके समूहको फेलस्पार कहते है । ये चट्टानोके बड़े महत्व पूर्ण अवयव है। आग्नेय चट्टानोंमे प्राय ६० प्रतिशत फेलस्पार होते हैं। इन खनिजोमे भिन्न-भिन्न मात्रामे सोडा वा पोटाश वा चृना वा एल्यूमिनाके सिलिकेट होते हैं। विभिन्न प्रकारके फेलस्पारोको एक-दूसरेसे विभेद करना कठिन होता है। इनका घनत्व प्राय २५ से २६ होता है। **ग्रुद्ध** क्षार-फेलस्पार पारदर्शक और वर्णहीन होता है। अनेक फेलस्पारोका रंग अञ्जिद्धियोकी वहुत अल्प मात्राके कारण होता है। इन अञ्जिद्धियोंके कारण ही यह अपारदर्शक हो जाता है। लोहेके ऑक्साइडोके कारण इसका रंग पीला वा लाल वा गुलाबी होता है। गुलाबी फेलस्पार पोटाशके भी होते है। भूरे रंगके फेलस्पार चूनेके होते हैं। फेलस्पार ११३०° से १३००° श० पर पिघलता है। ११२०° श० तक जलनेसे यह वहुत कम प्रसारित होता है और तव इसका घनत्व वहुत कम घटता है। फेलस्पार जलसे जल-विच्लेटित हो क्षार-सिलिकेट वनता है। जलवायुका इसपर वहुत जरद असर पडता है। जल-वायुसे विच्छेदित हो स्फटिक और केओलीनमे परिणत हो जाता है। इसके साय-साथ कुछ और जल-संयोजित (साई) एत्यूमिनि-⁻यम सिलिकेट वनते है।

चीनी पत्थर

येनाइट चट्टानोंके अंशतः विच्छेटनसे चीनी-पत्थर यनता है। यह स्फटिक और फेलस्पारका वना होता है। फेलस्पारके स्थानमे चीनी-पत्थर प्रयुक्त होता है। यह बहुत कटोर होता है और येनाइटके सदश हायनामाइटमे तोड़ा जाता है। चीनी-पत्थर अनेक प्रकारका होता है। इसका धनत्व प्राय २.६ होता है। यह १२००० श० पर पियल कर कांच-सा बन जाता है।

रफटिक श्रोर चकमक

न्फटिक और चकमक (कार्ट ज़ और फ्लिण्ट) सिलि-वेटके विभिन्न रूप है । ये प्रसुरतासे प्रकृतिमे पाये जाते 🥻 । सिल्किंटके विभिन्न रूप तीन प्रधान समृहॉम विभा-जिन किये जा सकते हैं । मणिभीय सिल्का साधारणतया रफटिक ट्राइडिमाटर और क्रिस्टोवेलाइट रूपमे पाया जाता है। इनके भौतिक गुण विभिन्न होते है पर रासायनिक संगठन टनका एक ही है। ये शुद्ध सिलिकेट हैं। जब शुद्ध मोना है तय स्फटिक विना रंगका होता है। ऐसा न्फटिक चहमा और प्रकाश-यन्त्रोंके निर्माणमें प्रयुक्त रोता है। एमें सब-किस्टल कहते हैं। पर यह कटाचित् र्रा गुद्ध रूपमे पाया जाता है। इसमें कुछ अग्रुद्धियाँ गानी है जिनमें यह धुंधले रंगका वा अपारदर्शक रोता है। इसरा घनस्य २'६५ होता है। यह १७५०°

श० तक भी पियलता नहीं है। गरम करनेपर यह प्रतिशत १४ तक प्रसारित होता है।

अमणिभीय जल-संयोजित सिलिका वा ओपालमें प्रायः १२ प्रतिशततक जल रहता है। इसके कुछ नमूने बहुत अधिक चमकदार होते हैं। अत यह बहुमूल्य पत्थर वा जवाहरातके रूपमे बहुत अधिक प्रयुक्त होता है।

चकमक, चर्ट और चालकीडौनी पत्थरोमे कुछ मणिभीय सिलिकाके साथ साथ न्यूनाधिक अमणिभीय सिलिका रहता है। फ्लिट (चकमक-पत्थर) प्रकृतिमे भूरे वा कृष्ण रगमे पाया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि स्पज वा अन्य जान्तव पदार्थोंके अति-सृक्ष्म केन्द्रपर सिलिकाके शनै शनै अवक्षेपणसे चकमक वनता है। इसमे प्राय ९५ प्रतिञ्चत सिलिका होता है। शेप ५ प्रतिशत अग्रुद्धियाँ खडिया और जान्तव पटार्थ होते है। चक्रमकका घनत्व २६ होता है। यह प्राय १७५०° श० पर पिघलता है। स्फटिककी अपेक्षा यह अधिक प्रसारित होता है। आगमे पकानेसे यह जल जाता है। जलाहुआ फ्लिट वरतन बनानेमें प्रयुक्त होता है। इसका घनत्व प्राय २३ से २४ होता है । कृष्णवर्णकी अपेक्षा भूरे वर्णका फ्लिट जलानेपर अधिक टूटता है क्योंकि प्रसारकी गति

अधिक होती है। नाइट्रोजनवाले कार्वनिक पदार्थीके कारण इसका रंग होता है। अतः गरम करनेसे इसका रंग सरल्तासे नष्ट हो जाता है।

१३००° रा तक गरम करनेसे तापका प्रभाव म्फटिक और चक्रमकपर विभिन्न होता है। स्फटिककी अपेक्षा चक्रमक अधिक प्रसारित होता है जिसका परिणाम यह होता है कि गरम करनेपर चक्रमकका घनत्व स्फटिककी अपेक्षा बहुत कम हो जाता है। आगम जलानेपर जो स्फटिक वा चक्रमक प्राप्त होता है उमर्पी सिक्रयता बहुत बढ जाती है। बिना पकाये हुगे चक्रमक वा स्फटिकके प्रयोगसे जो वरतन बनते हैं उनपर लुक कठिनतासे चढ़ता है। जब बिना पकाये हुए सिलिकाको प्रयुक्त करते हैं तब ऐसे वरतनोंको बहुत डच नापक्रमतक गरम करनेकी आवश्यकता होती है।

यरतनों के यनाने में स्फटिक और चक्रमक के कर्णो-में पार्राकां का यहुत अधिक प्रभाग पड़ता है। यदि एनके कण यहुत महीन पिसे हुये हैं तो ऐसे वरतन र्निस तापक्रमपर हां पक जाते हैं। यहुत वारीक पीसने-में उनका आयतन भी यहुत कुछ वड़ जाता है। पर पार बरतनों के सिलिकाको कणिका अतिस्हम होती है तो उनकी सान्द्रता और मज़बृती कम हो जाती है।

ष्ट्रास्टर ऋॉफ पेरिस

जब सिलखडी (जिप्सम) को प्राय: १२०° श० तक गरम करते हैं तब उसके जलका कुछ अंश निकल जाता है और तब वह सफोद चूर्णके रूपमे परिणत हो जाता है। इस सफ़ेट चूर्णको 'घ्रास्टर ऑफ़ पेरिस' कहते है क्योंकि यह पहले पहल पेरिसके निकट पाया गया था। यदि जिप्समको २००° श० तक गरम करें तो यह अनाई जिप्सममे परिणत हो जाता है जो फिर पानीसे जमता नही है । अत_्इस अनार्द् जिप्समको 'मृत हास्टर' कहते है। इसमें सोहागा वा फिटकरीके मिलानेसे जमनेका गुण कम हो जाता और साधारण लवण, नमक, के मिलानेसे बढजाता है। जमा हुआ प्रास्टर फिटकरीसे और अधिक जम जाता है। **झास्टर-ऑफ पेरिसके चूर्णमें जो जल मिलाया जाता** है उस नलकी मात्राका उस श्लास्टरके जमने पर बहुत प्रभाव पडता है । जलकी मात्रासे उसके घनत्व, सान्द्रता और प्रवलतापर वहुत असर होता है । मूर्त्तियो, आभू-पणा, चित्रित सामानों और साँचोंके वनानेमे प्रास्टर ऑफ पेरिस प्रयुक्त होता है। जमनेपर यह हास्टर फैलता है इससे किसी वस्तुके चिह्नोको वास्तविक रूपमे ढालनेमे उसका साचा वनानेमे यह वडा उपयोगी है। प्रास्टर ऑफ पेरिस वनानेके लिये जो जिप्सम

प्रयुक्त होता है वह संगमरमर-सा सफ़ेंद पत्थर होता है पर इतना कोमल होता है कि चाकूसे सरलतासे जुरचा जासके। ऐसा सफ़ेंद पत्थर होनेसे पहले इसका रंग कुछ धुंधला होता है और यह तब अधिक कठोर होता है। ऐसा पत्थर साधारणतया सीमेट बनानेमे काम आता है।

प्रास्टर ऑफ़ पेरिस वनानेमे जिप्समके बड़े-बड़े परधर वायुमे सुखाकर तब प्रायः २ इंच व्यासके दुकड़ो-में तोड़े जाते हैं। ये तब लोहेके थालमे विछाकर ये थाल होलीपर रख दिये जाते हैं। इस देशमे इन पत्थरोंमे २३ से २५ प्रतिशत जल रहता है। ये ट्रौली तब एक छोटी महीमे (मफ़ेल-फरनेसमे) ठेल दिये जाते है, जो याहरमे कोयलेसे १८० से १९० श० तक गरमकी जाती है।

ये दौली भट्टीम प्राय: ४८ घण्टा रहते है। समय-मगणपर इन दौलियोंसे नमूने निकाल कर उनके जलके अंगकी मात्रा निर्धारित होनी है। जब उनमे जल-मी मात्रा प्राय: ६ प्रतिशत होजाती है तब दौलियोंको भट्टीमें निकाल लेते है। ऐसा जला हुआ जिप्सम बहुत मोमल होता है और चिह्नयोंमें पीसा जाता है। ये चिह्नयों पन्धरोंमी चनी होती हैं। इनमें एक पत्थर उर्ध्वाकार नियर रहता है और उसके आसपास दो पत्थरकी चिक्कयाँ घूमती रहती है जिनसे पीसा जाता है। ये पीसे हुए चूर्ण तब एलक्ट्रो-मैगनेटमे ले जाए जाते है और वहा-से फिर उपयुक्त बारीक चूर्णमे पीसे जाते है। ठीक प्रकारसे पीसा हुआ हास्टर ऑफ पेरिस ६० नम्बर-की चलनीमे बिलकुल छन जाता है।

जब थोडी तादादमे जिप्समको प्लास्टर ऑफ-पेरिसमे परिणत करना होता है तब जिप्समको पहले चूर्ण कर चलनीमें छानते है। इसे तब सीधे आगमे लोहेके कडाहमे गरम करते है और उसे वरा-वर चलाते रहते है। यह चूर्ण वस्तुत उवलता है। प्राय' ४५ मिनटमे इसका उबलना बन्द होजाता है। तव इसे हटा लेते हैं। यह अब कामके लिये तैयार जिप्सम प्रचुर मात्रामे हिन्दुस्तानमे पाया जाता है। पंजावमे झेलमके निकट वन्नू और कोहाट जिलोमे यह पाया जाता है। राजपूतानाके मारवाड, बीकानेर, आदि जोधपुरमे यह मिलता है। सयुक्तप्रान्तके देहरादून, कमायूँ और गडवालमें हलद्वानीके निकट इसके निक्षेप मिले है । बम्बई, काठियाबाड, कच्छ और सिन्धमे पाया जाता है। मडास प्रान्तके चिगलपट और नेलोर जिलोमें भी यह पाया गया है।

पांचवां अध्याय

मिट्टीके बरतनका निर्माण

सांचा

मरतन यनानेमें सौंचे वहुत आवश्यक हैं। ये कीमती भी होते हैं। साधारण तस्तरीसे लेकर सुन्दर सुराही तार पनानेमं साँचेकी ज़रूरत पड़ती है। साँचा एक प्रकारकी पलुके लिये एक ही होता है। किसी-किसी धरतनहें भिन्न-भिन्न भागोंके लिये आवश्यकतानुसार अनेक-मी हो मकते हैं। साँचे या तो अमिजित मिटीके बनते हैं या शान्टर-जाय-वेरितके । श्रास्टर श्राफ्त पेरिसके साँचोंकी धरेवा धितित मिटीके सीचे अधिक साफ सुथरे होते हैं और उनगरके चिद्व प्यधिक स्वच्छ होते हैं। ये श्रधिक टिन एक टिकते भी हैं। पर इनमें दो दोप भी होते हैं। पे धारित योमती होते हैं और उनमें जलके सोखनेकी शक्ति क्ट्र कम होती है। जलके सोखनेकी शक्ति कम होनेके कार अधिक मरवामें इनको आवस्यकता पहती है। इन रेलें के रहते रूपे भी प्यालोकी मुहियाँ और उसी प्रकारके क्रेंट में दे मामानों देने पूल, परो, माला और आभूवस्ति भेटा करतेने इनका स्पनहार होता है।

श्राजकल हास्टर-श्राफ्त-पेरिस अधिक मात्रामें साँचोके तैयार करनेमें प्रयुक्त होता है। इसके साँचोमें सोखनेकी शिक्त बहुत श्रिधक होती है। ये श्रासानीसे तैयार भी होते हैं श्रीर श्रिधक समय तक टिकते भी हैं यदि उन्हें तैयार करनेके १०—१५ दिनके बाद प्रयोगमें लावें। जैसा बरतन तैयार करना होता है वैसा ही साँचा बरतनसे कुछ बढ़के होना चाहिये ताकि उसमेंके बने बरतन सिकुब कर पूर्व वरतनके समान उतरें। प्याले, सुराही श्रोर वैद्युत-प्रथान्यासकके साँचे साधारणतया हास्टरके होते हैं पर पेचीले आकार और सुन्दर चित्रोसे आभूपित सामानोंके साँचे श्रिजीलत मिटीके ही बनते हैं।

नमूनेका बना साँचा कदाचित् ही ढालनेके लिये प्रयुक्त होता है। इस साँचेको "ढलोक" वा 'मास्टर" साँचा कहते हैं। ये इसके साँचोके ढालनेमें प्रयुक्त होते हैं। और इन दूसरे साँचोसे ही वे सामान बनते हैं। प्रयोगमें लानेके पूर्व साँचोको पूरा सुखा लेना चाहिये। बीच-बीचमें उन्हें सुखाते रहनेसे वे अधिक दिन तक टिकते हैं। उन्हें कम गरमीमें ही सुखाना अच्छा होता है।

जिस 'मास्टर' साँचेसे दूसरे साँचे तैयार होते हैं उसके तहकी धूलोंको खून पोछ डालते हैं। यदि ये बहुत सूख गये हों तो उन्हें कुछ सेकड तक पानीमें हुवा क्षेते हैं। तब उसे कोमल बनके द्वारा पानी और साबुनके पायस्यसे रगड़ लेते हैं। एक भीगे स्पञ्जसे तव साबुनको पोछ डालते हैं। अब यह ब्यवहारके लिये तैयार है।

श्रव प्लास्टर-आफ़-पेरिस ३ भाग श्रोर जल १ भागको मिलाकर उसे खूब हिलाते हैं ताकि लेई वनकर फ्रास्टर-का जमना शुरू हो जाय । यह करीव ५ मिनटमें हो जाता है। प्रास्टरकी इस लोईको घूमते हुये साँचेमें डालते जाते हैं और लेईको खूव हिलाते जाते हैं ताकि हवाके बुलबुले उससे निकल जायं। फिर श्लास्टरको जमनेके लिये छोड़ देते हैं। जव यह जम जाता है तव उसे साँचेसे निकाल डालते हैं। साँचेके तलको श्रव लोहेके चाकृसे साफ कर लेते हैं। उसपर यदि कोई नम्बर लिखना होता है वा कोई चिद्व बनाना होता है तब लिख व बना लेते है। साँचे आवश्यकतानुसार कठोर वा कोमल हो सकते हैं। कम पानी देनेसे वे कठोर होते हैं, और श्रधिक पानीसे कोमल । मास्टर साँचे साधारणतया कोमल हास्टरके वनते हैं पर जिन साँचोसे वस्तुएं चनती हैं उन्हें ''बेसिग'' कहते हैं। ये साधारणतया कठोर झास्टरके वनते हैं।

जय हास्टरके साँचे यहुत दिनों तक विशेषतः नम स्यानोमें रखे रहते हैं तब उनके ऊपर मफेद आरहा-दन पढ जाता है। इस आरहादनमें सैन्धक गन्धेत (सोडियम सलफेट) पर्याप्त रहता है। यह सोडियम सल-फ्रोट हुछ तो मिर्टासे खाता है खौर हुछ हास्टरने पानीमें घुलाने-

से और कुछ कैलेंसियम सलफेटपर सोडियम कार्बनेटकी कियासे बनता है । कुछ पदार्थ प्रास्टरकी विलेयताको बढ़ाते हैं। इनमें विजेय फॉसफेट हैं। इसी कारण बोन चीनी (बोन-चाइना) के साँचे उतने दिन नहीं टिकते जितने मिट्टोके साँचे टिकते हैं। शास्टरके साँचे श्रार्ट स्थानमें रखे रहते है उनपर सोडियम सलफेटका बहुत अधिक प्रभाव पढता है। यदि सोडियम सलफेटके विलेयका मिट्टीके बरतनोपर डाला जाय तो यह विलेय बरतनके श्रन्दर धीरे-धीरे प्रविष्ट कर हक ते दो हकतेमें उस वरतनको खा ढालता है। यही कारण है कि श्राद्ध स्थानमे रखे सॉचे बहचा खराव हो जाते हैं श्रीर काममें लानेपर टूट जाते हैं। मिट्टीके सदश किसी नम्र पदार्थको किसी विशेष आकारमें बनानेमें ग्रानेक कियाओंका सम्पादन करना पदता है। इनमें निम्न लिखित कियाए प्रमुख हैं।


(१) फेकना

चाकपर फेकना वा डालना

गोल यरतनोके बनानेमें चाककी ज़रूरत पड़ती है। चाक दो प्रकारके होते हैं, एक देशी चाक जो स्वय कुम्हारोंके द्वारा वा उनके सहायकोंके द्वारा चलाये जाते हैं। दूसरे वे चाक जो यंत्रोंसे चलाये जाते हैं। हाथसे चलनेवाले चाकमें एक गोला चक होता है जो नीचेकी और ज़मीनपर किसो खूँटीसे

पांचवाँ अध्याय]

हमा होता श्रीर ऊपरसे किसी इंडेंके होंगे जाक श्रेत धुमाया जाता है। कुम्हार जमीनपर बैठकर उस चाक धुमा कर उसपर मिट्टीका लोंदा रखकर आवश्यक श्राका हाथोंसे बनाता है। बरतनके आकार नष्ट न हो जायं इस ज़रूरी है कि मिट्टो ऐसी गीली (नरम) न हो कि व दबावसे ही उसका श्राकार नष्ट हो जाय। पर मिट्टी पय कठोर भी नहीं होनी चाहिये नहीं तो जैसा रूप बरतन देना चाहते हैं वैसा सरलतासे न दे सकेंगे। अतः च धुम्हार अपनी मिट्टी ऐसी बनाता है कि न वह अधि



बित्र ५--- क्रम्हारका उन्नत चाक

कठोर होती है श्रौर न अधिक नरम । वह अपने हाथाँको इस प्रकार घुमाता है कि वह चाकके घुमावके अनुकूल हो ।

यंत्रोसे चलनेवाला चाक दूसरे प्रकारका होता है। यह लकडीके बने हुये फ्रेम या मेजपर स्थित होता है। इस मेज़के केन्द्रमें एक छड होता है। इसी छडपर चक लगा रहता है। इस चक्रके नीचेके भागमें एक ठोस ऋाई-व्हील लगा होता है जिसे चाकपर काम करनेवाला कुन्हार पैरसे चलाता है। कुम्हार स्वयं एक तिपाईपर बैठा रहता है श्रीर पैरोसे झाई-व्हीलको चलाता जाता है और हाथोंसे बरतनोको गढ़ता जाता है। जब किसी बडे बरतनको वा किसी ठीक-ठीक त्राकारके वस्तनोंको बनाना होता है तब चाकको वडी दृढ़तासे चलानेकी ज़रूरत पडती है। ऐसी द्शामे एक दूसरे पहियेकी जरूरत पहती है जिसके चलाने-का सिद्धान्त वहीं है जो चरखोंके पहियेको चलानेका सिद्धान्त है। तव चाकको चलानेके किये कुम्हारके श्रलावा एक और श्रादमीकी जरूरत पडती है। जब अधिक सामानोको तैयार करना होता है तव विजर्लासे चाक्को च़लाते हैं। पर इसमें श्रसुविधा यह होती है कि चालको इंच्छानुसार न्यू नाधिक जल्दीसे नहीं कर सकते। चाकको चलानेके पहले उसपर मिटीके लोंदे रख लेते हैं।

(२) घुमाना ।

जय किसी श्राकारके ठीक प्रतिरूपको बनाना होता है

तब ऐसे भ्राकारके बनानेके लिये खराद (चक्र यन्त्र, लेद) की ज़रूरत होती है। खराद पर चढ़ानेके पहले वह मिट्टी इतनी कड़ी होनी चाहिये कि दबावको सह सके पर साथ ही साथ इतनी कोमल भी न होनी चाहिये कि नखोंसे उसपर ख़रचन पड सके। इसके लिये ऐसी मिट्टी सर्वोत्कृष्ट होती है जो खरादमें चढ़ानेपर २से ३ इंच लम्बा छीलन निकाल सके । मिट्टीके सामानोके तैयार करनेमें खरे ऊर्ध्वी-धार वा पड़े प्रतिगामिक दोनो प्रकारके खराद प्रयुक्त होते हैं। खरादके काठके मूठमें श्रनेक प्रकारके इस्पातके छोटे-छोटे चाकुके फल लगे रहते हैं। इन्ही फलोसे मिट्टीके बरतन छीले जाते हैं अन्तमें वे इस्पातके फलो वा सींघके फलों-से ऐसे छीले जाते हैं कि उनपर चमक भी आ जाती है। अच्छे मिट्टीके बरतनॉके तैयार करनेमें चतुर अनुभवी कुम्हार-का होना बहुत आवश्यक है। यदि इन बरतनोका कद वा आकार छोटा बडा हो तो वह सरलतासे जाना जा सकता है पर उनमें कोई मरोड़ हो तो उसका पहचानना बहुत कुछ कठिन होता है। ये मरोड़ खरादको अनियमित रूपसे चलानेसे बनते हैं। ये मरोड़ पालिश करनेसे लुप्त हो जाते हैं पर कैसी ही चतुरतासे ये पालिश किये क्यों न हों पकाने पर वे फिर प्रकट हो जाते हैं। वरतनोंपर जब कोई नक्काशी करनी होती है तब नकाशीके पट्टीको जब खरादमें घुमाते है उसी समय दवाते हैं। इन पट्टियोंपर थोड़ा तारपीनका

तेल लगा देनेसे इनकी नकाशी श्रन्छी उतरती है। (३) जौलीपर चढ़ाना।


जिस कियासे मिर्द्वांके वरतनोको हास्टरके साँचेमें ढाल कर बनाते हैं उसे जौलीपर चढ़ाना या जौलीइग कहते हैं। यह एक यंत्रके द्वारा होता है जिसे जिगर और जौली कहते हैं। यह किया उन बरतनोके लिये प्रयुक्त होती है जो गोल और श्रयखाकार होते हैं श्रीर जिन्हें बहुत अधिक तादादमें तैयार करना पढ़ता है।

जिगर कुम्हारके चाकके सदश एक खड़ा ऊर्ध्वाधार स्तम्भ होता है। इस हे ऊपरके भागमें प्यालेके श्राकारका वरतन होता है जिसमें सोचा रखा जाता है। यह एक नियमित गतिसे साधारण शक्तिसे सञ्जालित होता है। इनमें पैरका ब्रोक होता है जिससे इच्छानुकूल वह इलाया या बन्द किया जा सकता है।

जीली एक ऐसा यंत्र है जिसमें दिलनी या चित्र ६ प्रोफाइल लगा होता है। यह इस प्रकार लगा स्तम्म होता है कि वह जिगर पर रखे सॉचेके बाहर छोर भीतर दोनों और लगाया जा सके। जीली दो प्रकारके होते हैं। एक प्रकारकी जीलीमें तिरकी वाज होती है और उसे समतुनित करनेके लिये जान होता है। यह एक स्तम्मपर चदाया हुआ होता है। उस वजनकी दूसरी श्रोर बाजुमें ही एक खाना होता है जिसमें छिजनी लगी रहती है। दूसरे प्रकारकी जौलीमें एक उध्वीधार स्तम्म होता है जिसमें दो वा अधिक पुलियां लगी रहती हैं। इन्ही पुलियोमें एक खड़ा इस्पात-का छड़ लगा रहता है श्रीर छड़के साथ ही समतुलित भार। इसी छड़के नीचले छोरमें छिलनी लगी रहती है। जौली घड़े, सुराही इत्यादि जीचमे निकले हुये वरतनोके तैयार करनेमें प्रयुक्त होती है।

छिलनी लोहे वा इस्पातकी मोटी चादरें होती हैं जिनके एक किनारेपर कोनियाँ विञ्ली होती है। इनका श्राकार ऐसा होता है कि नये बने वस्तनोसे आवश्यकतासे श्रिधिक मिट्टी उनसे हटायी जा सके श्रीर उन्हें साँचोसे सटाकर आवश्यक आकार दिया जा सके । इन छिलनियोको बहुत ठीक तरहसे रखना चाहिये श्रोर यदि इनके किनारे घिस जायं तो रेतकर तेज़ बना लेना चाहिये। इङ्गलैण्डमें जो छिलनियाँ प्रयुक्त होती हैं वे प्रायः ०'६ से १ सेंटीमीटर मोटी होती है। पर जर्मनी और फ्रांसमें जो प्रयुक्त होती हैं वे प्रायः ०.५ सेंटीमीटर मोटी होतो हैं। छिलर्नाकी आव-श्यक मोटाई मिट्टीको प्रकृतिपर निर्भर करती है। मिट्टीके बरतनोपर काफी तादादमें मिट्टीके रोड़े होते हैं। अतः यदि छिलनी विशेष मजबूत न हो तो कार्य करनेके समय हिल-डोज सकती है। इससे बरतनोके विभिन्न भाग पर

कम वा अधिक दवाव पड़ सकता है। इससे ऐसे बरतन 'पकाने पर चिटक जाते हैं।



चित्र ७—जैाली

तरतरी और रकाबी इत्यादि छिछले बरतनोंके बनाने-में पहले मिट्टीके एक छीछले तवे वा ''बैट''को बनाते हैं। यह एक दूसरे बैट बनानेके यंत्रमें बनता है। इस बैटको तब साँचे पर रखते हैं और एक भीगे स्पंजसे सांचे और मिट्टीके बीचको वायुको दबाकर निकाल डालते हैं। इसके लिये घूमते हुये जिगरपर साँचेको रखते हैं और फिर छिलनो लगे हुये जौली द्वारा सांचेको दबाते हैं और हाथसे तब तक उसपर दबाव बढ़ाते जाते हैं जब तक वह सामान बन कर तैयार न हो जाय।

यदि वरतन बहुत पतले हो जैसे पोरसीलेनके वरतन होते हैं तो बैटको चमडे वा किरिमचसे आच्छादित काठके घेरे-पर बनाते हैं। उठानेपर मिटीके वरतन टूट न जायं इससे उस काठके घेरेके साथ ही बैटको हटाकर बहुत धीरे-धोरे साँचे पर रखते हैं।

खोखले वरतन जैसे प्याले, सुराही, बेसीन इत्यादि साँचेके श्रन्दर बनाये जाते है श्रीर वरतनके श्रभ्यन्तर भागमें ही छिजनी रहती है। चिपटे बरतनोके बनानेमें भी यही विधि प्रयुक्त होती है पर श्रोजारोके प्रयोगमें श्रिधिक सावधानीकी जरूरत रहती है ताकि बरतनोके छोर उसे छू न जायं। ऐसे बरतनोके बनानेमें जिनके पेट बहुत बड़े और मुँह बहुत छोटे हो जैसे घड़े, सुराही जग इत्यादि ऊर्ध्वाधार जोली ही श्रधिक उपयोगी होती है।

(४) दबाना।

प्यालोके मूठों, टाइलो (खपडो) और चित्रित ईटों इत्यादिके निर्माणमें नम्र मिट्टियां प्रयुक्त होती हैं। प्यालेकी मूठ सदश वस्तुएँ पहले प्रास्टरके साँचोमें वनती हैं। सॉचोंके दो अर्ध-भागोंके बीच नम्र मिट्टीके लोदेको रखकर हायोसे दबाकर आवश्यकतासे ग्रधिक मिट्टोको निकाल ढालते हैं। बड़े-बड़े सामानोके लिये धातुत्रोके साँचेको काममें लाते हैं। साँचेके टो भाग जब एक दूसरे पर रखे जाते हैं तब उनका आकार उस बरतनके ष्राकारका हो जाता है जो उस सॉचेमें वनता है। **इन** साँचोके वीच नम्र मिटोको रख का म्रावश्यकनासे अधिक मिट्टीको निकाल डालते हैं। फिर सॉचेके ऊपरके भागको इराकर नोचेके भागको उत्तर देते हैं। चित्रित ईटों व इसी प्रकारके श्रन्य भारी चोजोको दो क्रमोमें बनाते है। पहले क्रममें ईटोको किसी तारसे उपयुक्त कदमें करते हैं और फिर दूसरे क्रममें प्रत्येक भागको भिन्न-भिन्न नमूनोके ठप्पेमें रखकर प्रेसमें दवाते हैं।

जो में स इस कामके लिये प्रयुक्त होते हैं वे पिलर में स व स्क्रू में स होते हैं। इसमें ठप्पे इस्पात वा ढालवां छोहेके होते हैं। चूकि इन ठप्पोपर बहुत दवाव पदता है उन्हें मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस में समें बैचल दवानेसे बरतनोंपर काट-छांट करके श्रनेक पेचीजें पदार्थ बनाये जा सकते हैं। अतः इस्पात था ढालवां लोहेके ठप्पेसे ही यह कार्य अधिक सुविधासे हो सकता है।

(५) ढालना

यह वह कार्य है जिससे प्रास्टरके साँचेमें दव मिटी-की लेई डालकर कियो विरोप आकारके मिट्टो हे बरनत बनाये जाते हैं। सिट्टीकी लोई डालनेके कुछ समयके बाद आवश्यकतासे श्रधिक मिट्टीकी लेईको सॉचेसे ढालकर निकाल लेतें हैं । सॉचेके भीतरका भाग मिर्द्वासे जम जाता है क्योंकि इस लेईका कुछ जल सांचा सोख लेता है। इस मिट्टीकी परतको कुछ समयके लिये साँचेमें छोड़ देते हैं ताकि वह पर्याप्त कठोर हो जाय। इसमें चह बरतन साँचेका रूप धारण कर लेता है। श्रव उसे साँचेसे वाहर निकाल लेते हैं। इस ढालनेमें किसी विशेष चतुर कुम्हारको जरूरत नहीं होती। पतलीसी लोई भी इसमें सुविधासे प्रयुक्त हो सकती है। ढलवें बरतन श्रधिक हलके श्रीर कम मजबूत होते हैं पर ये अधिक रन्ध्रमय होते हैं। ढलवें बरतन श्रधिक सिकुडते हैं श्रौर पकानेपर इनका वजन श्रधिक कम हो जाता है पर ढलाईसे अनेक विचित्र प्रकारके बरतन श्रिधिक सुगमतासे बनाये जा सकते हैं ऐसे बरतनोको श्रन्य विधियोंसे बनानेमें असम्भव नहीं तो कठिनता बहुत ही

अधिक होगी। पर ढलाईमें अनेक साँचोंकी जरूरत पड़ती है और ये साँचे वहुत समय तक टिकते नहीं हैं।

कितने समय तक सॉचोमें मिटीकी लोई रहनी चाहिये यह बहुत कुछ मिटीकी नम्नता, सॉचोकी शोषण-शक्ति और वरतनेकी मोटाईपर निर्भर करता है। यह समय कम किया जा सकता है विशेषतः बहुत मोटी श्रीर भारी दलाईके लिये यदि सॉचेको एक वायुरोधक वरतनमें रखकर सॉचेको चारो ओरको वायुको निकाल ढालें व सॉचेके श्रन्दर वायुका दबाव डालें।

यदि एकसे अधिक प्रकारकी भिट्टीको सॉचेमें ढालना हो तो पहले रगीन मिट्टीको ब्रुप्तसे सॉचेमें लगाकर तब साधारण मिट्टीको लेईको सॉचेमें डालते हैं।

मिटीकी लोईमें चारीय लवणोंके डालनेसे लोई श्रिधक पतली हो जाती है श्रीर उसमें मिटीके छोटे-छोटे कण छितरे रहते हैं। श्रम्लो व आम्लिक लवणोसे लोई मोटी हो जाती है। जिस लोईमें क्षारीय लवण डाले जाते हैं वह लेई बहुत धीरे-धोरे जमती है। लंईका बहाव तापक्रम, आर्द्रता ओर लोईके पतलेपनपर बहुत छुछ निर्भर करता है। सैन्धकक्वंनेट (सोडियम कावोंनेट) की अपेक्षा सैन्धक शैलेत (सोडिमय सिलिकेट) और दाहक सोडासे लेईका प्रष्ट-तनाव वढ़ जाता है। इससे सीचेमें

वायुकी छोटी-छोटी बूंदें या बुलबुले रह सकते हैं जिससे बरतन खराब हो सकते हैं।

केवल सोडियम कार्वा नेटके प्रयोगसे लेई शर्वतके सदश गाड़ी हो जाती है। इससे सोडियम कार्वो नेट श्रीर सोडियम सिलिकेटके मिश्रण ही अधिक उपयोगी है।

जब मिर्टामें पानी मिलाकर मथा जाता है तब पहले कुछ घन्टोमें बड़े महत्वके परिवर्तन होते हैं क्योंकि इस समय भिन्न-भिन्न वस्तुओंके बीच क्रियाएं होती हैं। यदि मिट्टीको पूरा न मथा जाय विशेष कर अलकलींके ढालने पर तो वह छेई समावयव नहीं होगी श्रोर ऐसी छेईसे ढालनेमें कठिनाइयां होंगी। यदि यह छेई अधिक काल तक वायुमें खुली रहे तो वायुसे कर्बन द्विओपिद शोपित कर उसके ऊपर पपड़ी बनेगी जिसे तोड़ कर मिलानेसे वरतनोपर एक प्रकारके कुछ बादामी रंगके दाग पड़ जाते हैं।

(६) श्रान्तिम तैयारी

बरतनोंको भट्टीमें पकानेके पहले कुछ और क्रियाओंके करनेकी ज़रूरत पडती है। उनमें दो प्रमुख हैं। पहला यदि बरतनोंके भिन्न-भिन्न भाग अलग बने हैं तो उनको मिलाकर इकट्टा करना। और दूसरे यदि उनके आकारमें कोई त्रृटि है तो उसे दूर करना श्रीर बरतनोंकी सफाईं करना।

यदि किसी सामानके भिन्न-भिन्न भाग अलग बने हैं तो उन भागोंको उसी लोईसे जोडते हैं जिस लोईसे वे भाग बने हैं। भागोंकी जोडाई उसी श्रवस्थामें होनी चाहिये जब वे कुछ श्राद्ध हो, बिलकुल सूख न गये हो। यदि उन भागोंके सूख जानेपर जोड़ाई होगी तो भद्धीमें चढ़ानेपर वे चिटक सकते हैं।

बरतनोके दबाने श्रीर ढालनेपर सॉचोके कारण उन पर कुछ निशान वा अन्य श्रुटियां रह सफती हैं। इन श्रुटियोको एक छोटीसी चाकू वा नहरनीसे हटा देना श्रोर फिर स्पजसे पोछ डालना चाहिये। यदि ढालनेमें कुछ गड दे व पतले चटक रह गये हो तो उनमें थोडी लेई ढालकर सुधार छेना चाहिये। तश्तरी व रकाबीको पहले रेत कागजसे और फिर फलाछेनसे श्गड़कर साफ कर छेना चाहिये।

(७) सुखाना

यह वह किया है जिससे मिट्टीके वरतानोंका पानी भर्टीमें चढ़ानेके पहले सुखा लेते हैं ताकि वरतनोंके पकानेके काममें शीवता हो। और वरतनोंके चिटकनेका कोई भय न रहे। जो वरतन चूर्णोंको दवाकर बनाये जाते हैं उनको सुखानेकी कोई ज़रूरत नहीं पढ़ती, वे सीधे भट्टोमें पकाये जाते हैं।

कठोर (योन-हार्ड) है ऐसा कहा जाता है। ऐसे बरतन भट्टीमें रखनेके योग्य होते हैं।

३—तीसरे क्रममें कृत्रिम गरमीसे बरतनोकी प्रायः ११०°श० पर गरम करते हैं। इससे उनका सारा जल निकल जाता है। यह वास्तवमें भट्टीमें पकानेका पहला क्रम है। इस क्रममें सिकुडन प्राय नहीं होती पर बरतन श्रिष्ठिक रन्ध्रमय हो जाते हैं।

चीनी मिट्टीके बरतन मामूली तौरसे जल्टी सुखते हैं। उनमें सिक़डन कम होती है और उनके रन्ध्र बढ़े-बड़े होते है। नम्र मिट्टीके साथ यदि चूना मिला हुआ है तो ऐसी मिट्टी अपेक्षाकृत कम पानी सोखती है। जो सिट्टी अधिक पानी सोखती है उसके वरतनोंमें अधिक सिकुडन होती है और उनके छेदोंके वीचका स्थान अधिक होता है। जिस कचे वरतनमें १० प्रतिशत जल रहता है उसमे टैर्घ्य-सिकुडन प्राय एक प्रतिशत होती है। जिसमें २५ प्रतिशत जल रहता है उसमे दैर्घ्य-सिकुडन प्राय १० प्रतिशत तक होती है। ढालवा वरतन जैलिपर वने वरतनोकी अपेक्षा श्रधिक मिकुड्ते श्रीर रन्व्रमय होते हैं। हाथसे बने बरतन जिनके पृष्ठके चेत्रफल अधिक हैं वे जल्टी सूखते हैं। जिन यस्तनों में मोटे और पतले दोना भाग होते हैं उनके पतले भाग सोटे भागकी अपेचा ज्याटा जल्टी सूख जाते हैं और इससे मोटे भागमें तनाव पढता है। यह तनाव यदि पर्याप्त प्रवल हैं जिसे वे सहन नहीं कर सकते तो ये चिटक वा टूट जाते हैं। इस कारण मेटि ग्रौर पतले भागों वीच ग्रकस्मात् परिवर्तन नहीं होना चाहिये। मेटिसे पतले भागों को धीरे-धीरे पतला करते हुये जोड़ना चाहिये।

सुखानेका समय

वरतनांके सुखानेमें कितना समय छगना चाहिये यह बहुत कुछ उनकी बनावट, आकार और मोटाईपर निर्भर करता है। चूंकि सूखनेकी क्रियाके प्रथम क्रममें सुखाई बहुत जर्वा होती है इस द्रशामें वरतनोंको भीगे कपड़ेंसे ढकनेसे छाभ होता है। कभी-कभी सॉचेको ही वरतनोंके साथ उत्तर कर रख देते है ताकि वे बहुत जर्दीसे न सूख सकें। जर्दीसे सूखनेमें उनके आकारमे विकार उत्पन्न हो सकता है। धीरे-धीरे सुखनेकी अपेक्षा जर्दीसे सूखनेमें सिकुडन कम होती है। यदि एक ही मिट्टीके दो वरतन बने हों तो जो वरतन २४ घण्टेमे सूख जायगा उसमें सिकुडन प्राय. ६ प्रतिशत होगी ओर जो १२ घण्टेमे सूखेगा उसमें सिकुडन प्राय. ७ प्रतिशत होगी।

आद्रेता

यरतनोके स्खनेपर वायुमण्डलकी श्राईताका बहुत कुछ प्रभाव पहता है। यदि श्राईता कम है अर्थात् वायु स्खी है तो बहुत जल्दी स्ख जाते है और यदि आईता अधिक है तो वे शीघ्र स्खते नहीं श्रीर उन्हें उच्च तापक्रम पर सुखानेकी जरूरत पडती है। अधिक श्रार्द्ध वायुमें वरतन कम समयमें कृत्रिम रूपसे सुखाये जा सकते हैं। सुखानेकी कृत्रिम रीतिका व्यवहार इस दृष्टिसे श्रव्छा है। कुछ उच्छोपकोंके प्रयोगसे भी जिनमें जल वाप्प दिया जा सकता है सुखानेका समय कम किया जा सकता है। कम समयमे वरतनांके सूखनेसे चिटकनेकी सम्भावना अधिक होती है।

तापक्रम और वायु

यदि वायु शान्त है तो सूखनेमे अधिक समय लगता है ग्रांर यदि वायु वहती है तो वे जर्ल्दा सूख जाते हैं। यदि शान्त वायुमे सूखनेका वेग १०० हे तो जब वायु घरटे में प्राय १ मीलकी चालसे बहती है तो सूखनेका वेग १०६ ग्रांर यदि घण्टेमें २ मीलकी चालसे वहती है तो ११७ हो जाता है। जिस प्रकार वहती वायुमें वाष्पीभवन ग्रधिक शीव्रतासे होता है वेसा ही बहती वायुमें मिट्टीके वरतन अधिक शीव्रतासे सूखते हैं। तापक्रमकी वृद्धिसे सूखनेकी कियामें वहुत वृद्धि होती है। तापक्रम १०° की वृद्धिसे सूखनेकी किया प्राय २ रेन गुना वढ जाती है। ४०° की वृद्धिसे तो प्राय १० गुना वढ जाती है।

सूखनेकी क्रियापर नमकका श्रसर नमकसे वरतनोके सूखनेका वेग कम हो जाता है और अधिकांश दशाओं सिकुंडन बढ जाती है। नमकसे वरतनों के रंग अच्छे होते हैं। सुखाने और पकाने में जो दिकतें होती हैं वे बहुत कुछ २ प्रतिशत वजनमें नसकके रहने से कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि नमक के कारण मिट्टीका केशाकर्षण वढ जाता है और ज्यो ही पृष्ठका जल सुख जाता है अन्दरसे जल आकर उस स्थानको ले लेता है। सोडियम कार्बोनेटसे सुखनेकी गति कम हो जाती है पर चिटकनेकी सम्भावना बढ जाती है। सोडियम क्रांचेकरण मडल की अविध बढ जाती है। दूसरे शब्दोमें कॉचीकरण मडल की अविध बढ जाती है। दूसरे शब्दोमें निम्न तापक मपर ही मिट्टी कॉच-सी बनना शुरू करती है और जरूरतसे ज्यादा नहीं पकती।

सुखानेको विधि

भिन्न-भिन्न वस्तुऑके लिये विभिन्न अवस्थाओं में अलग-अलग विधियां प्रयुक्त होती हैं। जब मिट्टीको केवल घोकर सुखाते हैं तो उसे खुली मट्टीपर रखकर कोयलेकी ओचने गरम करते हैं। मिट्टीके सामान बनानेके कारखाने बाय-लरसे निकली गरम गैसोका भी इस कामके लिये प्रयुक्त करते हैं। पारसीलेन, ईंट इत्यादिके कारखाने जहाँ भारी-भारी चीजे बनायी जाती है वहा भट्टीसे निकले नष्ट ताप-को सुखानेके काममें ला सकते हैं। यह ताप भट्टीसे बडे- चडे नलोके द्वारा लाकर उच्छोपकोंमें प्रयुक्त होता है।
भट्टोंके ऊपर भी बरतनोको रखकर सुखा सकते हैं। भारतमें कृत्रिम रीतिसे वरतनोके सुखानेके लिये अनेक महीनोमें
जरूरत नहीं पडती क्योंकि सूर्यका प्रकाण ही इसके लिये
पर्याप्त होता है। वरसातके दिनोमें ही कृत्रिम तापकी
जरूरत पड सकती है। तब मट्टीकी वची हुई गरमी बडी
सरछतासे काममें लाई जा सकती है।

मैल छॉटना

यरतनोका मैल छॉटना छुम्हारोका एक होवा है। मामूली तौरसे वरतनोके सुखानेपर उनके पृष्ठपर गन्दे सफेद मैल जम जाते है जो पकानेपर भी नही जाते। कभी-कभी पकानेपर ही ये मैल प्रकट होते है। यह मैल कैलिशियम सल्फेटके कारण वनता हे केलिशियम सल्फेट जलमे कुछ विलेय होता है। कुछ लवणोकी उपस्थितिमें इसकी विलेयता ग्रोर भी वढ़ जाती है।

कच्चे वरतन जब धीरे-धीरे सूखते हैं—तब उनमें जो विलेयलवण होते हैं वे पृष्ट पर चले आते हैं थ्रोर जैसे-जैसे पानी सूखता है वैसे-वंसे वे निक्षिप्त होते जाते हैं। ये निचेप उन स्थानोपर अधिक होते हैं जहा पानी अधिक सूखता है। ये निचेप वरतनोकी अन्तिम तैयारीके समय हटाये जाते है। यदि सूखनेकी गति इतनी तीन है कि अन्टरसे उतनी तेज़ीये पानी नहीं आ सकता तब श्रन्दरसे ही पानी सूखता है। उस दशामे बरसनोके प्रष्ठभागपर निक्षेप नहीं होते।

कभी-कभी सुखानेवाली गैसोंसे भी बरतनोपर मैल जम जाते है। ऐसी गैसोंमें गन्यककी गैसें रहती हैं जो मिट्टीके कैलशियस कार्बोनेटके साथ मिलकर कैल-शियम सल्फेट बनती हैं। ये सल्फेट पहले विलेय होते हैं पर पीछे वरतनोके ऊपर इकट्टे हो जाते हैं। वरतनोंके सुखने पर तो ये सरखतासे हटाये जा सकते हैं पर एक बार पक जानेपर वे स्थायी बन जाते है श्रीर उनपर जब लुक (ग्लेज) फेरा जाता है तब लुक उनपर चढ़ता नही, गिर पडता है। भट्टीमें चढ़ानेपर जब भट्टी ठंडी रहती है तब जलावनकी राखके क्षारीय लवण बरतनोके लवर्णोंके साथ मिलकर मैल वनते हैं। कभी-कभी बरतनोंके पकानेके वाद भी वरतनोपर सैल बन सकते हैं। ये सफेट, पीले वा हरे रगके हो सकते है श्रीर इस्ते-माल करनेके वर्षों बाद बन सकते हैं। यदि इन बरतनोके पकानेकी भट्टीका तापक्रम पर्याप्त ऊँचा नहीं है ताकि मिट्टी श्रविलेय सिलिकेटामें परिणत हो जाय तो मिट्टी-के लवरा—सोडियम, पोटाशियम, मैगनीशियम श्रौर कैलिशियमके क्लोराइड, सल्फेट और सिलिकेट—धीरे-धीरे घुलकर वर्षा व आईवायुके कारण पृष्ठभाग पर चले साते हैं छोर मैल बनते हैं। वेनेडियम जवणोके कारण पीके फ्रोंर हरे मैल बनते हैं। ईटोमें जो पीछे मैल बनते हैं वे वेनेडिक-प्रम्लके कारण बनते हैं। केायलेकी धूलोंके कारण वेनेडिक-प्रम्ल वेनेडिक-आक्साइडमें परिणत हो जाता है जिससे यह मैल कुछ नीलापन लिये हुये हरे गका होता है।

इस मैल वननेको रोकनेके लिये कुछ चीजें मिट्टीमें मिलाई जा सकती हैं। इस कामके लिये बेरियम कार्ची-नेट वा वेरियम क्लोराइड या दोनो प्रयुक्त होते है। इससे कैलिशियम सल्फेट मिट्टीमें नहीं रहता। वह कैलिशियम कार्वीनेट वा क्लोराइडमे परिगत हो जाता है। इससे मैल वननेकी सम्भावना नहीं रहती। इस कामके लिये अव-क्षिप्त वेरियम कार्वेनिट ही अच्छा होता है। प्राकृतिक वेरियम कार्वोनेट उतना अच्छा कार्य नही करता । वेरियम क्रोराइड जलमें विलेय होनेके कारण शीघ कार्य करता है । जव थोडा वेरियमसे काम चल जाय तो वेरियम क्लोरा-इंड ही प्रयुक्त करना चाहिये। एक जर्मन पेटेंटमें इस कामके लिये एक कार्वनिक पदार्थ प्रयुक्त होता है। इस पदार्थसे श्राच्छादित वरतनके पकानेपर यह जल जाता है और कैलशियम सरुफेटके साथ रासायनिक क्रिया होकर वह ऐसे पदार्थमें परिगत हो जाता है जो आपसे 🕟 पडता है।

छठा अध्याय

यतनोंपर लुक फेरना छोर रंग चढ़ाना

मिट्टीके वर्तनों पर कांच ऐसे पदार्थीका लेप चढ़ाया जाता है जिससे उनमें जल प्रविष्ट न कर सके और उनमें सुन्दरता भी आ जाय। इन लेप वाले पदार्थी की लुक कहते हैं। ये कांचसे इस बातमें भिन्न होते हैं कि इनमें केवल सिलिकेट नहीं होने और इनमें अलुसिनाका अंग भी विभिन्न होता है। वास्तविक कांचकी अपेक्षा इन लुकों में गालनकी अवधि भी भिन्न भिन्न होती है। लुक वास्तव में ऐसा होना चाहिये कि वर्तनकी भिट्टीके साथ कुछ न कुछ रसायनिक रीति में संयुक्त हो सके ताकि वह उनसे हटाया जा न सके।

कांच के सदश लुक अमिणभीय होता है। यह और क्षार पार्थिवक्षार धातुओं के सिलिकेट वा बोरेटका बना हुआ होता है। यह अतिशीतल द्रव होता है। इनमें रासायनिक यौगिकों के विशिष्ट गुण नहीं होते। इनका संगठन वा विश्लेषण परिणाम असली क्षार, पार्थिवक्षार वा अन्य धातुओं के द्विबन्धक ऑक्साइडके रूपमें प्रदर्शित किया जाता है। ऑक्साइडके रूपमें लिखनेसे अधिक सुविधा होती है और इनके गुणों पर विरोध हो सकता है। इन लुकोंमें कुछ वस्तुयें ऐसी डाली जाती हैं, जो उनकी पारदर्शिकताको नष्ट कर उन्हें अपारदर्शक बनावें। ऐसे पदार्थ वक्क, यशद और अलुमिनियमके ऑक्साइड और कैलिशियम फासफेट। वा हड्डीके भस्म हैं। लुक ऐसा होना चाहिये कि सूखने पर घूने न और झाड़नेसे गिर न पड़े।

लुकके अवयवों को पीसनेके समय सोहागा वा धातुओं के लवण सदश उन्तुएँ पानीमें घुलने से निकल न आयँ इमसे इन विलेय पदार्थों को सिलिका, चूना वा छेड आउसाइडके साथ मिलाकर आग पर पिघला कर भविलेय बना लेते हैं। इस प्रकार पिघला कर कांच सदश बनानेकी किया को 'फ्रिटीकरण' कहते हैं और द्रवित ढेरको "फ्रिट"। इस फ्रिटमें फिर अन्य अविलेय पदार्थों को सिला कर जलके साथ पीसते हैं। इस फ्रिटी-करणके द्वारा लुकके मिश्रणोंके बनानेमें भनेक लाभ हैं।

- (१) लुकके अनेक अवयवोंके घनस्वकी विभिन्नता बहुत कुछ घट जाती है जिससे कुछ अवयवोंके नीचे तल-में बैठ जानेकी सम्भावना किस हो जाती है।
- (२) इससे कार्वन डायक्साइड तथा अन्य गैसे निकल जाती हैं। लुकके भट्ठीमें पकानेका कार्य घट्टन कुछ कम हो जाता है।

- (३) अम्लोंमे लुककी विलेयता न्यून हो जाती है। सीसाके विषेले होनेकी सम्भावना भी बहुत कुल घट नाती है।
 - (४) विलेय पदार्थ अविलेय वन जाते हैं।

लुकके मिश्रण यदि मात्रा में कम हैं तो अग्निजित् मिहोकी चरियोंमें रखकर विशेष भट्टोमें उन्हे गरमकर क्रिटीकरण करते हैं। जब वे पिवल जाते हैं तो जलमें उन्हें ढारलेते हैं। इससे वे टूट जाते हैं और तब पीसनेमें सुविधा होनी है। यदि बड़ी मात्रामे तैयार करना होता है तब उन्हे परावर्तन भट्टीमे ऐसा करते हैं। इस भट्टीमें कायले वा तैलसे भट्टी गरमकी जाती है। इस मिश्रणके रखनेसे पहले भट्टीका गरम कर लेते हैं और पिघलने पर उसे लकड़ीसे चलाते रहते हैं ताकि खूब मिलकर वह बिलकुल समावयव बन जाय । भट्टी एकसी गरम रहनी चाहिये और यदि फिट में सीसा (धातु) है तो उसे सधूम वा अवकारक वातावरणमें नहीं गरम करना चाहिये नहीं तो सीसाका आक्साइड अवकृत हो वाष्प बनकर उड़ जा सकना है। पिघल जाने पर उसे बहुत देर तक गरम भी न करना चाहिये, नहीं तो उसकी क्षार धातुर्ये नष्ट हो सकती हैं।

जिस कठोर लुकमें विलेय चीजें नहीं होतीं वे इस प्रकार पिघलाई नहीं जातीं । उन्हें खुब महीन पीस्रते 🧗 ताकि वे २०० मेशवाली चलनीमें बिलकुल छन नार्ये। थोड़ी मात्रामे यह पीसना ''पौट मिलमें'' होता है। ये पौट मिल कठोर पोरसीलेनके बने होते है। बढी मात्रामें पीसना 'बौल मिल' में होता है। लुकको पीस लेनेके वाद उसे विद्युत-चुन्वकमें छे जाते हैं ताकि लोहेके टुकदे उससे अलग हो जायँ। यदि सफेद रंगकी आवश्यकता है तो उसमें बहुत थोडा हल्का नीला रंग डालते है । इस्ते-माल करनेके पहले कम से कम दो सप्ताह उसे छोड रस्रते हैं। इससे उसके गुण बहुत कुछ बढ जाते हैं। इसे रखनेके लिये काठके कठीते काममे लाते हैं। इन कठीतोंमें मिलानेके लिये मजबूत शोभक लगे रहते हैं ताकि कठौतेके पे देमें लुक वैठन जाय । कर्या कभी थोडा अन्ल व शेरा भी कडौतेमें डाल देते हैं।

वरतनोंपर लुक लेसे फेरा जाता है यह बहुत छुठ उनको बनावटपर निर्भर रहता है। अनेक विधियोंसे लुक फेरा जाता है जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं।

डुवाना—जल्दी और एकसा छुक फेरनेका तरीका बर्तनींको छुकमे डुवाना है। कुछ पके हुये वर्तनीं पर ही ऐसे छुक फेरा जाता है। यदि वर्तन पके हुये नहीं हैं तो उन्हे ऐसा मजवृत होना चाहिये कि छुकके द्रवमे भिगानेपर वे अपने आकारको कायम रख सके। छुकके पटनेकी मोटाई. वर्तनकी सूपिरता, हुवाकर रखनेके समय और लुकके घनत्वपर निर्भर रहती है। दुवानेवाले लुकमें कुछ नर्म मिट्टी वा इसी मकारके अन्य पदार्थ मिला देना चाहिये ताकि लुकके सूखनेपर उसमे बांघनेकी जाकि आजाय। लुकको जब पिघलाते हैं तब कुछ मिट्टी अलग रख लेते है और पीसनेके समय उसमें मिलाकर पीसते हैं। इस कामके लिये कभी कभी बबूलका गोंद व दे स्ट्रीन इस्तेमाल करते है।

ढालना—जन वर्तनोंके एक तरफ ही लुक फेरना होता है तब उसपर लुक ढालते है। खोखले वर्तनोंके अन्दर यदि लुक फेरना होता है तब द्रव लुकको उस वर्तनमें भर देते हैं और फिर कुछ समयके बाद लुक ढाल लेते हैं। टाइलपर जन लुक फेरना होता है तन अविरत धारामे गिरते हुये द्रव लुकपर शीव्रतासे उसे ले जाते हैं। इससे उसके पृष्ठ भागपर लुकका एक पतला लेप धह जाता है।

छिड़कना—कुछ वरतनोंपर छीटेके रूपमें यंत्रोंसे लुक फेरा नाता है। जो चित्र यंत्र इस कामके लिये प्रयुक्त होंते है उन्हे "स्प्रेयर" वा "ऐरोप्राफ" कहते हैं। यह यंत्र दवावसे भरी वायुसे जढ़ा रहता है। छुकके द्रवमें कुछ वबूलका गोंट मिला देते हैं ताकि वह मलाई सा गाढ़ा हो नाय। बढ़े-बढ़े कच्चे वरतनोंपर जो डुबाये नहीं का सकते. छक फेरनेके लिये यह विधि बढ़ी उपयोगी है। धुरियाना — भोगे वर्तनेपर छुकके महीन चूर्णके भुर भुरानेसे छक वरतनांपर सट जाता है। यह विधि घटिया वरतनोंके िं प्रयुक्त होती है। कभी-कभी यह विधि पकाये हुये वर्तनोंको सवारनेके िं भी प्रयुक्त होती है। ऐसी दशामें ऐसे वर्तनोंको पहले किसी विपचिपे पदार्थ-में हुवाकर तब उसपर छुकके चूर्णको सावधानीसे भुर-भुरा देते हैं। यह चिपचिपा पदार्थ गाँउ व राल होता है जो भट्टीमें पकानेपर जल जाता है और उससे छुकपर कोई असर नहीं पढता।

लेपना—सुन्दर चित्रित वर्तनींपर जिनपर अनेक रंगोंका लुक फेरना होता है, ब्रुशके द्वारा लुकमें थोडा सरेस व जिलेटिन मिलाकर गादा वना लेते हैं।

भाप वनाकर छुक फेरना — कभी कभी छुकको भद्दीमें गरम करते हैं। इससे छुक भद्दीकी आचसे भाप वन कर उदता है और वर्तनोंपर जाकर बैठ जाता है।

छक क्या है ?

कुकमं निम्न लिखित चीजें रहती है।

श्रलुमिना—यह चीनी मिट्टी, फेल्स्पार, चीनी पत्थर और फूँका हुआ फिटकरीके रूपमे प्रयुक्त होता है। इससे जुकोंका द्रवणाष्ट्र (तापक्रम जिसपर वह द्रवित होता है) पट जाता है। इससे कांच्य-हीनता रुकनी है और जुकोंपर वायुमण्डलका प्रभाव कम पड़ता है। अणुमिनाके अधिक रहनेसे सूखनेपर लुकके चिटकनेकी सम्भावना रहती है। इससे भट्टीपर चढ़ानेमें लुकके इकट्टा होनेकी भी सम्भावना रहती है। लुकमे इससे महीन सूराख भी बन सकते हैं। लुकमें जितनी सिलिका (रेत) हो सके उसके दसवें हिस्सेसे अधिक अलुमिना न रहनी चाहिये। अधिक रहनेसे चमक कम हो जाती है और वह इनेमल सा देख पड़ता है।

सिलिका—यह स्फटिक, चकमक परथर, बाल, चीनों मिट्टी, पत्थर और फेल्स्पारके रूपमें इस्तेमाल होता है। यह क्षारोंके साथ उच्च तापक्रमपर संयुक्त हो गालनीय पदार्थ बनता है। इससे छुक कम गालनीय और जीव्र न बहने वाला होता है। स्पिर वर्त नींपर यह शोघ्र सोख जाता है। अधिक सिलिकाके होनेसे पकानेपर चिटकनेकी सम्भावना कम हो जाती है। यदि सिलिका का अंश अधिक है तो लुक कॉच-हीन होना शुरू होता है। इस कियामें सिलिसिक अम्ल अलग हो जाता है जिससे उसकी चमक नष्ट हो जाती है।

योरिक आक्साइड—वह बोरैक्स (सेाहागा), बोरो॰ केलसाइट, बोरेसाइट व बोरिक अम्लके रूपमें लुकमें डाला जाता है। सिलिकाके सदश यह भी क्षारोंके साथ


संयुक्त हो कांच सा पदार्थ घनता है। क्षारोंके साथ जो -यौगिक वनते हैं, वे घोलमें विलेय होते पर अन्य धातुर्जीके यौगिक अविलेय होते हैं। बोरिक अंग्ल और सिलिकाके कांच परस्पर मिश्रणीय होते हैं पर वोरेन्सके कांच जीव पिघलनेवाले होते हैं। इस कारण लक्के द्रवणाङ्कको कम करनेके लिये सिलिकाके साथ-साथ थोडा वोरिक ऑक्सा-इंड भी मिलाते हैं। बोरिक ऑक्साइडसे लुकमें अधिक चमक आ जारी है, पर जल, अम्ल और अलक्की लवणींकी इस पर शीघ किया होती है । खुरचनेसे ऐसे छुकपर चिह्न भी पढ़ सकता है। यदि सिळिकाकी मात्रासे घोरिक आक्साइडकी मात्रा पांचवे हिस्सेसे अधिक रहे, तो भट्टीमें पकानेपर बर्तनींपर दुध सी सफेटी बन सकती है।

अलकली —यह सोडियम और पोटेशियम कार्बी-नेट व नाइट्रेटके रूपमें प्रधानतः फेल्स्पार, बोरेक्स और पश्यरके साथ प्रयुक्त होता है। इनसे लुक जल्दी पिचलता है। एसे लुक पर जलवायुका असर भी जल्दी होता है। जिन लुकोंमें अलकली अधिक रहती है वे बहुत चिटकते हैं।


लेड आक्साइड—यह लिथार्ज, रेड लेड, बाइटलेड व गलेना के रूपमें प्रयुक्त होता है। सिलिकाके साथ मिक

छठा अध्याय]

कर यह अगालनीय कांच वनती है। इसके हिनेसे लुक पर जलवायुका कम प्रभाव पड़ता है; इसमें लक्के अन्व अवयव जल्दी घुल जाते हैं और लुक पर्याप्त पतला होता है। इससे वायुके बुलबुले निकल जाते हैं और ल्क



चित्र ८—पौट मिल (पृ० ७६)



चित्र ६

चमकी हा और साफ़ होता है। पर इससे दरारें अधिक फटती है। सीसाके लवण पेटके अन्दर जानेपर आमाशय-के रसोंमें घुलते हैं, बाहर नहीं निकलते। धीरे धीरे इनकी मान्ना बढ़ती जाती है और अन्तमें इतनी हो जातो है कि वे विषका काम करते हैं। इससे सीसाके लघणोंसे सावधान रहना चाहिये और अन्य पदार्थोंके साथ पिष्ठलाकर ही मक़दूरोंके हाथमें देना चाहिये।

कैलशियम आक्साइड व चूनाकली—यह चूना-पत्थर, संगमरमर व बोरो कैल्साइट व डोलोमाइटके रूपमें प्रयुक्त होता है। वह अलकलीके साथ मिलकर युग्मलवण, सिल्किट और बोरेट वनता है। इससे लुक जब्दी पिघलता है और जो तल बनता है, वह कठिनतासे खुरचा जाता है। इसके लुक दूध-सफ़ेदसे होते हैं, क्योंकि यह विरक्षनका कार्य करता है। यदि कार्बोनेट प्रयुक्त करना है तो उसे जलाकर कार्बन डाय-क्साइड निकाल देना चाहिये ताकि वर्तनोंके लुकपर छोटे छोटे छेट न बन

मैगनीसिया—यह होलोमाइट और मैगनीसाइटके इपमें इस्तेमाल होता है। यह उच्च तापक्रमके लुकमें काम भाता है। चूनेके सहश यह भी लुकको सफ़ेंद बना देता है। ज्यादा होनेसे लुकमें लकीरें वा धव्वे पह जाते हैं।

वेराइटा—यह वेराइटीज़ व वेदेराइटके रूपमें प्रयुक्त होता है। इससे लुकमें बहुत चमक भा जाती है। यह माम्ली तौरसे सोसाके स्थानमें प्रयुक्त होता है। जिक आक्साइड, टिन आक्साइड, जिरकोनियम आवसाइड और सोटा व पोटाश के अग्टीमोनियेट— जिक अवसाइड और दिन अवसाइड तो प्रायः सब दुकॉ-में प्रयुक्त होते हैं। जिक आवसाइडकी थोड़ी मात्रासे दुकॉ-की चसकबढती है, पर अधिक ठंडे होनेपर जिंक सिलिकेट मणिभीकृत हो जाता है। इस कारण जिंक आवसाइड मणिभीय दुकॉंके निर्माणमें प्रदुक्त होता है।

लुक फेरनेके दोष

जब वर्तनींपर लुक फेरे जाते हैं तब उनपर अनेक दोष देख पड़ते है। उनमें प्रधान टोष यह है कि उन वर्तनीं पर बहुत बारीक बाल सी दरारें फट जाती हैं। इसका कारण यह है कि वर्तन एक प्रकारकी मिटीसे बने होते हैं और लुक दूसरे प्रकारके सामानींसे। इन दोनों प्रकारकी चीज़ोंपर ताप और शीतका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ताप और शीतसे दोनों भिन्न भिन्न दिगरियों वदते और सिकुड़ते हैं। इस विभिन्न प्रसारसे उनपर तनाव पड़ना है, और वे फट जाते हैं। इस दोषको "चिटकना" कहते हैं। जब सिकुड़न कम होती है तब लुक छोटे छोटे दुकड़ों में टूट जाते हैं और वर्तनोंसे अलग भी हो जाते हैं विशेषतः किनारांपर।

कभी-कभी यह तनाव इतना तीव होता है कि वर्तन ट्रट भी जाते हैं। इस दोषको 'छीलना' कहते हैं।

चिटकनेकी जाँच मामूली तौरसे नमक और शोरेके संपृक्त घोलमें कुछ घण्टां तक जाँचके दुकडोंका उवा-लनेसे करते हैं। ऐसे उबाले हुए टुकड़े ठंडे जलमें यदि वारी-वारीसे पाँच वार दुवाये जाँय और चिटके नहीं तो ऐसा लक उच्च कोटिका समझा जाता है। एक दूसरा तरीका यह है कि जाँचवाले बर्तनको १५ मिनटॉतक १७५° श० पर विजलीके चूव्हेमें गरम करते हैं और उसे जल्दीसे प्रायः २०° श०के ठंढे जलमें हुवा देते हैं। यदि इससे उसपर दरारे न पर्डे तो वह उत्तम कोटिका सम-झा जाता है। यह चिटकना अनेक विधियोंसे रोका जा सकता है। यदि लुकका संगठन नियत है तो वर्तनोंके संगठनको निम्नलिखित रीतिसे परिवर्तित कर चिटकना रोक सकते हैं ---

१—मिट्टोके अशको कम करके उसमें फ्लिटके अंशको बढ़ा देते हैं। रेतके स्थानमे अच्छा जला हुआ फ्लिट चिट-कना रोकने के लिये अच्छा होता है। फ्लिट को खूब महीन पीसकर इस्तेमाल करनेसे चिटकना रुकता है।

र-वर्तन वनानेमें चीनी मिट्टीके कुठ अंशके स्थानमें

बील मिट्टीक्षका प्रयोग करते हैं। कुछ सीमा तक चूनेसे भी चिटकना रुकता है। बोन चाइना X के वर्तन अन्य वर्तनोंसे इस चिटकते हैं क्योंकि इसमे चूना होता है।

३—फेल्स्पार व द्रावकके कम हे।नेसे चिटकना कम होता है। अलकली और अलुमिना चिटकनेमे सहायक होते हैं।

४—बहुत ससय तक व ऊँचे तापक्रमपर बर्तनींके पक्तानेसे चिटकना कम होता है। पर कांचसा और सुपिर बर्तनींपर उल्टा असर होता है।

५—अग्निजित वर्तनींमे श्रीग (इसका वर्णन आगे होगा) के अनुपातकी वृद्धिसे चिटकनेकी सम्भावना कम होती है।

यदि वर्तनोका संगठन नियत है और वह बदला नहीं ना सकता ते। लुकके संगठनके। निम्नलिखित विधियों-से बदलकर चिटकना रोक सकते है।

१ — लुकमें सिलिकाके अंश बढानेसे व कुछ सिलिका के स्थानमें साहागाके इस्तेमाल करनेसे।

अ यह एक विशेष प्रकारकी मिट्टी है जो बहुत महीन
 सौर बहुत ही नम्र होनी है।

Xवानचाइना चीनी मिट्टी सफ़ेद खली और हड्डीकी राख डालकर बनाई जाती है। २--- लुकमें चीनी मिद्दी व अलुमिनाका थोडा अंश रखनेसे।

२—-ॲंचे अणुभारके दावकोंके स्थानमें निम्न अणुभारके दावकोंके डालनेसे।

४ -- लुकको ऊँचे तापक्रम पर व अधिक समय तक पकानेसे।

जा उपाय चिटकना रेकिनके लिये किये जाते हैं डीक उसका उलटा छीलना रोकिनके लिये किया जाता है।

लुकोंका एक दूसरा दोष 'गोला' वनना है। जब लुक् मुलायम होता है तब उस पर दो जिक्कमाँ कार्य करती हैं। एक शक्ति लुकको वर्तनोंपर चिपका कर रखती है और दूसरी शक्ति वर्तनोंके किनारेके भागोंमें लुकको घोरे घीरे घसीटकर छोटे-छोटे दाने बनाती है। जब दूसरी शक्ति पहली शक्तिसे अधिक होती है तो लुक-तलपर 'गोला वनने' के दोष होते हैं।

यदि वर्तनींपर धूळ-कण हैं व चबींले पदार्थ हैं व कांचसे तल हैं तो पहली शक्ति कम होकर उन पर गोला वनता है। लुकको बहुत महीन पीसनेसे मिट्टीके अधिक रहनेसे व मैंगनीशियाके अधिक होनेसे यह दोष पैटा होता है।

छुकोंका एक दूसरा टोप पलीकरन और गन्धकी-

करन है। धर्तनींपर जो छुक आंशिक रूपसे मणिभीकृत हो जाते हैं उनपर पंखके आकारके चकत्ते पढ़ जाते हैं। जिस छुकमें चूना अधिक और अछुमिना कम होता है उसमें प्रधानत: चकत्ते पड़ते है। यह चकत्ता कैछिशयम सिलिकेटके बननेके कारण पड़ता है। यह हल्के हाइब्रो-छोरिक व हाइड्रो-फ्लोरिक अग्लमें जल्दी घुल जाता है। अलुमिनाके कारण ये मणिभ नहीं बनते।

चूनेके सल्फ़ेट भी जो कुछ तो छुकसे और कुछ जलनेवाली गैसोंसे बनते हैं, बर्तनोंके पृष्ठ भागपर पतले
भावरण बन सकते हैं और ठंडे होने पर मणिभीकृत हो
तलको घुँ घले बना देते हैं। अधिक आग्लिक छुकोंमें यह
कम विलेंग्र होता है। इससे छुक सिलिकाको घुलाकर
अधिक आग्लिक बन जाता है और उसमेंका घुला हुआ
सल्फ़ेंट छुकसे निकलकर तलपर पतले आवरणका परत
अनता है। यदि भट्टोको वायुको समय समयपर
लब्बीकृत रखें तो सल्फ़ेंट जल्दो हो छव्बीकृत हो उड़
जाता है पर यदि लब्बीकृत ब्वालामें पर्याप्त ताप न हो तो
ऐसा बना हुआ अम्ल ल्कमे घुल जाता है और पोछे फूट
निकलकर अन्य टोप पदा करता है।

लुकके वर्तनोंके तलपर कभी-कभी बहुत छोटे-छोटे छेद देखे जाते हैं। ये गैसोंके निकजनेने वनने हैं और पिघले हुये ल्कॉसे फिर भरते नहीं। कभी-कभी ये साँचों-में डालनेके समय भी बनते हैं। सफाई करनेके समय हट जाते हैं पर भट्टीमें पकानेके समय फिर निक्ल आते हैं। इस्स सुराख ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर काले धटबे पड़ जाते हैं। लुकमें व अधपके वर्तनोंमें जो कार्बनिक पटार्थ रहते हैं उनके जलनेसे ये वनते हैं। यि वर्तनोंपर लुक फेरनेके पहले उन्हें नम जगहोंपर रखें तो वे गैसों-के। सोख लेते हैं और आगमें पकानेपर निकल आते हैं। इससे उनपर छेड बनता है।

एक अच्छे लुक्का विश्लेषण परिणाम निम्नलिखित है— सिल्का (शैक्षो) ४६ २१ प्रतिशत बोरिक आक्साइड (टं॰ ओ) ७ ०५ '' अलुमिना (स्फ॰ ओ) ७ ६३ '' लेड आक्साइड (सी ओ) २३. २७ '' सोडियम आक्साइड (सै॰ ओ) ६. २८ '' पौटेशियम आक्साइड (पां॰ ओ) ६. ५२

उपर्युक्त वस्तुएँ वास्तवमे आवसाइडके रूपमें टकमें नहीं रहती। ये ऊपर लिखे लवणोंके रूपमे रहती हैं पर उनका विदल्लेषण परिणाम आवसाइडके रूपमें ही दिया जाता है।

रंग

सिटोके वर्तनोंके रंगोंके दो प्रमुख विभाग हैं।

एक, वे रंग जो उच्च तापक्रमको सहनकर सकते हैं और इस कारण उच्च तापक्रमपर प्रयुक्त होते हैं और दूसरे, वे जो निम्न तापक्रमपर ही प्रयुक्त होते हैं। पहले प्रकारके रंगोंको लुक रंग कहते है। दूसरे प्रकारके रंगोंको "इनेमल" रंग कहते हैं। कार्बनिक रंग इस कामके लिये प्रयुक्त नहीं हो सकते क्योंकि भट्टीमे वे शीध ही जल जाते हैं।

लुक रंग

इन रंगोंके दो भाग है। एक वास्तविक रंग और दूसरे द्रावक। रंग और वर्तनोंके वीच द्रावक मध्यस्थ सण्डलका कास करता है। द्रावकते वर्तनों की मिट्टी और रंगों के वीच वनिष्ट संबंध स्थापित होता है। टूटे हुये वर्तनोंको पीसकर द्रावक वनाते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को शींचमें फूँक कर भी अच्छा द्रावक वना सकते हैं।

स्फटिक ४५ भाग फेल्स्पार २० , चीनी मिट्टी २० ,, सफेदा ५ "

इनेमल रंग भी वास्तविक रह और दावकसे घने होते

हैं। पर इनका द्रावक कोमल कांच वाले पदार्थीका बना होता है। इस कोमल कांचसे संवृत्त भट्टीके निम्नताप-कम पर ही रङ्ग पिवल जाता है। इस, द्रावकका कुछ अंश कोमल लुकमें प्रविष्टकर रङ्गके साथ घनिष्ट रूपसे मिक जाता है। द्रावकके नीचे लिखे दो नुसखे अच्छे है।

दावक क दावक **स**रेड छेड ३ भाग रेडलेंड ३ भाग
सोहागा २ ,, सिलिका १ ,,

इन्हे गरम कर, पीस कर तैयार रक्खा जाता है। रंगोका तैयार करना

आम तौरसे रङ्गके। एक छोटी संवृत्त भट्टीमे गरमकर तैयार करते हैं। पर जो कारखाने इसके लिये अलग भट्टी महीं रख सकते वे उसी भट्टीमें जिसमें वे वर्तनोंका तैयार करते हैं, रङ्गोंको भी पकाते हैं। इन रङ्गोंको वे दु:गालनीय मिट्टीके सन्दूकमें रखकर भट्टीके एक कोनेमें रख देते हैं। पर ऐसी दशामें कुछ कठिनताएँ होती है। कोम-हरा व ताम्रलालके सदश कुछ रङ्ग ऐसे हैं जिनके लिये लध्वीकरण वातावरण चाहिये और कुछ रङ्ग ऐसे हैं जिनके लिये आवसीकरण वातावरण चाहिये। ये दोनों वातावरण एक भट्टीमें नहीं प्राप्त हो सकते। इस प्रकार भट्टीमें पकाये हुये रङ्गोंको छोटे-छोटे दुकड़ों-में तोद्दकर महीन पीसते हैं। यह इतना महीन होना चाहिये कि २४० मेशकी चलनीमें छन जाय। पीसनेके बाद उन्हें स्वच्छ जलसे पूरा धो डालते हैं। यह दोनों प्रकारके—लुक और इनेमल—रङ्गोंके लिये इस्तेमाल हो सकता है। केवल द्रावकोंके विभिन्न मात्राओंमें मिलानेकी ज़रूरत पड़ती है। लुक रङ्गोंके-लिये द्रावकके साथ मिला-कर फिर आगमें फूँकनेसे अच्छा होता है।

रंग चढाना


रंगोंके चढ़ानेके लिये झ्रा (तुलिका) सर्वोत्कृष्ट साधन है, यद्यपि और भी अनेक विधियाँ हैं जिनसे रंग चढ़ाया जा सकता है। झ्रुशसे रंग चढ़ानेके लिये के हिं ऐसा द्रव प्रयुक्त करनेकी जरूरत पड़ती है जिसमें रंगोंके बॉंधनेकी शक्ति हो। द्रवके सूख जानेपर रंग दृढ़तासे वर्तनों पर चिपक जाता है। आमतौरसे जो द्रव इस कामके लिये प्रयुक्त होता है उसे 'चर्बी तेल' कहते हैं, यद्यपि इसमें चर्बी बिलकुल नहीं होतो। दो भाग रजनको ७ माग तारपीनके तेलसे मिलाकर वाष्प उष्मक पर गरम करनेसे इसे बनाते हैं; अथवा १०० भाग तारपीनके तेलसे मिलाकर इसे तैयार करते हैं।

हनेमलके वर्तनींपर रङ्ग चढ़ानेके लिये 'नीडल स्प्रेयर' भी अधिकतासे काममें लाते हैं। २० से ३० पाउण्ड फ़ी इंचकी वायुके दबावमें इमे इस्तेमाल करते है। रङ्गमें योडा तारपीन व चर्जीका तेल मिला लेते हैं ताकि वह पर्याक्ष पतला हो जाय।

जब अनेक वर्तनींपर एकही प्रकारके चित्रका रंग चढ़ाना होता है तव 'कोम-लिथोग्रिफक" छपाईसे ऐसा करते हैं। इस विधिमें चित्रको एक विशेष विधिसे कागजों पर छापकर उसे तैयार रखते हैं। बड़ी सरल विधिसे इस चित्रको लुक फेरे हुये वर्तनींपर हस्तान्तरित करते हैं। ऐसे चित्रवाले कागजींपर गाँद लगा रहता है। एक मिनट तक इन्हे पानीमे खुवाकर सायधानीने वर्तनींपर ऐसे रखते हैं कि चित्रका मुख बरतनकी ओर रहे। तब इसे स्पंजसे धीरे शाहते है ताकि कागज उसपरसे हट जाय और रहीन चित्र बर्तनींपर बैठ जाय। वर्तनींको फिर संवृत्त भट्टींमे फूँकते है। इससे वह चित्र पक्का हो जाता है।

विस आवसाइडसे कौन रंग वनता है यह निम्न-लिखित सारिणीसे पता लगेगा।

आक्साइर रंग कोवाल्ट भाक्साइर आस्मानी



इस द्रवमें रंगका खूब मिलाकर वर्तनींपर लगाने-से रंग वड़ी सुगमतासे चढ़ जाता है। तारपीनका तेळ जल्द उड़ जाता है और अलसीका तेल वा रजन रह जाता है जो वर्तनींपर रंगको पकड़े रहता है। मिटी व कौपर भाक्साइड फेरिक भाक्साइड मैंगनीज दायक्साइड युरेनियम भाक्साइड क्रोमियम भाक्साइड

आस्मानी और हरा आस्मानी, हरा और पीका वैगनी, वादामी और पीका पीका और नारंगी पीका और हरा

कोवाल्ट श्राक्साइड

जितने भारमानी रंग मिट्टीके वर्तनींपर देखे जाते हैं **छन स**वमें कोबाल्ट आक्साइड भक्ेले वा अन्य **आक्साइडॉ**न के साथ मिला हुआ रहता है । विभिन्न अवयवींके उपयुक्त अञ्जपातमें लेनेसे अनेक भाभाएँ गाढ़ीसे हल्की तक प्राप्त हो सकती है । आमतौरसे कोबाल्ट आक्साइडके रूपमें इस्तेमाल होता है पर कार्वोनेट और फ़ास्फ़ेटके रूपमें भी यह प्रयुक्त हो सक्ता है। कोवाल्टसे वने रग दो प्रकारके होते हैं। एक अलमिनेट व मैटब्लू और दूसरा सिलिक्टेंट व ब्राइटब्लू । कोबास्टके लिये अलमिनासे सिलिका अच्छा होता है क्योंकि सिलिका का रंग आसानीसे बनता है और उच्च तापक्रम पर स्थायी होता है, पर अल्मिनाका रंग उच तापक्रम पर अस्थायी होता है और सिल्किक रंगमे परिणत हो जाता है।

> कोबाल्ट भाक्सा**इड** २० भाग भकुमिना ६० भाग

ज़िंक भाक्साइड

२० भाग

इनको मिलाकर ३ 'व ४ सेगर कोन तक फूंकने भौर तब जले हुये देरको पीसने और धोनेसे स्टैण्डर्सब्ल तैयार होता है।

कोवाल्ट आक्साइड ५ भाग, अलमिना ९० भाग और जिक आवसाह्रड ५ भागको फूँक कर पीसने और धोनेसे हल्का आस्मानी रंग (लाइटब्लू) तैयार होता है। इस कामके लिये पोटाश और अमोनिया ऐलमको मही में जलाकर धीनेसे पोटैशियम सल्फ़ेट घुलकर निकल जाता है और अलिमना रह जाता है। चमकीले आस्मानी रंग-को अन्य नार्मोसे भी पुकारते हैं। इन्हें आल्ट्रामैरिन, मजे-रिन, विलो, कैण्टन इस्यादि भी कहते हैं । कोबाल्ट आक्सा-इंद ६८ भाग, फिलट १५ भाग, फेल्स्पार १३ भाग और सफ़ेद खली ४ भागको ६ कोन तक गरम करनेसे लक रंग 'स्टें हर्डव्ल, प्राप्त होता है। ''रायलव्ल्' के लिये कोवाल्ट आक्साइड ४० भाग और द्वावक-क ६० भाग-को गरम करना पढ़ता है। ये रंग सीस लुक्क किये बहे अपयुक्त हैं, पर जिस लुकमें चूना अधिक रहता है उसके लिये अपयुक्त नहीं, क्योंकि चूनेके सिलिकेट धननेसे मणि-भीकरणके कारण उनमें दूधापन आ जाता है। इस दोप-

-को दृर करनेके लिये सफ़ेट खलीके स्थानमें अलुमिना इस्तेमाल होता है।

वर्तनोके मिट्टीके रंग

कभी-कभी जिस मिटीसे वर्तन वनाते हैं उस, मिटी-में ही रंग मिला देते हैं। यिट किसी वर्तनको दूध सा सफ़ेंद्र बनाना होता है तो उसमे थोडा आस्मानी रंग मिला देते हैं। इसके लिये थोडा कोबाल्ट आक्साइड पर्याप्त है। इतने थोड़े आवृसाइडको मिटीके वड़े ढेरके साथ एकसा मिलाना कठिन होता है। इस कारण आक्सा-इडमें कुछ फिल ट और पत्थर भी मिला देते हैं ताकि उसके रंगनेकी शक्ति कम हो जाय और वर्तनोंपर आस्मानी रंगके धब्बे न पड़ें। इस कामके लिये विलेय कोबाल्टके कवण भी प्रयुक्त होते हैं और मिटीके ढेरमें अमोनियाके द्वारा अविश्वित कर लिये जाते हैं। मिटीमें मिलानेके रक्त का एक अच्छा नुसखा यह है।

कोबाल्ट भानसाह्ड	२५	भाग
फ्ळिट व स्फटिक	१२	भाग
फेल्स्पार	C	"
चीनी मिट्टी	ų	•

इन्हें पीस और धोकर २०० छेदवालों चलनीमें चाक -हालते हैं। इसका ०१ से०'३ प्रतिशत पर्याप्त होता है।

कौपर श्राक्साइड

कौपर आक्साइडसे भिन्न-भिन्न लुकोंने भिन्न-भिन्न रंग बनते हैं। साधारण लुकोंमें इससे हरा रङ्ग बनता है। द्रावकके साथ १०००° श॰ के नीचे ही गरम करनेसे यह तैयार होता है। ऊँचे तापक्रमपर यह वाष्पीभूत हो जाता है। अत: इनेमल रङ्गके लिये ही यह उपयुक्त है। कौपर आक्साइड १० भाग, फिलट २५ भाग, रेड लेड ६० और सेाहागा ४ मिलाकर फूँकनेसे अच्छा इनेमल रङ्ग बनता है। अधिक अलकलीवाले लुकोंमें तांबेसे बहुत सुन्दर आस्मानी रंग प्राप्त होता है। इसे दुरकोयज़-ब्लू कहते हैं। इस रंगको हरा कौपर सिलिकेटमें परिणत होनेकी सम्भा-वना रहती है। वायुमण्डलके वाष्पसे यह रङ्ग नष्ट हो सकता है। इसका एक बहुत सुन्दर रंग निम्नलिखित पदार्थोंके। मिलाकर फूँकनेसे वनता है।

बाल्ड वा फिंलट	४७.१४ माग
ळाळ-सीस	२२.५८ ,,
सोडियम नाइट्रेट	१२.९० भ
पोटेशियम नाइट्रेट	१२'६६ ,,
कौपर आवसाइड	8.03

लघ्वीकरण वायुमें तांबेसे ाल रङ्ग प्राप्त होता है। यह लाल रङ्ग दो आभाओंका हो ॥ है। इन दोनों आभाओं- का बनना ज़रा कठिन होता है पर नीचे लिखे **नुसर्खों**से सुन्दर नांबेका रङ्ग प्राप्त हो सकता है।

अरबी चमक इटेलियन चमक कौपर सल्फ़ाइड २६८७ भाग २४'७४ भाग सिल्बर सल्फ़ाइड ११५,, १०३, पारा — २४'७४,, लाल मिटी ७१'६८,, ४६'४६,,

इन सव वस्तुओंको ट्रागाकान्थ गोंदमें मिलाकर ब्रुश से सावधानीसे वर्त नोंपर लेपते हैं। इन वर्त नोंको तब सुखाकर संवृत्त महीकी प्रवल लब्बीकरण वायुमें पकाते हैं। तापक्रम इतना होना चाहिये कि लाल मिट्टी लुकसे चिपक नाय। यदि भट्ठीका तापक्रम बहुत ऊँचा हो तो उसमें कुछ लकड़ीके दुकड़े व बुरादा डाल कर वातावरण लब्बीकरण रखते हैं।

लोहेका आक्साइड (गेरू)

लोहेके आक्साइडसे पीलासे बादामी रग तक प्राप्त हो सकता है । लघ्वींकरण वायुमें हरा रंग प्राप्त होता है जिसे ''सीकेंडन-हरा'' कहते हैं । फेरस सक्फेटके फूँकनेसे लोहेका आक्साइड प्राप्त होता है । यदि फेरस सक्फेट के साथ जिंक सक्फेट व अलुमिना मिलार्दे तो पीला रह बहुत चमकदार हो जाता है और अन्तमें नारंगीसे

कपिलवर्ण हो जाता है। यदि फूँकनेका तापक्रम ६००° — ६५०° श० हो तो मूँगा-लाल वा रक्त लाल प्राप्त होता है। ७००°---७५०° श० गरम करनेसे बैगनी - बादामी या बैगनी काला प्राप्त होता है। मैंगनीज़ सब्फ़ेटसे काला रंग गाढ़ा हो जाता है। लोहेके आक्साइडको तीन वा चार गुने (तौछमें) द्रावक क व ख के साथ मिलानेसे ये रंग प्राप्त होते हैं। पीला व लाल लुक-र गोंके लिये लोहा उपयुक्त नहीं है। ऐसे लक-र गाँके लिये एक विशेष प्रकारका खनिज ''जापानी रेड'' प्रयुक्त होता है उसका प्राय: ५ प्रतिशत बर्त नॉकी मिट्टीमें मिलानेसे पकानेपर बहुत सुन्दर मांस सी आभा वाला लाल रंग प्राप्त होता है। इस जापानी रेडका संगठन निम्नलिखित है।

> लोहेका आक्साइड ८'२४ भाग ८७'३८ ,, सिलिका अलुमिना 3.54 ,, ۹**.**50 " गरम करनेपर हानि

मैंगनीज रंग

हल्का और गाढ़ा इनेमल बादामी र ग मैंगनीज़ यौगि-कों से प्राप्त होता है। मैंगनस् आक्साइड और अलुमिना के मिलानेसे ''मैंगनीज बादामी'' तैयार होता है। मैगनस् सल्फेट और पोटाश ऐलम (फिटकरी) के विलयनकी

मिलाकर उसमें सोडियम कार्बोनेटके विलयन डालनेसे अव क्षेपको घो और सूखा कर फूँकनेसे "मैंगनीज़ बादामी" प्राप्त होता है। इस बादामीकी आभा उपर्युक्त दोनों अवयर्बोके अनुपातपर निर्भर करती है। इसे द्रावकके साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। यदि लुकमें अलक्ली अधिक हो तो अलक्ली परमैंगनेटके बननेसे बेगनी रंग प्राप्त होता है।

युरेनियम

युरेनियमसे अनेक पीछे रंग प्राप्त होते हैं। आवसी-करण वायुमें हक्का हरा-पीलासे छेकर चमकीला सुर्फ रंग तक प्राप्त हो सकता है और कच्चीकरण वायुमें हरा-वादामों से काला तक प्राप्त हीता है। ये रंग १० केन तक स्थायी होते हैं। इस कारण जहाँ अन्य पोछे रंग इस्तेमाल नहीं हो सकते वहाँ ये होते हैं। बाज़ारोंमें एक घुँघला नारंगी रंग विकता है यह बस्तुत: सोडियम व पोटेशियम युरेनेट होता है।

क्रोमियम रंग

क्रोमियमसे विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं। क्रोमियम रंगके। आगमें पकानेके बाद खूब धोने-की ज़रूरत पड़ती है। सफ़ेंद खलीके। क्रोमियम आक्साइड के साथ मिलानेसे "विक्टोरिया हरा" वा "पन्ना-हरा तैयार होता है। लेड कोमेट और रेड लेड ३५ भागको इसके तिगुने द्रावकके साथ मिलाकर जलानेसे चमकीला सुर्ख रंग प्राप्त होता है। इसे ''मुंगा सुर्ख'' कहते हैं। इन सुर्ख रंगोको जहाँतक हो सके निम्न तापक्रम पर फूंकना चाहिये। ऊँचे तापक्रम पर ये विच्छेटित हो जाते हैं। इन्हें आवसीकरण वायुमे फूँकना चाहिये नहीं तो लाव्वी-करण वायुमें धूँ धले हरे रंगके हो जाते हैं।

टिन आवसाइड को एक प्रतिशत क्रोमियम आवसाइडके साथ आवसीकरण वायुमें गरम करनेसे फूँ कने के तापक्रमके अनुसार गुलाबी अथवा गाड़ा किरमिजी रंग प्राप्त होता है। इसे 'क्रोम-टिन गुलाबी'' कहते हैं। चूना के डालनेसे प्रक्रिया का तापक्रम कम हो जाता है और उसके साथ साथ उसका रंग अधिक स्थायी होता है। नीचे लिखे नुसखेसे बहुत सुन्टर गुलाबी रंग प्राप्त होता है।

दिन आक्साइड ६० भाग सफ़ेद खली ३० '' फिलट ५ '' पोटेशियम डाइक्रोमेट ५ ''

पोटेशियम हाइकोमेट के पानी में घुलाकर और चीज़ों के उसमें मिला कर १२-१२ केन के आक्सीकरण तापक्रम पर पकाने से यह रंग प्राप्त होता है। इस जलें हुये ढेर की पीस कर गरम जल से तब तक धोना चाहिये जब तक धोया हुआ पानी बिल्कुल साफ़ न हो। रंग ऊँ चे और नीचे दोनों तापक्रमों पर इस्तेमाल हो सकता है। ऊँ चे तापक्रम के लिये इसमें ४ गुना (तौलमें दावक मिला कर इस्तेमाल करना चाहिये। सफेद खलीके कुछ अंशके स्थानमें फ्लोरस्पार या पुराना फ्लास्टर) का साँचा सुविधा से प्रयुक्त हो सकता है।

मिश्रित रंग

मिश्रित र गों के लिये अनेक रंगीन आन्साइड को इस्तेमाल करते हैं। इन मिश्रित आन्साइडों को आग पर फूँक कर दावकोंके साथ मिला कर प्रयुक्त करते हैं।

६० भाग कोमियम आक्साइड और ४० भाग कोबाल्ट आक्साइड को ६-१० कोन पर छध्वी-करण वायुमें जलाने से " रूसी-हरा" प्राप्त होता है।

४५ भाग फेरिक आक्साइड, ४३ भाग क्रोमियम आक्साइड और १२ भाग कोबाल्ट आक्साइड से काला रंग प्राप्त होता है।

५२ भाग फेरिक आक्साइड और ४८ भाग क्रोमियम आक्साइड से बादामी र ग प्राप्त होता है। थोडा निक आक्साइड से र ग कुछ गहरा हो जाता है। २४ भाग फेरिक आक्साइड, २० भाग क्रोमियम आक्साइड, ३ भाग अलुमिना और ५३ भाग जिंक आक्साइड से चाकलेट रंग बनता है।

1२ भाग फेरिक आक्साइड, १० भाग क्रोमियम आक्साइड, २८ भाग अलुमिना और ४० भाग जिंक आक्साइड से नार गी गुलाबी रंग प्राप्त होता है।

द्रव सोना

गंधक-बाल्सम नामक पदार्थमें सोना घुळ जाता है। इस प्रकार घुळ कर स्वर्णका रेज़िनेट बनता है। यदि इस द्रवको छुक फेरे हुये बर्त नोंपर लगाकर संवृत्त भट्टीमें पकाते हैं तो उन बर्त नोंपर चमकीला सोना रह जाता है। इस द्रवको नीचे लिखे तरीकेसे तैयार करते हैं।

४'८ ग्राम सोनेका, २५.८ ग्राम अम्लराजमें घुलाते हैं। सोनेके इस विलयनमें सक्फर बालसम आधाग्राम तारपीनका तेल २० ग्राम, वेनिस तारपीन १० ग्रामका मिश्रण ढालकर उसे खूब मिलाकर वाष्प-उष्मक पर गरम करते हैं। जब वे खूब मिलजाते है तब करीब १२ घण्टा रखकर विलेय भागका ढाल छेते हैं। यदि यह अधिक आम्लिक है तो जलसे इसे घो डालते है और यदि बहुन गाढ़ा है तो तारपीनसे पतला बना छेते हैं।

गन्थक बाल्सम बनानेकी रीति यह हैं:- १ भाग वेनिस

तारपीनको ५ भाग तारपीनके तेलमें खूब मिलाकर उष्मक पर गरम करते हैं ताकि वे मिलकर समावयव बन जाय। जब वह समावयव हो जाता है तब उसमे एक भाग महीन पीसा हुआ गंधक ढालकर बिलकुल घुला लेते हैं।

चमक

लुक फेरे हुये बर्त नीपर बिस्मथका बहुत पतला लेप देनेसे उनपर चमक आ जाती है। इससे विस्मथ लवण भावसाइडींके साथ मिलाकर चमकके लिये इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित नुसख़े से मोती-सी-चमक प्राप्त होती है।

३० प्राम रजनको धीरे धीरे गरम कर पिघलाते हैं और तब बरावर हिलातें हुये उसमें १० प्राम बिस्मथ नाइट्रेट डालते हैं। ज्योंही वह बादामी रंगका हो जाता है स्योंही उसमें बराबर हिलाते हुये ४० प्राम तारपीनका तेंल मिलाते हैं। ठंडे होनेपर ३५ प्राम तारपीन और ढालते हैं। बिस्मथ लवणक घुलजानेके लिये देर तक मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ दिनों तक इसे रख देते हैं। उसपर यदि कोई झाग जम जाय तो उसे फेंक ढालते हैं।

रंगीन चमक

कपर लिखी विधिसे तैयार पदार्थमें युरेनियम नाइट्रेट के डालनेसे कुछ सुर्खी लिये हुये बादामी चमक प्राप्त छठा भध्याय]

होती है। इन दोनोंके सिलानेसे नकली सोनेकी चमक आती है। कोबाल्टसे धुंधला बादामी और क्रोमियमसे हरी चमक आती है। इन चमकोंको ब्रुशसे बत नोंपर लगाते है और उन्हें संवृत्त भट्टीमे पकाते हैं। अच्छी चमक के लिये यह आवश्यक हैं कि इन्हें एक भावसे लगावें। चमकोंको लगाकर उन्हें गीव ही सुखा छेते हैं ताकि वें वृंदोंमें न हो, नहीं तो चमक एकसा नहीं होता है।

सातवां ऋध्याय

जलावन भट्टा और तापमापन

दहनसे ताप उत्पन्न होता है। दहन आक्सीकरण किया है। यह क्रिया इतनी तेज़ होनी चाहिये कि उससे पर्याप्त ताप उत्पन्न होकर तापक्रमकी चृद्धि करे। मिट्टीके वर्तनोंके पकानेमें जो जलावन इस्तेमाल होते हैं उनमें जलने वाली चीज़ें कार्वन, हाइड्रोजन और गंधक होती हैं और जलानेवाली चीज़ आक्सीजन। इस कारण जलावनों के जलानेमें पर्याप्त वायुका होना ज़रूरी है।

जब कार्बन पूर्ण रूपसे जलता है तब वह कार्बन डायक्साइड बनता है। वायुकी कमीमें कार्बन मनाक्साइड बनता है। हाइड्रोजन जलकर पानी बनता है और गंधक सरकर डायक्साइड । इन सब चीज़ोंके जलनेमें ताप उत्पन्न होता है। वर्तनोंके पकानेमें जो जलावन इस्तेमाल होते हैं वे लकड़ी, कोयले, गैस और तेल हैं। अब बिजलीका भी इस्तेमाल होना शुरू होगया है। लकड़ी का इस्तेमाल अधिक नहीं होता। यद्यपि लकड़ीसे अधिक स्वच्छ आग प्राप्त होती हैं पर कुँचे तापक्रमके लिये लकड़ी महँगी पढ़ती है। कोयला ही आमतीरसे वर्तनोंके पकानेमें

प्रयुक्त होता है। कोयला साधारणतया तीन प्रकार का होता है।

अंथ्रेसाइट कोयलेमें कार्बनकी मात्रा सबसे अधिक रहती है. पर यह छोटी ज्वालामे जलता है। मध्यम ताप-क्रम के लिये अंथ्रेसाइट इस्तेमाल होता है। विद्विमिनी कोयलेंमें वाष्पशील अवयवोंकी मात्रा अधिक रहती है। यह ऊँचें तापक्रम और बड़ी ज्वालाओं के लिये इस्तेमाल होता है । लिगनाइट, पोट और ब्राउन कोयलेंमें जलकी मात्रा अधिक रहती है। सामान्य तापक्रम वाले भट्टोंमे ये इस्तेमाल होते है। जर्मनी इत्यादि देशोंमें ब्राउन कोयलेको तारकोल व पिचके साथ मिलाकर "विकेट" तैयारकर भट्टोंमें इस्तेमाल करते 🕻 । अच्छे कोयलेमें निम्नलिखित गुण होने चाहिये।

१-कोयला लंबी ज्वालाके साथ जले और उससे कँचा तापजनक मृत्य प्राप्त हो ।

२ — कोयलेमें राख की मान्ना कम हो।

३—राखमें सख्त गोले न बर्ने।

४ — कोयलेमें गधककी मान्ना जहाँ तक हो सके कम हो । आजकल कोयलेके स्थानमें गैसोंका प्रयोग उत्तरोत्तर घद रहा है। गैसें कोयलेसे तैयार होती हैं। कहीं कहीं गैसें अलग तैयार हो भट्टोंमें आती हैं और कहीं-कहीं

भट्टोंके मुख पर ही तैयार होती हैं। यदि गैसें बाहर तैयार हों तो इससे अवश्य ही बहुत कुछ ताप नष्ट हो जाता है पर इससे कुछ लाभ भी होते है।

जलावनोंके जलानेमे जो क्रियाएँ होती हैं उन्हें हम चार मण्डलोंमें विभाजित करते हैं। राख, दहन, विघटन भौर स्वरण। दहन मण्डलमें तापाज्यक कार्बन वायुके द्वारा जलकर कार्बन डायक्साइड बनता है। इस दहनसे ताप उत्पन्न होता है। यह ताप केायलेके तापक्रमकी बदाता है। इससे कायलेके वाष्पशील अवयव कायला-गैसके रूपमें निकलते हैं। जब यह गैस तप्त केाक होकर जाती है तब कार्वन डायबसाइड कार्वन मनान्साइडमें परिणत हा जाता है, विशेषत जब वायुका आधिक्य नहीं है। इस परिवर्तनसे तापका शोषणा होता है, इससे केायलेका तापक्रम कस हो जाता है। इस निम्न तापक्रम पर कार्बन मनावसाइड विच्छेदित हो कार्बन डाय₹साइड और कार्बन बनता है। यह कार्बन फिर आक्सीजनके साथ संयुक्त नहीं होता, पर धुएँके रूपमें निकलता है या भट ठोंकी दीवालोंपर कार्वनके रूपमें नि:क्षिप्त होता है। कार्वनका यह नि:क्षेप अधिकसे अधिक ५००° शः तक होता है। १०००° श० पर यह बिलकुल नहीं होता। राखके गहुँ में जल रहनेसे जब जले हुये गोले उसमें गिरते हैं तब जल भाफ बनकर उठता है और दहकते कार्वनके साथ मिलकर कार्बन मनाक्सा- इंड और हाइड्रोजन-जलगैस-बनता है। इस कियामें तापका शोषण होता है। इससे तापकम कुछ कम हो जाता है। यह जलगैस कक्षमें जाकर ताप उत्पन्न करता है।

कोयछेको गैसोंमें परिणत करनेके लिये कुछ आवसीजन व वायु की जरूरत पडती है। जो वायु चूल्हेके छडसे
प्रविष्ट करती है उसे "प्राथमिक वायु" कहते हैं। यह
कार्बनको कार्बन मनावसाइडमे आवसीकृत करनेमे प्रयुक्त
होता है। जब वेग्यलेकी गैसें भटिठयोंमें जलती हैं तब उन्हें
पूर्ण रूपसे आवसीकृत करनेके लिये और आवसीजन व
वायुकी जरूरत होती है। इस वायुको "गौण वायु" कहते
हैं। यह वायु भटिठयोंमें प्रविष्ट होनेके पहले गरम कर
ली जाती है।

अशुद्ध खिनज तैल भी यिंद सस्ता हो तो भिट्टयों में गरम करनेमें प्रयुक्त हो सकता है। दबावमें तैलको लाकर भिट्टयों में वायु व जल-वाष्प मिलाकर बरनरों में जलाते हैं। भारतमें खिनज तैल इतना सस्ता नहीं है कि इस काममें प्रयुक्त हो सके। पर तैलके व्यवहारसे कुछ लाभ अवश्य है। तैलसे चीनें अच्छी पकती हैं, वर्तन साफ रहते हैं, और मजदूरीमें कम खर्च पढ़ता है। तेलके रखनेमें भी कम खर्च पढ़ता और कम स्थान लगता है। इससे भिट्टयाँ साफ़ रहती हैं और विद्यी गर्म हो जाती हैं, और समयकी बचत होती है।

भट्टा, भट्टी और चूल्हा


मिहीके वर्तन विशेष भिट्टयों व चूक्हों में पकाये नाते हैं। वड़ी भट्टीको भट्टा कहते हैं। भट्टियाँ भिन्न-भिन्न सामानों और तापक्रमोंके लिये भिन्न-भिन्न आकार और प्रकारकी होती है। इन भट्टियों में निम्नलिखित अधिक महरवकी हैं।

उपर खुले हुये भट्टे

इसे "हुँ म्प" कहते हैं। ये वे भट्टे हैं जो सामान्य ई टॉके तैयार करनेमें इस्तेमाल होते हैं। ये कच्ची ई टॉके बने होते हैं। इनके बनानेमें बहुत कम खर्च पटता है और आवश्यकतानुसार छोटे व बड़े बन सकते हैं। पर दोप इनमें यह है कि यहुतसी ई टे ख़राब हो जाती हैं और वर्षा और वातसे इन्हें बचानेका कोई उपाय नहीं होता। इन भट्टोंको पकी हुई ईटॉसे दीवाल बनाकर सुधार सकते है। जब इन भट्टोंको ऊपरसे बन्द कर देते हैं तब ये ऊपरसे बन्द भट्टे हो जाते हैं।

ऊपरसे बन्द भट्टे

अपरसे बन्द भट्टे तीन प्रकारके होते हैं। एक, वे जिनका यहाव अपरकी ओर होता है। दूसरे, वे जिनका बहाव नीचेकी ओर होता है और तीसरे वे जिनका यहाव क्षेतिज होता है। पकने वाळे वर्तन भट्टेके अन्दर रक्के जाते हैं। और भट्टेके बगलकी दीवालोंसे वे जलाये जाते




चित्र--१०

एक कत्त् वाला सद्दा

हैं। इनके उपरमें छेद होते हैं जिससे धुएँ और जरूती हुई गैसे निकलती हैं। चूँकि इनमें गैसे उपरक और उठती हैं इस कारण इन्हें उपर बहाव वाड़े भट्टों कहते हैं। नीचे वहाव वाले भट्टेमें गैसें नीचेकी ओर बहती हैं और इनमें एक व एकके ऊपर दूसरे, दो कक्ष होते हैं। इनका कक्ष आयताकार व वर्गाकार होता है। इन भट्टोंमें ताप एक सा वितरित होता है। इस कारण इनमें सामान एकसे पकते हैं। जलावनकी वचत और समय कम लगनेकी दृष्टिसे दो कक्षवाले भट्टे अच्छे होते हैं। ऊपरका कक्ष नीचेके कक्षकी तस गैसोंसे गरम होता है। ये भट्टे लुक फेरनेसे पहले वर्तनोंके पकानेमें विशेष रूपसे प्रयुक्त होते हैं।

कैसेल व न्यूकैसेल भट्टोंमे भट्टेके एक किनारेपर चूल्हा रहता है और दूसरे किनारेमें चिमनी रहती है। इसमें ज्याला क्षेतिज चलकर चिमनीसे निकल जाती है। इस कारण ऐसे भट्टोंको ''क्षेतिज बहाव भट्टे'' कहते हैं। यदि भट्टे बहुत लम्बे नहीं हैं तो तापका वितरण एक सा होता है, नहीं तो लम्बे होनेसे तापका वितरण एकसा नहीं होता और वर्तन ठीक नहीं पकते।

कपर जिन भट्टोंका वर्णन हुआ है वे आवर्त्त भट्टे कहे जाते हैं। कुछ और भट्टे होते हैं जिन्हें अविरत भट्टे कहते हैं। इन भट्टोंके सिद्धान्त एक ही हैं, पर ये भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं। ऐसे भट्टोंमें एक "हौफमान भट्टा" होता है। इन भट्टोंमें एक कक्ष होता है। वर्तनोंके रखनेके लिये वारह दरवाज़े होते है। इन वारहोंमें नलियाँ होती



चित्र-११ दो कच्च वाजा भट्टा

हैं जो एक प्रमुख नलीसे जुड़ी होती हैं। इन दरवाजोंको अलग-अलग बन्द करने और खोलनेका इन्तजाम होता है। इन दरवाजोंके बीचके स्थानको कक्ष कहते हैं और ये एक दूसरेसे एक परदेके द्वारा बन्द होते हैं। इन कक्षोंमें से कसी एकमें भाग जलाते हैं, इससे बगलके कमरोंके तिंध

काफी गरम हो जाते हैं जिससे उन पर कोयले फेंकनेसे कोयले जल उठते हैं। गरम गैसें एक कमरेसे दूसरे कमरेमें जाती हैं और जब उनका तापक्रम १५०°-२००° श० हो जाता है तब प्रधान नलीसे होकर चिमनी द्वारा निकल जाती हैं। जो नर्तन यहे तुनुक होते हैं और जिनको उच तापक्रमपर गरम करनेकी जरूरत होती है उनके लिये ये भट्टे बढे उपयोगी हैं। पर इस भट्टेमें तापकमका नियंत्रण दचित रूपसे नहीं हो सकता। इस कारण [ै] मेन्डहाइम" भट्टा उत्कृष्ट कोटिके सामार्गीके लिये अधिक उपयुक्त होता है। ऐसे भट्टे में सारे कक्ष एक किनारे-से दूसरे दिनारे तक नलके द्वारा मिले रहते हैं। ये सब कक्ष ज़मीनके नीचे रहते हैं । ऊपरसे नल द्वारा रोसें प्रविष्ट करती हैं और केन्द्रकी चिमनीसे गैमींका यहाव होता है।

सुरंग (टनेल) किस्मके अविरत भट्टे में मिट्टीके सामान दु:गालनीय मिट्टीके ठेलोंपर रक्षे जाते हैं और ये ठेले लोहेके रेलोंपर सुरंगके अन्दर बलते हैं। भट्टीके एक स्थानपर ही सामान गरम होते हैं। ठेलोंके नीचेये वायु प्रविष्ट करनी है और सारे भट्टे में बहती रहती है। सेर कमसे ठंडे दहन और तस मण्डलों बहती है। ये भट्टे कोयले या गैस दोनोंसे गरम किये ना सकते हैं। इस प्रकारके भट्टे में निम्नलिबित गुण हैं।

१ - जलावनकी बढ़ी बचत होती है।

२—भट्टेका एक भाग ही गरम होता है। इससे विकीरणसे तापका क्षय नहीं होता।

२—सुरंगके कायम रखनेमें कम खर्च पडता है।

४—भट्टीके कुछ थोड़े भागको ही उच्च कोटिके दु:गाल-नीय सामानींसे बनाना पडता है।

५--इनके वर्तन अधिक नहीं टूटते।

बर्तनीपर इनेमल रंग चढ़ाकर पकानेके लिये संवृत्त भट्टे प्रयुक्त होते है। जिन बर्तनोंको जलावन गैसोंके संसर्गसे अलग रखना होता है उन्हें भी इस भट्टों पकाते हैं। इन भट्टोंके कक्ष दुःगालनीय सामग्रियोंसे बने होते हैं और ये बाहरसे गरम किये जाते हैं। कक्षके अन्दरकी दीवालोंसे विकीरण और चालन द्वारा ताप जाता है। इस कारण यह जरूरी है कि कक्षोकी दीवाले जहाँ तक हो पतली हों और ऐसी चीजोंसे बनी हो जो ताप-सु-चालक हों । ये भद्रियाँ ऐसी बनी होती है कि गैसें और व्वालाएँ भट्टीकी बाहर और अन्दरकी दीवालोंके बीचसे घुमें और अन्तमें एक सामान्य नलसे होकर चिमनी द्वारा बाहर निकल जाय। ड्रेस्लर किस्मकी अविरत संवृत्त मिट्टयाँ आजकल बहुत अधिक वर्तनोंके पकानेमें प्रयुक्त हो रही हैं। इस भट्टेमें १२००° श० तक तापक्रम

प्राप्त हो सकता है और इनमें बत^रनोंको रखनेके लिये सैगरोंकी ज़रूरत नहीं पड़ती।

आजकल विजलीकी भी भट्टियाँ प्रयुक्त होने लगी है। अनेक ऐसी भट्टियाँ बाजारोंमें विकती हैं। इन भट्टियोंमें निम्नलिखित गुण हैं।

१—इन भट्टिगोंमे स्वच्छ आवसीकरण वातावरण प्राप्त होता है। धुएँ इसमें विल्कुल नहीं होते।

२—इन भट्टियोंमें तापक्रम एकसा प्राप्त होता है। इस कारण बर्तन एकसे पकते है।

३ — कम मजदूरी लगती है और पकना सरलतासे नियंत्रित किया जा सकता है।

४ — इसके मरम्मतमे कम खर्च पड़ता है।

५-कम समयमे बर्त न पकते है।

सबसे बड़ा दोष इसमें यही है कि ये कुछ महँगी होती है और यदि बिजली बड़ी सस्ती न हो तो और भी महँगी पड़ती है।

तापक्रमका सापन

अनेक उपायोंसे भिट्टयोंके अन्दरके तापन म जाने जा सकते है । तापक्रमके जाननेका सबसे सरल तरीका भिट्टयोंके अन्दरकी चीजों व भिट्टयोंके अन्दरकी दीवालोंके रंगसे है, पर इसके लिये बढ़ा अनुभव होना चाहिये। यदि भट्टियोंका रङ्ग सुर्ख़ होना ग्रुरू हो तो तापक्रम ५००° श० धुंधला सुर्ख हो तो " ७००° श०

> चेरी सुर्व हो तो ८१०° হা০ ৭০০০° হাত सुर्ख हो तो चमकीला १२००° श० " चमकीला नारड़ी हो तो चमकीला सफ़ेद हो तो " 13,00° श० 72 १४००° ज्ञ अति चमकीला सफ़ेद हो तो

दहकता सफेद हो तो " १५००° श० समझना चाहिये । यह रंग तभी देखना चाहिये जब

ज्वाला स्वच्छ रहे और उसमें कोई हाइड्रोकार्वन न हो। निर्राक्षकको अँघेरे म्थानपर खडा होकर देखना चाहिये ताकि सूर्य-प्रकाशकी चमकसे आँखे प्रभावित न हो।

वर्त न पकानेकी भट्टियों में अन्य साधनोंसेभी तापक्रम का ज्ञान प्राप्त करते हैं इन्हें उद्यतापदर्शक (पाइरोस्कोप) और उद्यतापमापक (पाइरोमोटर) कहते हैं।

जार उत्रनापनापक (पाइरानाटर) कहत है।
उग्रनापदर्शक ऐसे साधन हैं जिनसे उनमें जो
परिवर्त्तन होता है उससे तापक्रमका ज्ञान होता है।
सन् १८८६ ई० में हरमैन सेगर नामक एक व्यक्तिने कुछ
सुण्डाकार पदार्थ बनाये जिन्हें पिरेमिड व 'कोन' कहते
हैं। ये कोन किसी विशेष तापक्रम पर भट्टियों के अन्दर
कोमल होकर झुक जाते हैं। ये कई पदार्थों के मिश्रणसे
बने होते हैं। चूँकि ये मिश्रणके बने होते हैं, इनका

कोई विशिष्ट क्रथनांक नहीं होता है। इनका कोमल होना भट्ठीके जलानेके समय और भट्ठीके अन्दरके वातावरणपर निर्भर रहता है।

निभर रहता है।			
भ	द्वीमें झुक जा	ानेका तापक्रम	
कोन नम्बर	श०	कोन नम्बर	হাৎ
०२२	€00°	०५ क	1000
०२१	६५०	०४ क	१०२०
०२०	६७०	०३ क	3080
० 🎖 ९	६६०	०२ क	१०६०
038	930	०१ क	9060
010	७३०	१ क	1100
०१६	७५०	२ क	3320
०१५ क	030	३ क	1180
०१४ क	८१५	४ क	3380
०१३ क	८३५	५ क	3360
०१२ क	૮૫૫	६ क	3200
०११ क	660	હ	१२३०
०१० क	800	6	१२५०
०६ क	९२०	8	1260
०८ क	680	3 0	१३००
०७ क	९६०	÷ 3	1320
_			

960

०६ क

कोन नम्बर	श०	कोन नक्बर	श०
१२	3540	३०	१६७०
१३	१३८०	2 9	9980
3 8	3830	३ २	3090
\$ rd	१४३५	३३	१७३०
१६	9850	३४	१७५०
9 0	1880	3 4	9000
38	3400	३६	9090
38	१५२०	३७	१८२५
२०	१५३०	३८	१५४०
२६	9460	३९	9660
२७	3630	४०	1850
२८	१६३०	83	१९६०
२ १	१६५०	४२	२०००

भही जलानेके दो घण्टे बाद ये तापक्रम प्राप्त होते हैं, पर यदि जलानेका समय अधिक लगे तो ये कोन उपर लिखित तापक्रमसे नीचे ही कोमल होजाते हैं। लध्वी-करण वातावरणमें ये कोन बहुत विश्वनीय नहीं हैं क्योंकि ऐसी दशामें इन कोनों के छेदों पर कार्वन बैठ जाते हैं और तब ताप भन्दर ठीक तरहसे प्रविष्ट नहीं कर सकता। इसका परिणाम यह होता है कि इनके कोमल होने का तापक्रम बहुत कुछ बढ़ जाता है। इन सेगरोंके अतिरिक्त अन्य प्रकारके उग्रतापदर्शक भी अनेक स्थलों पर प्रयुक्त होते हैं, पर ये सब सेंगर कोनसे अच्छे नहीं होते।

उम्रतापमापक ऐसे साधन हैं जिनसे तप्त पदार्थोंका तापक्रम मापा जासके। इनका प्रयोग भट्टियोंमें उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। कई प्रकारके उम्रतापमापक होते है, पर उनमें दो बहुत अधिक महत्वके है।

१--ताप-वैद्युत उग्रतापमापक जो १४००° श० तक तापक्रममापनमें प्रयुक्त हो सकता है

२ — विकीरण उग्रतापमापक । यह८५०° से १६००° श० तक तापक्रममापकमें प्रयुक्त हो सकता है।

सेवेकने देखा कि दो विभिन्न धातुओं के संगम पर विद्युद्वाहक वल होता हैं और यदि किसी विद्युत् कुंडली में दो संगम हो तो उसमे दो विरुद्ध बल होते हैं। यदि एक संगम उच्चतर तापक्रम पर हो तो उसमे संयुक्त विद्युद्वाहक बल होगा जिससे उस कुडलीमे विद्युत् प्रवाहित होगी। इस विद्युद्वाहक बलका परिमाण (१) धातुओं की प्रकृति और (२) दो संगमों के तापक्रमों की विभिन्नता और (३) दो संगमों के वास्तविक तापक्रमों की विभिन्नता और (३) दो संगमों के वास्तविक तापक्रम पर निर्भर रहता है। धातुयुग्म जो उग्रतापमापक्रमे १२००° श० तक तापक्रमके नापनेमे प्रयक्त होते हैं वे तांबा, निकेल, लेहा, क्रोमियम सदश होन-धातुओंको मिश्र-धातुके बने होते हैं। १४००° श० तक तापक्रममापकके लिये हीटिनम और रेडियम-हाटिनमकी मिश्र-धातुके बने होते हैं। विद्युद्वाहक बल किसी मिली-वेल्टमापक व विभव-मापक द्वारा मापा जाता है। इन पर ऐसे चिह्न बने होते हैं जिनसे सीधे तापक्रम सूचित होता है।

विकीरण उप्रतापमापकमें जितना ही ऊँचा तापक्रम हो उतना हो वह अधिक यथार्थ होता है। इस विधिमें गरम पदार्थांसे निकले सब आवृत्तिके विकोरस किसी दर्पण वा लेंस पर केदित हो ताप-विद्युत युग्म पर पडकर मिली-वेल्ट सापकके। प्रभावित करते हैं। इन उप्रताप दर्शक व मापकमें अनुलेखक यंत्र लगे रहते हैं। जिनसे चौवीसों घण्टेका तापक्रम अंकित होता रहता है।

त्राठवां अध्याय दुःगालनीय

चीनो मिटीके वर्त ने को भट्टीमें पकाने के लिये कुछ ऐसे सन्दूकों को जरूरत पड़ती है जो आगमें ज़ड़ी गलें नहीं, और जिनमें वर्त ने को रखकर पका सके। ऐसी ची जों को दुःगालनीय अर्थात् कठिनतासे पिघलने वाली वस्तुएँ कहते हैं। इनमे रखकर वर्त ने को पकाने से मट्टीकी ज्वालाएँ या ज्वाला-गैसें सीधे वर्त ने के संसर्भमें नहीं आती। ये सन्दूकों किसी भी कद और आकारके हो पर ये सकते हैं। साधारणतया गोल या आयताकार होते हैं। इन सन्दूकसी शकलकी वस्तुओं को ''सैगर' कहते हैं।

सैगर अग्निजित् मिहीके बनते हैं। उनमें थोड़ा और पदार्थ मिला रहता है जिसे ''ग्रौग'' कहते है। ग्रौग टूटे हुये स्वच्छ सैगरके पीसनेसे प्राप्त होता है। यह तीन आकारका होता है। मोटा, मध्यम और महीन। मोटे ग्रौगके दाने ७ मिलीमीटर ज्यासके, मध्यमके ३ मिलीमीटर और महीनके ३ मिलीमीटरसे छोटे ज्यासके होते हैं।

मिट्टीमें ग्रीत कितना मिलाना चाहिये, यह मिट्टीकी नम्रता और सैगर की मज़त्रूतीपर निर्भर रहता है। ताप- क्रमके घटने-बढनेसे सेगरमें जो परिवर्त्तन होते हैं उन्हें सहन करनेमें प्रौगसे सहायता मिलती है और सैगरमें सिक़डन कम होती है। यदि प्रौगकी सामग्री ठीक पकी हुई है तो औग मिट्टीके साथ मिलकर सैगर बननेमें अधिक सिक्कड़ती नही । इस कारण सैगरमें श्रीगका होना जरूरी है। जब सेगर भट्टीमें रक्खा जाता है अथवा जब भट्टी ठडी होती है तब ग्रीगके कारण ही तैयार तापक्रमके परिवर्तन सहन करनेमें समर्थ होता है। इस दृष्टिसे मोटे श्रीग अच्छे होते हैं पर इसमें वितानक्षमता और महीन होनेका गुण कस हो जाता है। महीन श्रीगसे अधिक सुपरिता आती है, पर इसका मिश्रण तापक्रमके अकस्मात् परिवर्त्तन को उतना अधिक सहन नहीं कर सकता । इन सब बार्तीको देखते हुये अच्छा यही है कि भिन्न-भिन्न आकार के ग्रौगों-को मिलाकर प्रयुक्त करें। श्रीगोंका सगठन वैसा ही होना चाहिये जैसा मिट्टीका हो, और यदि हो सके तो उसे पहले उच्च तापक्रमपर पका लेना चाहिये।

सैगर बनानेके लिये नम्न मिट्टी और बलुभार मिट्टी दोनोंको इस्तेमाल करना चाहिये। इन दोनोंका अनुपात प्रयोगसे ही निश्चित किया जा सकता है। साधारण तौरसे प्रौगका अनुपात ५० से ६० प्रतिशत रहता है। सैगर बनानेके लिये निम्नलिखित नुसखा अच्छा है।

नम्र मिट्टी	३० भाग
बळुआर मिट्टी	9 ⁵⁷
मौटा ग्रीग	२० "
मध्यम प्रीग	ફ ર ''

छोटे कदके सैगरोंके बनानेमें सहोन ग्रौग काम आता है।

सूखे ग्रीग और अग्निजित् मिट्टीको एक दूसरेके ऊपर हमें रख पानी वारबार छिडकते हैं ताकि वे खूब मिल जॉय। यह मिलाना यंत्रोंसे भी हो सकना है, जहाँ जलके फन्त्रारे छोड़े जाते हैं। इस मिश्रणको फिर गूँथते और दबाते हैं और एक व दो बार पुगमिलमें भी डालकर दबाते है। इसे तब ठडे स्थानमें ढेर बनाकर पुराना होनेके लिये रख छोड़ते है। पुराना होनेपर इससे सैगर बनाते है।

हाथ से बनाना

जिस आकारका सेगर तैयार करना होता है वैसा हाथ-से मिट्टीका लोंदा बनाकर मेजपर महीन ग्रींग छीटकर बनाते है।

मशोनसे दबाकर बनाना

इस विधिमे लाभ यह है कि किसी भी आकारके सैगर बना सकते हैं। मिश्रणमें कम पानी देना चाहिये ताकि वह भले प्रकारसे दवाया जा सके। इस विधिमें दोष केवल यही है कि सैगरके पेदें पार्वसे अधिक दब जाते हैं जिससे सैगरके सब अझ एक मजबूतीके नहीं होते। पेदें पार्वसे अधिक मजबूत होते हैं। इस दोषको दूर करनेके लिये केवल उन्हीं सैगरोंको दबाते हैं जो द से ४ इंच ऊँचे होते हैं। इससे अधिक ऊँचे सैगर दे या ४ बारसे अधिक इस्तेमाल करने पर फट जाते हैं। मशीन से एक आदमी प्रति दिन दे इंच ऊँचा २०० से ४०० तक सैगर बना सकता है।

जौलीसे बनाना

इस विधिसे केवल गोलाकार सैंगर बनते हैं। मिश्रण पर्याप्त कोमल होना चाहिये ताकि खरदनीसे काम किया जा सके। इसके लिये साँचे दो अंशोंमें बनाये जाते हैं। इनका घेरा १ से २ इच मोटा होता है और पेंदा बीचमें उठा हुआ होता है। इससे सैंगरका पंदा मजबूत होता है, ऐसा समझा जाता है। जौली पर वैसा ही काम होता है जैसा बर्तन बनानेमें होता है। केवल साँचे को हर बार महीन पिसी हुई मिटीसे धुरिया लेते हैं।

ढालना

कभी-कभी प्लास्टरके साँचोंमें डालकर सैंगर तैयार करते हैं। इस विधिमें अधिक ग्रीग इस्तेमाल करना पडता है। इससे यह बिधि कुछ महँगी पडती है।

सैगरको लकड़ीके कठरे पर रख प्लास्टर व लोहेके तर्क्तोंपर सुखाते हैं। इसके लिये भट्टीसे निकले न्यर्थ तापको इस्तेमाल करते है। सैगरको जल्दी नहीं सुखाना चाहिये, नहीं तो महीन दरारें फट जाती है।। सूखे सैंगरो का उन्हीं भटिठयों में पकाते हैं जिनमें बर्तन पकाये लाते हैं। पर सैगरोंको अकेला ही बिना कुछ उनमें रवखे पकाना ठीक है। कुछ देशोंमें जहाँ भट्ठियोंमे दो मंजिलें होती है. नीचेकी मंजिलोंमे वर्तन पकाये जाते हैं और ऊपरकी मंजिलोंमे सैंगर अकेला ही व हलके वर्तनोंको रख कर पकाये जाते हैं। पर इस प्रकार सैगर ठीक पकते नहीं है और वे टेढ़े हो जाते व टूट भी जाते हैं। जिन सैगर्गेमें सीस-लुक फेरे हुये सामान रक्ले जाते हैं उनमें अन्दर पहले लुकसे लेप लेते हैं ताकि वे उनमें रक्षे बर्त नोंके लकको सोख न लें।

सैगरोंको नम जगहों पर नही रखना चाहिये अथवा उन्हें ऐसी जगह पर न रखना चाहिये जहाँ वे पानी सोख हैं। सैगर के नम होनेसे उनमेंसे भाफ निकल कर बर्तनों पर द्वीभूत हो सकती है। इस वाष्पके साथ जलावन-गैसोंसे निकली गन्धककी वाष्प भी रह सकती है। ताप-क्रमके ऊँचा होनेसे यह वाष्प बर्तनोंको र्नुकसान पहुँचाती है।

सैगरोंके बराबर ब्यवहारसे उनमें दरारें फट जाती

हैं। ज्यों ही दरारें देख पड़े उन्हें सावधानीसे बन्द कर देना चाहिये। ग्रीग और नष्ट लुक व जल-काँच इसके लिये इस्तेमाल हो सकता है। इस मिश्रणमें थोड़ी चीनी मिट्टी देते हैं ताकि वह चिपक सके। अधिक मिट्टीसे मिश्रण सिक्कडकर गिर पडता है। जल-काँचसे यदि दरारें बन्द की जाँय तो सैगरको फिर पका लेना चाहिये। सैगर कितने दिनों तक काम दे सकते हैं, यह कहना कठिन है। २५ बार तक ये भट्ठियों चं चढाये जा सकते है। आम तौरसे वे १५ बारसे अधिक काम नहीं देते। कुछ तो आठ नौ बारमें ही निकम्मे हो जाते हैं।

कारवोरंडमके भी सैगर वनते हैं। पिघले हुये स्फटिक के सैगर भी अच्छे और सस्ते होते हैं। इन्हे मिटीके साथ मिलाकर भी प्रयुक्त कर सकते हैं। अग्निजित् मिटी के स्थानमें चीनी-मिटी व "गेंट मिटी" भी प्रयुक्त हो सकती है। यदि स्फटिककी मात्रा ५०-६० प्रतिशत हो ते। ऐसे सैगर अकस्मात् गरम व ठंटे होने पर टूटते नहीं हैं।

श्रमिजित ईंट

ये ईटें प्रधानत. अग्निजित् मिटीकी बनी होती हैं और ऊँचे तापक्रमको सह सकती हैं पर भिन्न-भिन्न कार्मों के लिये ये ईटें भिन्न-भिन्न पदार्थीसे बनती हैं। ये ईटें आमतौरसे तीन प्रकारकी होती है।

चारीय अमिजित् ईंटें

ये ईटें घातुओंके यौगिकोंके योगसे बनती हैं। इनमें मैगनीशिया, डोलोमाइट, निरकोनिया बौक्साइट और ळोहेके खनिज और कुछ क्षारीय धातु-मेल होते हैं। ये ईटें प्रधानतः लोहे और इस्पातकी भट्टियोंमें प्रयुक्त होती हैं। मैगनोशियाकी ई टें यद्यपि सहँगी पड़ती है पर वे अधिक दिनों तक टिकती हैं। जिरकोनियाकी बनी ई'टें क्षारीय होती है और तापक्रमके अकस्मात् परिवर्तनसे हटती नहीं हैं। ये ईटें विद्युत-भटि्ठयोंके छतों और अन्दरके भागों में प्रयुक्त होती हैं। बौक्साइटकी ईंट भी क्षारीय समझी जाती हैं यद्यपि अनेक दृष्टियोंसे ये उदासीन होती हैं। क्षारीय धातु-मैलोंका इस पर कदाचित् ही कोई असर पड़ता है। यद्यपि चूना इन्हें शीघ्रतासे आकान्त करता है। ये ईटें उन भट्टियोंमें इस्तेमाल होती हैं जिनमें घातुएँ, घातुओंके आक्साइड व क्षारीय घातु-मैल बहुत उच्च तापक्रम तक गरम किये जाते हैं। लोहेके खनिज, हीमेटाइट और मैगनीसाइट भी कभी-कभी भट्टियों ने अन्दरके भागों के लिये प्रयुक्त होते हैं। ये मिट्टी और अलुमिनाकी अपेक्षा निम्न तापक्रम पर ही पिघल जाते हैं।

उदासीन ईंटे

ये ईर्टे अफाइट, कारबोरंडम और क्रोमाइट इत्यादिसे

बनती हैं। कार्बनकी ईंटें तांबा, सीसा, अलुमिनियस और कभी-कभी इस्पातके तैयार करने की भट्टियोमें प्रयुक्त होती हैं। कार्वन पर तापक्रमका कोई असर नहीं पढ़ता और यह धातु-मैलोंसे भी जल्दी आक्रान्त नहीं होता। गरम करनेसे इसके आयतनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इन ईटोंको भट्टीमें रखने पर अग्निजित मिट्टीके सीमेट व जलकाँचका लेप दे देना ज़रूरी है ताकि भट्टीके गरम करनेके समय वे वायुसे जल न जाँय। कारबोरडम की ईटें बड़ी मजबूत होती हैं पर कुछ दिनोंके उपयोगके वाद सिलिकन कारबाइड बननेके कारण उनको मज़बूती बहत कुछ घट जाती है। ये ईटें बडी कठोर होती हैं और उच्च तापक्रमका उन पर कोई असर नहीं होता। इनकी ताप-चालकता बड़ी ऊँची होती है। इस कारण ये ईटे ड्राइज्लर भट्टेके दहन-कश्चके निर्माणमें प्रयुक्त होती 曾日

क्रोम-छोह खनिज, जिसमें प्राय: ५० प्रतिशत क्रोमि-यम आक्साइड और २५ प्रतिशत छोहेका आक्साइड रहता है—की ईटें बड़ी उपयोगी पर महगी होती हैं। ये ईटें इस्पात भिट्टयोमें तांबा, अण्टीमनी और वड़ निर्माणकी भिट्टयोंमें इस्तेमाल होती हैं। इनका पिघलना क्रोमियम आक्साइडके अनुपात पर निर्भर रहता है। शुद्ध क्रोमियम आक्साइड प्राय: पिघलता नहीं।

आम्लिक ईटे'

भाम्लिक ईटें या तो पूर्णत: सिलिका व रेतसे बनती हैं और उन्हे वाँघनेके लिये थोड़ा चूना व जल-काँच उसमें मिला देते है या ऐसी अग्निजित् मिद्दीसे बनती हैं जिन में सिलिका का अंश बहुत अधिक होता है। जितना ही सिलिका इन ईटोंमें रहता है उतना ही ने आस्लिक होती हैं। सिलिका और अग्निजित् ईटोंमें भेद यह है सिलिकाकी ईटें गरम करने पर फैलती हैं और अग्निजित ईटें सिकुड़ती है। जहाँ सिकुड़न नहीं होना चाहिये और उच्च ताप-अवरोधकी आवश्यकता हो वहाँ ही सिलिकाकी ईटें इस्तेमाल होती है। अर्ध-सिलिकाकी ईटें यदि ठीक तरह से बने तो वे न फैलती है और न सिकुड़ती हैं। आस्लिक ईटें प्रधानतः कोक निर्माणकी भट्टियोमें प्रयुक्त होती हैं। कुम्हारों की भट्टियाँ प्रधानतः अग्निजित् सिट्टी कीं ईटोंसे बनती हैं। ये ईटें ऐसी होनी चाहिये कि उच्च तापक्रमको सह सके और भटि्ठयोंकी निख्योंकी धूलोंसे आकान्त न हों। उन्हें अधिक सिक्डड़ना भी नहीं चाहिये नहीं तो भटि्ठयाँ दूटकर गिर पड़ेगी।

अग्निजित् ईटोंके तैयार करनेकी विधि यह है कि अग्निजित् मिट्टी और टूटी हुई ईटोंको 'एज-रनर-मिल" में डा।उ कर पीसते हैं। जो छोटे छोटे दुकड़े मिलके सछेद पेंदेसे निकल आते हैं उन्हें ''मिन्सर" में डालकर जलसे नम्र बनाते हैं। मिक्सरसे उन्हें "पुगिसल" में डालकर मिटीको गूँथते हैं। ऐसी तैयार मिटीसे मशीन द्वारा ईटें बना सकते हैं, पर हाथसे बनी ईटें मशीनसे बनी ईटोंसे अच्छी होती हैं वर्यों कि मशोनकी ईटें अधिक दबावके कारण सघन हो जाती हैं। हाथसे बनी ईटोंका रूप और आकार स्वच्छ और ठीक-ठीक होता है, पर हाथों से कम ईटें बन सकती हैं।

ईटोंको बनाकर गरम गर्चो व गरम कमरोंमें सुखाते हैं। भटठोंके नष्ट तापसे सुखानेमें बहुत सस्ता पडता है। कुछ कारखानोंमें भट्ठोंके जपर ईटोंको रख कर सुखाते हैं। ये ईटें ऐसी रक्खी जाती हैं कि वे ठीक तरहसे सुख सकें और उनके धीचसे गरम गैसें एकसा भा जा सकें ताकि उनके वाष्पशील पदार्थ गैस बनकर उड़ जॉय। ईटें आधे इंचकी दूरीपर कतारोंमें कुछको चिपटा और कुछको किनारॉपर रखते हैं। इन ईटोंको पकानेके लिये कई प्रकारके भट्ठे इस्तेमाल होते हैं। पर साधारण भट्ठे आयताकार होते हैं। आजकल अवरित भट्ठे भी प्रयुक्त हो रहे हैं।

भट्टोमे पकनेके सिद्धान्त

मिट्टीके वर्षन वनानेमें भट्ठोंमें पकानेका कार्य सबसे कठिन, मेंहगा और महत्वका होता है। मिट्टीके कच्चे वर्षन तुनुक और मुखायम होते हैं, पानीसे जल्दी गछ जाते हैं। पकाने पर ये मजबूत और कठोर हो जाते हैं और तब जल अम्ल व अन्य द्रवोंसे जल्दी आकान्त नहीं होते। ये परिवर्तन मिट्टीके विच्छेदनसे होते हैं। मिट्टी आँशिक रूपसे पिघल जाती है और यह पिघली मिट्टी अन्य पदार्थोंका वाँघ रखती है। मिन्न-भिन्न तापक्रमपर मिट्टीमें विभिन्न कियाएँ होती हैं। इन कियाओंके निम्नलिखित क्रम अधिक महत्वके हैं।

(१) धुर्चां व भाफ लगनेका क्रम

यह १२०० कि होता है। वस्तुतः यह क सुखानेका है। इस कममें सुखनेकी कमी यदि कोई है तो पूरी हो जाती है और जलका जो कुछ अंश रहता है वह निकल जाता है। यह धुआँ लगना यदि ठीक तरहसे न हो तो वर्त न टूट सकते है और उनपर अप्रिय वस्तु यें द्रवीभूत व घनीभूत हो सकती है। जल-वाष्प यदि जल्दी ने से भट्ठेसे वाहर न निकल जाय तो यह सैगर व बर्त नों पर गन्धक-गैसोंके कारण आग्लिक रूपमें द्रवीभूत हो जाता है। इस कारण भट्ठोंमें वायु तेजीसे वदनी चाहिये ताकि भाफ और अन्य वाष्पशील पदार्थ जल्दी ही भट्ठों-से निकल जायँ। इस कममें भट्ठे तेज़ीसे नहीं जलाये जाते और भट्ठोंमें भाफ भरी रहनी चाहिये। इसीसे इस कमको धुआँ व भाफ लगना कहते हैं। पोरसीलेनके सामानोंके लिये ५ से ६ घण्टे पर्याप्त हैं। वास्तवमें सामानोंको प्रकृति पर इस कमका समय निर्भर रहता है।

विच्छेदन-क्रम, २००-२५०° श०

जब तापक्रम २००° श० पहुँचता है तब जो कुछ वाष्पशील कार्वनिक पदार्थ रहते हैं वे विच्छेंदित हो जाते और लोहेके जल-संयोजित आक्साइड जल-वियोजित होना शुरू होते हैं। इस दशामें यदि वर्तनों लें लोहेके आक्साइड और कार्वनिक पदार्थ अधिक न हों तो भट्ठेके जलानेका काम अधिक तेज़ होना चाहिये। जब भट्ठेका तापक्रम प्राय. ५००० श० पहुँच जाय व भट्ठा सुर्ख होना शुरू हो तब भट्ठेका जलाना मन्द कर देना चाहिये।

निर्जलीकरगा-क्रम, ४५०-७००° शः

इस क्रममें रसायनिक संयुक्त जल बडी शीव्रनासे विच्छेदित होना शुरू होता है और यदि भट्ठेका जलाना मन्द न हो तो वर्तनोंको नुकसान पहुँच सकता है। इस क्रमसे मिट्टी गैसोंको सोख सकती है और उन पर अम्लों की क्रियाएँ भी हो सकती है। मिट्टीमें यदि कार्बन अंग्रे-साइटके रूपमें है तो वह बिना किसी हानिके ही जल्दी जलकर निकल जाती है, पर यदि कार्बन विद्वमिनी कार्बनके

रूपमें है तो उसमें हाइड्रोकार्वन और कुछ तेल रहते हैं। जिससे स्थानीय दहन शुरू होता है और उससे मिट्टीका आवसीकरण रकता है। लिगनाइट कार्वनसे प्रचुर वाष्प्र निकलता है, पर यह इतना हानिकारक नहीं होता जितना विद्वमिनी कार्वनसे निकले पदार्थ होते हैं। इस अवस्थामें यदि भट्ठेसे मिट्टी निकाल की जाय ते। वह भूरेसे काले रंग तक होती है। ऐसी मिट्टी फिर जलसे नम्न नहीं होती, पर इतनी सख़त और मजबूत भी नहीं होती कि टूटे नहीं।

त्राक्सीकरण-क्रम, ७००-१०००° श०

जब भट्ठेका तापकम ७००° श० पहुँच जाय तब उसे फिर तेज़ीसे जला सकते हैं, पर यह बर्तनोंको प्रकृति, कद, घनता और बनावट पर निर्भर रहता है। इस दशामें कार्बन विच्छेदित होना शुरू होता है और फेरस आक्साइड और सल्फाइड फेरिक लवणोंमें विच्छेदित होते हैं। यदि आक्सीकरण ठीक तरहसे नहीं होता तो फेरस आवसाइड मिट्टीके सिलिकाके साथ संयुक्त हो जाता है। यदि तापकम पर्याप्त ऊँचा है तो धातु-मेल व स्पंजी वर्तन बनता है। पूर्ण आक्सीकरणके अभावमें बर्तनोंके अन्दर काले धब्बे पड़ जाते हैं। मिट्टीके विच्छेदक किया-फल युक्त सिलिका, अलुमिना और अन्य आवसाइड हैं।

चीनी मिट्टीके वर्तन यदि ८००° श० पर भट्ठेसे निकाल लिये जाँय तो उनका रंग गुलाबी होता है। इस का कारण यह है कि मिट्टीसे लोहेके आक्साइड अलग हो जाते हैं। जैसे-जैसे तापक्रम बदता जाता है, लेाहा अलुमिना और सिलिकाके साथ संयुक्त हो रंगहीन होता जाता है। यदि मिट्टीमें कार्वन है, तो जब तक कार्वन दूर म हो जाय यह किया नहीं होती। पकाये हुये वर्तनोंमें जो रंग होता है वह आक्सीकृत लोहेके कारण होता है।

संयोग-क्रम

ऐसा माल्यम होता है कि ११००° श० के ठीक नीचे मुक्तसिलिकाका कुछ अंश अलुमिनाके साथ संयुक्त होकर एक यौगिक सिलिकेट बनता है जिसे "सिलिमेनाइट" कहते हैं। इसके बननेमें ताप निकलता है। लोहा और टाइटेनियम वाले दावकोंके होनेसे सिलिमेनाइटके बननेमें मदद मिलती है। अधिक समय तक १४००° श० पर गरम करनेसे अधिक तायदादमें सिलिमेनाइट बनता है। तापक्रमके और बढनेसे अनेक कियायें होती हुई मिट्टी सांद्र काँचमें पिघलनी शुरू होती है। यह पिघला हुआ देर अन्य अवयवोंको शुला लेता है। इस प्रकार रन्ध्रमय और अगालनीय देरमें ऐसा परिवर्तन होता है कि टसके

श्राठवां श्रध्याय]

रंध्र बहुत कुछ काँच ऐसे पदार्थसे भर जाते हैं, और यदि पर्याप्त समय तक वे गरम होते रहें तो सम्भव है कि उनके रूप टेहें मेहें हो जाँय। इस कारण वर्त नॉका कितना कांचीकरण होना चाहिये यह उनकी प्रकृति पर निर्भर रहता है। अग्निजित् ईटोंको कांचीकरणकी विलक्क जरूरत नहीं होती, पर पोरसीलेन सामानोंको प्रायः पूर्ण रूपसे कांचीकरण होना जरूरी है। ईटे निश्न-भिन्न स्थानोंमें भिन्न-भिन्न तापक्रमों तक पकाई जाती हैं। अच्छी ईटोंके लिये १० से १४ सेगरकोनका तापक्रम भावद्यक है।

नवां ऋध्याय

पोरसीलेन

सफ़ेंद्र मिट्टीके उन वर्तनोंको 'पोरसीलेन' कहते हैं जिनमें जल प्रविष्ट नहीं कर सकता और जो पर्याप्त पतला होनेपर पारभासक होते हैं। जलका प्रविष्ट न होना इन्हें टेराकोटासे और पारभासकता इन्हें पत्थरके वर्तनोसे विभेद करता है। प्रच्छा पोरसीलेन पर्याप्त पतला होने पर ही पारभासक होता है, और मोटा होनेसे उसकी पारभासकता नष्ट हो जाती है। पोरसीलेन तीन प्रकारके होते है। (१) कठोर पोरसीलेन (३) कोमल पोरसीलेन और (३) बोना चीनी वा इङ्गलिश पोरसी-लेन।

कठोर पोरसीलेन पहले-पहल चीन देशमें बना था श्रोर वहाँसे ही यूरोप श्राया। इसपर छक चढा होता है जो १३००-१६००° श० के बीच तापक्रम पर काँच सा बन जाता है। कोमल पोरसीलेन कठोर पेरसीलेनसे भिन्न होता है। काँच सा फ्रिटका बना होता है। ये निम्न तापक्रमपर पकाये जाते हैं श्रोर उनपर कोमल छक फेरा होता है। ऐसा पोरसीलेन पहले-पहल चीनी पोरसीलेन की नकल करनेकी चेष्टामें फ्रांसमें बना था। बोना चीनी वा इज्जिलिश पेरिसीलेन इज्ज्लैंग्डमें बना था। यह बहुत निम्न तापक्रम पर ही पकाया जाता है। इसपर चित्रकारी सरलतासे हो जाती है। इसके 'बौडी' अधिक उच्च तापक्रम पर पकाये जाते हैं और लुक निम्न तापक्रमपर पकाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जली हुई हड्डी वा अस्थिमस्म रहता है।

पोरसीलेन सामान पहले निम्न तापक्रम पर पकाये जाते हैं। ऐसे पके हुये और विना छक फेरे हुये सामानों को 'विस्कुट' कहते हैं। इन विस्कुटों पर फिर छक फेरे जाते हैं और तब पकाये जाते हैं। पोरसीलेन छकके सगठन विस्कुटके सगठनके समान ही होते हैं। पोरसीलेनके समान सफेद केओलीनके बने होते हैं। पोरसीलेनके साथ फेलस्पार और स्फटिक मिला होता है। पोरसीलेनकें प्राय सफेद मिट्टी (केओलीन) ५० भाग, फेलस्पार २५। भाग और स्फटिक २५ भाग रहता है।

साधारण पोरसीलेन चार प्रकारके होते हैं। एक पोरसी-लेन में मिट्टीका श्रश बहुत श्रिधक श्रीर फेलस्पार श्रीर स्फटिक्का अंश कम होता है। इन्हें पिघलानेके लिये पर्याप्त कैलसियम कार्बोनेट डालते हैं। सेवर पोरसीलेन ऐसा पोरसीलेन है जिसमें सफेद मिट्टी ६६ भाग, स्फटिक १२ भाग, फेलस्पार १५ भाग और कैलसियम कार्बोनेट ७ भाग रहता है।

दूसरा पोरसीलेन वह होता है जिसमें फेलस्पारका अंश अधिक श्रोर कैलसियम कार्बीनेटका कम होता है। कार्जस्वाड पोरसीलेन ऐसा पोरसीलेन है। इसमें सफेद मिट्टी ५१'६ भाग. स्फटिक २४'५ भाग. फेलस्पार २१'६ भाग, कैलसियम कार्बोनेट १'६ भाग रहता है। तीसरे श्रकार का पोरसीलेन वह होता है जिसमें मिटीका अश कम, पर फेलस्पारका श्रंश बहुत अधिक होता है। चेसा पोरसीलेन जापानी पोरसीलेन है जिसमें मिट्टी ३१ भाग, स्फटिक ४१ भाग और फेलस्पार २८ भाग है वा कोपेन देगन पोरसी लेन है जिसमें मिट्टी ४७ भाग, स्टटिक २० भाग और फेलस्पार ३३ भाग रहता है। चौथे प्रकारका पोरसीलेन वह है जिसमें मिट्टीका श्रंश बहुत श्रधिक, स्फटिकका अंश सामान्य श्रीर कुछ फेलस्पारके स्थानमें कैलसियम कार्बी-नेट रहता है। ऐसा पोरसीलेन बर्लिन व बेल्जियम पोरसीलेन है। बर्लिन पोरसीलेनमें मिट्टी ५३ भाग, स्फटिक २० भाग, फेलस्पार और चुना २७ भाग रहता है। बेलजियम पोरसीलेनमें मिट्टी ५८ भाग, स्फटिक २६ भाग न्त्रीर फेलस्पार और चूना १६ भाग रहता है।

कोमल पोरसीलेन प्रधानतः सौन्दर्यके सामानोके लिये प्रयुक्त होता है। ऐसे पोरसीलेनमें मिटी २५, स्फटिक ४५ और फेलस्पार ३० भाग रहता है। कोमल पोरसीलेनसे सोंदर्यके सामान बडे अच्छे बनते हैं। अपेज्ञाकृत निम्न तापक्रमपर यह तैयार होता है।

पोरसीलेन तैयार करनेकी विधि यह है। केओलीनके सिवाय श्रन्य कच्चे सामानोको चकमक पत्थरके गोलेके साथ बडे वडे वेलनोमें रख कर खूब महीन पीसते हैं। प्रायः ४० घर्एटेमें यह पीसना समाप्त होता है। इन्हें फिर चलनी में छानकर प्रवल ख़ुब्धक लगी हुई वडी टंकीमें ले जाते हैं। वहाँ उसमें केन्रोलीन मिलाकर कई घटे तक पूर्ण रूपसे मिलाते है। इसे फिर इस टकीमें डालकर वैद्यत् चुम्बकमें लेजाकर फिर फिल्टर प्रेसमें कडे होनेके लिये छानते हैं। फिल्टर प्रेस एक ऐसा यत्र है जिसमें मिट्टीसे पानी निकलकर मिट्टी कडी हो जाती है। पहले काठके प्रेस इस्तेमाल होते थे, पर श्रव लोहेके प्रेस इस्तेमाल होते हैं। इन प्रेसोमें अनेक पट होते हैं। दो पट्टोंके बीच खाली स्थान होता है। इनमें रुईके मजवूत गाढे कपडे रक्ले रहते हैं। प्रधानतासे मिट्टीकी लेई प्रविप्ट करती है। पानी छनकर नीचे गिरता है और मिट्टी दो पट्टोके बीच में चपातीके रूपमें रह नाती है। छुन्नेके कपडेको समय-समय पर सावधानीसे धोते हैं, नहीं तो उसके छेद बन्द हो जाते हैं। इस प्रेससे निकलने पर चपाती कोमल लेई के रूपमें रहता है। इसे तव गूँधनेकी मशीनमें डालकर घूमती हुई चिक्क्योंमें पूर्णरूपसे दवाते हैं ताकि वायुके

बुलबुले उससे निकल जायँ । यह गूँधना प्राय: ४५ मिनटों में समाप्त होता है। इससे मिट्टी बहुत अधिक नम्न हो जाती है। ऐसी मिट्टीसे तब सामानोको बनाते है। भिन्न-भिन्न प्रकारके पोरसीलेनके सामान कैसे बनते है इसका वर्णन इस छोटो सी पुस्तकमें नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न-भिन्न सामानोके लिये भिन्न-भिन्न विधियाँ प्रयुक्त होती हैं। इस मिट्टीसे फिर साँचोंको भर कर हाथसे दबाते है। इसे फिर गैलीपर चढाते है। सॉचोमें फिर स्खनेके लिये छोड देते हैं। भारतमें वायुका तापक्रम वर्तनोके सुखानेके लिये पर्याप्त है। ठडे देशोंमें कृत्रिम तापकी त्रावश्यकता होती है। साधारणतया ४ से ७ दिनोंमें खोखले सामान सूख जाते हैं। ठोस सामानोके लिये १० से १५ दिन लग सकता है। वर्तन सुखा है वा नहीं, इसकी जॉच छूनेसे होती है। सूखा हुआ बर्तन छूनेसे ठंडा नहीं माऌ्स होता।

कठोर पोरसीलेनमें जो लुक प्रयुक्त होते है वे चूने वा अलकलीके अलुमिनो-सिलिकेट होते हैं। चूने वाले लुक ग्रिधिक पारदर्शक होते हैं। वे पोरसीलेनमें अधिक प्रविष्ट. भी कर जाते है। एक अच्छे लुकका नुसख़ा यह है।

७ भाग

केश्रोलीन डोलोमा**इ**ट स्फटिक-रेत फेलस्पार ४३ "

इसमें प्रायः २० से ३० प्रतिशत हुटे और जले हुये पोरसीलेन मिलाये जा सकते हैं। यह छुक १३ से १४ कोन पर परिपक्व होता है। इन्हें प्रायः १०० घंटे तक पानीके साथ मिलाकर खूब महीन पीसते हैं। इन्हें फिर वैद्युत्-चुम्बकमें ले जाकर कुछ घटोंके लिये वहाँ छोड देते है। यदि रगीन छुक प्रयुक्त करना है तो ऐसा रंग चुनते हैं जो उच्च तापक्रमको सहन कर सके। साधारणत्या इसके लिये आस्मानी, हरा, बादामी, काला और गुलाबी रंग प्रयुक्त हो सकता है। छुकके साथ प्रायः ८ प्रतिशत भाग पीत युरेनियम आक्साइडके मिलानेसे सुन्दर काला रंग प्राप्त होता है।

वर्तनोंपर हाथसे ही छुक फेरा जाता है। छुक फेरने से पहले वर्तनोंको धूलोंसे २ वा ३ वायु-मण्डलके दवाव की वायुसे साफ करते हैं। यदि धूल साफ न कर ली जाय तो छुक पर छेद वन जाते हैं। जिन भागो पर छुक नहीं फेरना होता उन पर पिघला हुआ मेाम व चर्बी डाल देते हैं। छोटे-छोटे सूराखोंका रबड़की ठेपीसे वन्द कर लेते हैं। ऐसा न करनेसे छुक प्रविष्ट कर छेदोंका वन्द कर सकता है। छोटे-छोटे सामानोंके लिये पतले छुक और वड़े-बड़े सामानोंके लिये गाड़े छुक इस्तेमाल होते हैं।

वर्तनोंपर छुक चढ़ सके, इसके लिये ज़रूरी है कि पेरसीलेनके सामानोंका पहले निम्न तापक्रमपर पका लें। इससे उनके जल निकल जाते हैं। यह पकाना साधारणतया भट्ठीकी दूसरी मंजिल पर भट्ठोंके नष्ट तापसे होता है। मामूली तौरसे बर्तनोको छुकमें डुबाकर उन पर छुक फेरते हैं, पर कुछ विशेष दशाश्रोमें वर्तनों पर छिड़क कर भी छुक फेरते हैं। पर ऐसा छिड़का हुश्रा छुक पर्याप्त मोटा नहीं होता। इस कारण यह विधि केवल सौन्दर्यके सामानोके लिये ही प्रयुक्त होती है। छुक का द्रव न बहुत पतला और न बहुत गाढ़ा होना चाहिये। गाढ़ा होनेसे लुकमें दरारें फटनेकी सम्भावना रहती है।

ऐसे लुक फेरे हुये सामानोंका बड़ी सावधानीसे सेंगरमें ऐसे रखते हैं कि वे सैगरकी दीवालोंसे व एक दूसरेसे सटे न हो। जर्मनीमें एक विशेष स्तम्म पर जिसे "बुमसेन" कहते हैं, सामानोंको रखते है। जिन सामानोसे पोरसीलेन बने होते हैं उन्हींसे बुमसेन भी बनता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के सामानों को रखनेके लिये भिन्न-भिन्न उपाय प्रयुक्त होते हैं। भट्ठेके किस भागमें कौन सामान रखना चाहिये इसमें बड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है ताकि उन सामानो के पकानेमें सहू-जियत हो।

पोरसीलेनके सामानो को दो कत्त वाळे नीचेके बहाव-

वाले भट्ठेमें पकाना श्रच्छा होता है। पकानेके साधारण-तया तीन प्रधान क्रम होते हैं। पहले क्रममें तापक्रम प्रायः ६००° श० तक पहुँचता है। इसमें प्रायः ५ से ६ घंटा लगता है। इस क्रममें शोषित जल निकल जाता है। दूसरे क्रम में तापक्रम ६००° से ११००° श० वा उस तापक्रम पर पहुँच जाता है, 'जब लुक पिघलना शुरू होता है। इसमें प्रायः १० से १२ घंटा लगता है। इस क्रममें भट्ठीको धीरे धीरे जलाते हैं। इसमें रासायनिक सयुक्तजल निकलता है श्रीर इसके निकलनेमें समय लगता है। तीसरे क्रममें भट्ठी तेज़ जलती है। फेलस्पार इसमें पिघलना शुरू होता है श्रीर वह कॉच सा दव बनता है। जैसे-जैसे तापक्रम बढता है वैसे-वैसे वह श्रधिकाधिक कोमल होता जाता है। ठंडे होने पर यह मणिभीय सिलविमेनाइट बनता है। इस ऋममें तापक्रम प्रायः १४००° श० पर पहुँचता है । इसमें शुरूसे समय प्रायः २२ घंटा लगता है। इसके वाद भट्ठेको धीरे धीरे ठंडा करना चाहिये। जलावन बन्दकर देनेसे कमसे कम १० घटेके बाद भट्ठेका दरवाजा खोलना चाहिये। दूसरे क्रमके श्रन्त तक भट्ठेका धातावरण श्राक्सीकारक रहना चाहिये ताकि बर्तनोंका कार्बन जलकर निकल जाय। उसके वाद वातावरण लघ्वीकारक रहना चाहिये ताकि फेरिक लोहा पीत रंग न उत्पन्न कर सके।

बर्तनोके पकानेपर निम्न दोष हो सकते हैं:—

9—लुक-तल पर बहुत महीन छेद बन सकते हैं।

२—बड़े-बड़े चकत्ते वर्तन-तल पर पड सकते हैं।

३—लुक पर काले घट्ट पड सकते हैं।

४—वर्तन टेडे-मेडे हो सकते हैं।

५—गाँठो पर चिटक हो सकते हैं।

६—बाल, व लोहे के घट्ट पड सकते हैं।

७—वर्तनो पर चिटक हो सकते हैं।

७—वर्तनो पर चिटक हो सकते हैं।

अनुभवसे ही इन दोषों के दूर करने के उपाय मालूम
किये जा सकते हैं।

दसवां ऋध्याय

पत्थरके सामान

पत्थरके सामान श्रपारदर्शक होते हैं। जल श्रौर अन्य द्रव उनमें प्रविष्ट नहीं कर सकते। ये अधिकांश रंगीन मिट्टीके बने होते हैं, पर अब कुछ सफ़ेंद मिट्टीके भी बनने लगे है। रगीन पत्थरके सामानोपर लुक नहीं फेरा जाता श्रथवा केवल नमकका लुक फेरा जाता है।

उच्च कोटिके पत्थरके सामानों और पोरसीलेनके बीच विभेद करना असम्भव नहीं तो बहुत किटन ज़रूर है। उच्च कोटिके पत्थरके पतले सामानोमें कुछ पारभासकता अवश्य होती है, पर मोटे पोरसीलेनमे पारभासकता बिल छुल नहीं होती। मिट्टीके सामानोसे भी पत्थरके सामानोका विभेद करना किटन है क्योंकि जलके प्रविष्ट न करनेसे विभेद नहीं कर सकते। लुक फेरनेसे पहले पत्थर के सामानोंसे भी जल प्रविष्ट कर सकता है। साधारणतया हम उन सामानोंको पत्थरका सामान कहते है जो अपार-दर्शक होते है और जिनमें सुधिरता व द्वके प्रविष्ट करनेका गुण प्रायः नहीं होता।

पत्थरके सामान साधारणतः दो विभागोमें विभक्त किये जा सकते हैं। उच कोटिके पत्थरके सामान, स्वास्थ्य-

सवन्धी चीज़ें, घरेलूं वर्तन श्रीर श्रम्जावरोधक वर्तन हैं। ये सशोधित मिट्टीसे तैयार होते हैं। निम्न कोटिके पत्थर के सामान विना शोधी हुई मिट्टीसे तैयार होते हैं। ऐसे सामान मोरीके नल, पानीके नल और भिन्न-मिन्न कामोंके लिये टाइल है।

स्वास्थ्यके सामान पहले हीन कोटिकी अग्नि जि

मिट्टीके बनते थे और उनके रगको ढकनेके लिये सफेद

आच्छादनसे श्राच्छादित कर देते थे, पर अब वे प्राय.

ऐसी ही सामग्रियोसे बनते हैं जिनसे पोरसीलेन बनते हैं।

ऐसे स्वास्थ्यके सामानोंके तैयार करनेमें जो सामग्री प्रयुक्त
होती है, वह भिन्न-भिन्न स्थानोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती

है। पर उन सब सामग्रियोका उद्देश्य यही होता है कि

ऐसी चीज़ें बने जो प्राय १३५०० श० पर सघन ढेरमें

परिणत हो लायें। उन पर ऐसा छक फेरा जाता है।

जो उन्हे काममें लानेके समय फटे नहीं, साधारणतया ऐसे

सामानो में

मिट्टी ४० से ५५ भाग स्फटिक ४२ से ५५ भाग फेल्सपार ३ से १५ "

रहता है। उनके पकानेका तापक्रम ५ से १० कोन होता है।

दसवां अध्याय]

	इङ्गलैग्डमें बने	सामानोंके	संगठन	ेनिम् रि	विंत हाते
*			9	₹	જ

9 र ३ नम्न मिट्टी ४३ ३० १८ केओलीन २४ २२ ४३ जला हुन्रा स्फटिक २३ ३६ २४ कौर्निश पत्थर १० १२ १५

जर्मनीमें बने सामानोके संगठन निम्नलिखित होते हैं:—

> 9 २ ३ नम्न मिट्टी ३६ २५ ३० केग्रोलीन ३० ३१ ४० जला हुन्रा स्फटिक २० ३६ १४ फेलस्पार ४ ५ १४

इसके लिये लुकका निम्न लिखित नुसख़ा श्रच्छा है।

फेलस्पार	१६७ ० भाग
बाऌ	444.0 ,,
संगमरमर	40°0 "
केओलीन	२५.८ ,,
विदेशहट	38.0 33
मैगनीसाइट	S.8 31

पत्थरोंके सामान वैसे ही बनते हैं जैसे पोरसीलेनके। पर मोटे होनेके कारण उन्हें बहुत धीरे-धीरे सुखाते हैं ताकि उनमें दरारें न फट जायँ।

जर्मनींमें जो मिट्टी श्रम्लावरोधक-वर्तनोके लिये प्रयुक्त होती है उसका सगठन निम्न लिखित होता है।

सिलिका ७०°१५ भाग भलुमिना २१'४३ '' फेरिक श्राक्साइड ०७७ '' मैगनीसियम श्राक्साइड ०°३६ '' श्रतकती २'६२ ''

यह मिट्टी बडी नम्र होती है श्रीर उसके साथ कुछ और उपचारकी जरूरत नहीं होती। इन सब सामानोसे पत्थरके बर्तन वैसे ही बनाये जाते है जैसे श्रन्य सामान वनाये जाते हैं। मिट्टीका सामान्य रीतिसे तैयार कर कुम्हारके चाक पर बर्तनोंका गढ़ते हैं। यदि कोई भाग श्रिषक पेचीदा हो तो उन्हें अलग बना कर उसमें जाड़ते हैं। यदि उनके आकारमें विशेष यथार्थताकी ज़रूरत हो तो अर्ध स्कृति श्रवस्थामें उन्हें खराद पर चढ़ाकर यथार्थ आकारका बनाते हैं। अन्लावराधक वर्तनोंमें हाथसे ही श्रास्टरके साँचेमें हालते हैं। साधारणतया ऐसे साँचोके देा भाग होते हैं। प्रत्येक भागमें मिट्टीके लोदे रखकर हाथ से पीटकर साँचेके आकारमें बनाते हैं। साँचेके दो भागों-को तब एक साथ बॉधकर मुलायम मिट्टीसे उन्हें जोड़ देते हैं। कुछ समयके लिये तब साँचेका रख छोड़ते हैं और तब उसे साँचेसे निकालकर इधर-उधरकी मिट्टीका निकाल कर बर्तनों में यदि कोई दोप हो तो उसे दूर कर लेते हैं।

वर्तनोको फिर धीरे-धीरे सुखाते हैं। जल्दी सुखाना ठीक नहीं होता। इन वर्तनोंको फिर सामान्य नीचेके वहावके भट्टोमें नमकका छुक फेर कर पकाते हैं। भट्टोमें वर्तनोको ऐसे रखते हैं ताकि चूल्हेसे नमक भाप निकल कर वर्तनके प्रत्येक भागपर पहुँच सके। नमकके स्थानमें पिघलने वाला छुक भी प्रयुक्त होता है। पर नमक के छुक सस्ते श्रीर अधिक प्रभावोत्पादक होते है। सीसका छुक इनपर नहीं फेरना चाहिये, क्योंकि यह उनपर चिपकता नहीं और श्रम्लो से श्राकान्त भी होता है।

मोरीके नल गालनीय मिट्टीमें बाल श्रीर ग्रीम मिलाकर बनाये जाते हैं, अथवा हीन कोटिकी श्रम्निजित् मिट्टी से बनाये जाते हैं। इसके लिये मिट्टीकें। धोने व ंशोधित करनेकी ज़रूरत नहीं पड़ती। गड्ढेसे निकालकर सीधे इस्तेमाल करते हैं। दो भाग मिट्टीकें। तीन भाग महीन ग्रीम श्रीर बालुके साथ मिलाकर पीसते और पानी खालकर 'मिक्सर' में मिलाते हैं। इसे फिर ठंडे स्थानपर परिपक्व होनेके लिये कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं। तब उसे 'युगिमल' में डालकर इस्तेमाल करते हैं। मोरीके नल एक विशेष नल-प्रेसमें बनते हैं। प्रेसमें ऊर्ध्वाधार दबाये जाते हैं तािक उनका प्राकार टेड़ा मेड़ा न हो जाय। जब नल पर्याप्त कठोर हो जाता है तब चलती चक्की पर ही उसके दूपित भागको हाथों से हटा लेते हैं। उसके तलको कुछ खुरेद भी लेते हैं तािक गारा श्रौर सीमेंट उसपर चड़ सके। इसे तब सुखानेके लिये भट्टोंके छतपर छोड देते है। ३ से ५ दिनोंमें यह सूख जाता है। सूखने पर इन्हें नीचे बहाव के भट्टेमें पकाते हैं।

ऐसे सामानों पर किस तापक्रम पर छुक फेरना चाहिये इसका ठीक-ठीक पता श्रमी नहीं लगा है। पर साधारण-तया ३ से ५ कोनका तापक्रम पर्याप्त है। नमक से छुक फेरनेके समय ३ से २४ हैं। नमककी मात्रा समयपर निर्भर करती है। नमककी क्रिया न केवल सामानों पर ही होती है, पर भट्ठेकी दीवालों पर भी होती है। इस कारण ऐसे भट्ठेके लिये अछुमिनाकी ईटें जिनमें सिलिका न हो अच्छी होती हैं।

पत्थरके सामानेंकि पकानेके ५ क्रम हैं। पहला क्रम सबसे कठिन श्रौर श्रधिक महत्वका है। यह क्रम प्रारम्भसे उस समय तक रहता है जब तक शोपित जल पूर्णेरूपसे निकल न जाय। इस क्रममें तापक्रम १५०° श० तक पहुँचता है। वर्तनों की प्रकृतिके श्रनुसार २४से ८६ घण्टा तक इस कममें लगता है। इस कममें यदि पानी जल्दी सूरा जाय तो श्रानेक दोप, पपडी फटना, दाना निकल आना, मुँह पर फटना, इत्यादि इसमें आ जाते हैं।

दृसरा क्रम पानी निकल जाने से श्राक्सीकरण क्रिया त्तक रहता है। इस क्रममें तापक्रम १५०° से ४५०° श० तक पहुंचता है। इस क्रममें प्रायः २० से ३० घण्टे लगते हैं। तीसरा क्रम श्राक्सीकरण कियाका है। यह क्रम बड़े महत्वका है। यदि श्राक्सीकरण पूरा न हो ते। नल श्रद्धे नहीं होते । उनके अन्दरका भाग स्पंजी और टेढ़ा हो जाता है। यह कम प्रायः ८० से ६० घरटे तक रहता है। इस क्रममें तापक्रम प्रायः ८००° श० तक पहुँचता है। चौथे क्रममें सामानोका कांचोकरण होता है। इसमें प्रायः ३६ घण्टा लगता है। तापक्रम ७००° से ११५०° श॰ होता है। इस क्रमका समय बहुत कुछ कोयलेकी प्रकृति, भट्ठेके बहाव और मिट्टीकी प्रकृति इत्यादि पर निर्भर करता है।

पाँचत्राँ क्रम नमक चढ़ाने व नमक से लुक फेरनेका है। कांचीकरण प्रारम्भ होने के बाद जब सामान कुछ फठोर हो जाय तब उसपर नमक चढ़ाना चाहिये। इसके लिये चूल्हेका विशेष रूपसे तथार करनेकी ज़रूरत होती है। चूल्हेके स्राखाँका विलक्ष्त साफ्त कर लेना चाहिये खाँर तब खागमें के।यहा डालकर उसे विलक्षत सुलगा।

देना चाहिये। जब भाग बिलकुल तेज़ हो जाय तब उस-पर थोडा-थोडा नमक डालना चाहिये। अधिक नमकसे श्रागकी तेज़ी कम हो जाती है और नमक जलता नहीं है। 10 मिनटके बाद फिर दुवारा नमक डालते है। उसके बाद कुछ और कोयला डालने व चूल्हे के द्रवाजेका बन्द कर देते है। फिर तीसरी बार नमक डालकर जलाते है। वीच बीच में नलको निकाल कर देखते हैं कि कितना नमक चढ़ा है। प्रायः ६ बार नमकके डालनेसे पर्याप्त लुक चढ़ जाता है। पर कुछ सामानोंके लिये इससे अधिक बार नमक डालने की ज़रूरत होती है। कितना नमक इस्तेमाल होना चाहिये यह मिट्टीकी प्रकृति ग्रौर भट्ठेकी बनावटपर निर्भर करता है। पर साधारण रूपसे प्रति टन नलमें प्रायः २० पोंड नमक ग्रीर २५० पोंड अच्छा काेयला लगता है। नमक लगाने में साधारणतया ६ घण्टा लगता है। किसी-किसी दशामें २५ घण्टा तक लग सकता है।

पत्थर के टाइल

पत्थरके टाइल सफ़ेंद होते हैं श्रोर रगीन भी। सफ़ेंद्र टाइल पत्थर और चकमक मिली हुई सफ़ेंद्र मिट्टीसे बनते हैं। अन्य टाइल दु:गालनीय चीज़ोंसे मिली हुई मिट्टीसे बनते हैं। इन सामानोंकी पहछे 'एजरनर' मिलमें पीसते हैं और तव उनमें पानी और आवश्यक रग डालकर

'मिक्सर' में मिलाते हैं । तब उन्हें 'युगमिल' में रखकर उनसे टाइल तैयार करते हैं । यदि शुक्क विधिसे टाइल तैयार करना होता है तो उन्हें पीसकर २५ नं० की चलनीमें छान लेते हैं। पीसनेके पहले प्रायः ५ से ६ प्रति शत जल डाल लेते हैं, नहीं तो पीसनेपर जल मिलाना कठिन होता है। इस चूर्णको फिर टाइलके सॉचेमें रखकर दवाते हैं। एक बार दबानेसे ठीक दबता नहीं है। कुछ देर के वाद दूसरी बार अधिक बलसे दबाते हैं। इसके लिए श्रनेक प्रकारके प्रेस-स्पिंडल प्रेस, फ्रिक्शन स्पिंडल प्रेस और हाइड्रोलोक प्रेस काममें आते हैं। बड़े-बड़े कारखानोंके लिए ड्राइहाइड्रीलिक प्रेस और छोटे-छोटे कार-खानोंके लिये 'फ्रिक्शन स्पिंडल प्रेस' ग्रच्छा होता है। जर्मनीके मेसर्स डोर्स्ट ने एक प्रोस पेटेंट कराया है जिसमें घण्टेमें ६०० से ७०० तक प्रथम केटिके टाइल केवल एक श्रादमीकी सहायतासे वन सकते हैं। इसमें विजलीसे गरम करनेका प्रबन्ध है ताकि ठण्पोंमें मिट्टी सटे नहीं।

ऐसे टाइलोंका सुखानेकी जरूरत नहीं होती। ऐसे ही इन्हें भट्ठेमें पकाते हैं, पर पानी सुखनेके क्रममें श्रिधक समय, प्रायः १०० घण्टा, लगता है। ऐसे टाइलोंका पूर्ण रूपसे पकानेमें प्रायः २२० से २३० घण्टा खगता है।

ग्यारहवां अध्याय

मिट्टीके वर्तन

मिटीके वर्तन उन वर्तनोंको कहते हैं जो सरंध्र होते हैं श्रीर जिनपर लुक फिरा होता है। यह सफ़ोद व रंगीन मिट्टीके वनते हैं। जो सफेद मिट्टीके बनते हैं वे उत्कृष्ट कोटिके मिटीके वर्तन कहे जाते हैं श्रीर जो रंगीन मिर्टाके वनते हैं वे सामान्य मिटीके वर्तन कहे जाते है। इगलैंड में सफेद मिट्टीके वर्तन श्रच्छे, सस्ते और घरेलू, कामों के लिये उपयुक्त होते हैं। ऐसे वर्तन वहाँ चीनी मिर्द्दा, वील मिर्द्दा, फ़िलट और कौर्निश पत्थरके वनते है। चीनी मिट्टीसे उनमें सफेदी आती है। बौल मिट्टीसे श्रावश्यक नम्रता आती है। इससे वर्तन शीघ बनते और सस्ते होते हैं। जले हुये फ़्लिट से कठोरता श्रीर कुछ सफेटी भी आती है। कौर्निश पत्थर दावकका करता है।

उपर्युक्त पदार्थोंको अलग-अलग पीसकर फिर पानी बालकर पतली लेई सा बनाते हैं। इन लेइयोंको फिर टंकीमें रखकर मिलाते हैं। निम्नलिखित सामानोंसे मिटीके अब्बे बर्तन बन सकते हैं। पत्थर २० — — — — — — फेलस्पार — १८ — १० १० पेगमेटाइट — — २० — — सफेद खली — ३ ५

" जैस्पर " बर्तनमें बेरियम सलफेट रहता है।

40

30

40

980

मिट्टी

फ़िलंट

40

30

ि सिटीके बर्तन

પ્પ

30

43

38

ह्सका निम्निलिखित नुसखा है। चीनी मिट्टी ८ पौँड चौल मिट्टी ७२ ,, फ़िलट ३ ,, बेरियम सलफोट १८ ,,

कोवाल्ट श्राक्साइड ८ औंस इनसे बर्तन बनानेके लिये इन्हें पहले पीसते, फिर पानी डालकर खूब मिलाते हैं, श्रौर तब छानकर वैद्युत्-खुम्बक में ले जाकर लोहेके टुकड़ोंको अलग कर लेते हैं। तब उसे 'फिल्टर प्रेस' में डालकर टिकिया बनाते हैं। फिर फिल्टर प्रेस से युगिसल में ले जाकर उससे चक्की पर वा जौलीपर वर्तन बनाते हैं। यदि इससे टाइल बनाना होता है तो फिल्टर प्रेससे

यदि इससे टाइल बनाना होता है तो फिल्टर प्रेससे निकाल कर टिकियाका भट्ठेके नष्ट तापसे सुखा लेते हैं। इन सूखी टिकियोको फिर 'एजरनर' मिल में पीसकर २० से ४० नम्बरकी चलनीमें छानकर टाइलके लिए तैयार रखते हैं। इसमें जलकी मात्रा ६ से ६ प्रति शत होनी चाहिये। इससे टाइल वैसे ही तैयार करते हैं जैसा गत अध्याय में वर्णन किया गया है।

इन सामानोको तैयार कर उन्हें सॉचोमें ही सूखनेके लिये उच्छोपको (driers)में रखते हैं। इन्हें जलवाष्पसे ३०-४० श० तापक्रम तक गरमकर सुखाते हैं। कभी-कभी वर्तन सूखने पर फट जाते हैं। फटनेके निम्नलिखित कारण हो सकते है।

१—वर्तनोके सगठनके दोषसे। यदि वर्तन ऐसे सामानोसे बने हैं जिनमें बॉध रखनेकी शक्ति कम है तो सूखनेपर मिट्टीके सिकुडनेके कारण उनपर तनाव होनेसे वे फट जाते हैं। नम्न मिट्टीमें अधिक पानीके होनेसे भी वे सूखने पर फट सकते हैं। यदि युगमिलमें मिट्टी ठीक तरहसे मिलाई न गयी हो तो विभिन्न भागोके असम सिकुडनसे वर्तन फट जाते हैं।

२-वर्तनके बनानेकी खराबीसे।

३---वर्तनके सुखानेकी खराबीसे ।

जब वर्तन सूख जाते हैं तब उन्हे बालू-कागजसे पौलिश कर लेते है। पौलिशकर लेने पर उन्हे दोबारा पकाते है। पहली बार ११००° से १२००° तक पकाते हैं, दूसरी बार १०००° से ११००° श० तक पकाते हैं। " A. P. F.

पकानेके लिये इन्हें सैगरोमें रखते हैं। इन सैगरोंको एक कतारमें भट्ठेमें रखते हैं। मामूळी भट्ठेमें ५ से ६ कतार ग्रंटती हैं। उत्कृष्ट कोटिके मिट्टीके बर्तनोंके लिये नीचे बहावके भट्ठे हैं। जब बर्तन पक जाते हैं तब भट्ठे-से निकालकर ग्रन्छे बर्तनोंको छॉट लेते हैं। १० से १५ प्रति सैकड़े बर्तन इसमें खराब हो जाते हैं। निम्नलिखित कारगोंसे इनमें खराबियाँ होती हैं —

१—वनानेके समय यदि मिट्टियोमें वायुके बुलबुले रह जाते हैं, तो पकानेके समय वे फूट निकलते है। पकाने से पहले वर्तनोके पोलिश करने वा घुमानेसे ये बुलबुले निकल जाते हैं।

२---यदि सैगरोमें वर्तन ठीक तरहसे न रखे जायँ वा जरूरतसे ज्यादा आँच लग गई हो तो वर्तन टेढ़े हो जाते हैं।

३—यदि बाल्रमें जिनपर रखकर सैगरॉमें ये पकाये जाते हैं, लोहेके दुकडे हों तो वर्तनोंपर धब्बे पड जाते हैं।

४—यदि वर्तन ठीक तरहसे रक्खे न हो वा भट्ठा जर्दिसे गरम हो जाय वा पकानेके समय अधिक ठडी वायु भट्ठेमें प्रविष्ट करे वा भट्ठे जल्दीसे ठडे हो जायँ तो वर्तन फट जाते हैं।

५—वर्तनोका रंग वादामी हो जाता है। ६—वर्तनों पर मैल जम जाता है।

ग्यारहवां श्रध्याय]

टाइलोके प्रेससे सीधे भट्ठेमें रखते हैं। पहले भटठे का जलाना बहुत धीरे-धीरे होता है। १३० से १४० घंटोमे ये बिलकुल पक जाते है। भट्ठेका तापक्रम श्रन्तमें ११००° श० तक पहुँच जाता है। भट्ठेके ठंडा होनेमें प्रायः एक हफ्ता लगता है। जल्दी ठडा करनेसे उनके चिटक जानेका डर रहता है।

मिर्द्वाके वर्तनो पर बहुधा चित्रकारी करते है। इसके लिये आस्मानी व हरा रंग प्रयुक्त करते है, क्योंकि ये रंग उच तापक्रम पर नष्ट नहीं होते ।

श्रास्मानी रंगका नुसखा

कोबाल्ट स्राक्साइड	६० भाग
फ़िंलट	२० ''
फेलस्पार	90 "
चीनी मिही	90 37

हरा रगका नुस	खा
क्रोम आक्साइड	३२ भाग
कोबाल्ट श्राक्साइंड	e "
त्रजुमिना	રુષ "
फेलस्पार	g vg - 97
फ़िलट	96 "
सफेदा	۶ "
इनको मिलाकर ११००° शर	पर जलाने श्रीर ऐसा

महीन पीसनेसे जिसमें ये २०० छेदवाली चलनीमें छन-जाय, ये रंग बनते हैं। इस्तेमाल करनेसे पहले इन्हें खूब घोलते हैं। यह रग वर्तनोंपर चिपक जाय, इसके लिये यह श्रावश्यक है कि इन रंगोको छापनेके तेलमें खूब मिला लिया जाय। इसके लिये छापनेका तेल इस प्रकार बनता है।

उत्कृष्ट त्रलसीका तेल	👌 पिंट
गोद मस्तगी	_{ट्रै} औंस
गोंद ग्रम्बर	<u>व</u> ११ इर
सफेदा	9 77

इन चीज़ोको धीरे-धीरे उवालते हैं ताकि वे राव ऐसी गाढ़ी हो जाया। इस तेलको वायुसे अलग रखते हैं। जितने दिन इन्हें रक्खें उतने ही श्रच्छे होते हैं।

रगोको इस तेलके साथ मिलाकर तस पट पर गरम कर पतला बना लेते हैं। तव इसे एक चिपटे चाकूसे ताँ वेके चित्र खोदे पट्टपर फैला देते हैं। उस चाकूसे ही श्रावश्यकतासे अधिक तेलको हटा लेते हैं। फिर पटके तेल को मोटे गहें से साफ़ कर लेते हैं ताकि खुदे हुये चित्रोंमें ही रग रहे, पट्टपर नहीं। फिर एक महीन "टिशु कागज़" को लेकर कोमल साबुनके इमलशनसे बुशसे पोंछ डालते हैं। फिर कागज़के साबुन वाले तलको चिन्न वाले पट पर सावधानीसे रखकर पटको ऊनी कपडेसे महे हुए बेलन से दबाते हैं। फिर पट्टकें। गरम करते हैं और कागज़कों निकाल लेते हैं। अब इस कागज पर चित्र उठ जाता है। इस चित्रवाले कागज़के बर्तनोपर रख कर उनी कपडेकें डुकडोंसे दबाकर फिर एक सख़्त ब्रुशसे दबाकर कुछ देखें लिये छोड देते हैं ताकि कागज़का रंग बर्तन पर शोषित हो जाय। तब बर्तन कें। पानीकी टंकीमें डुबाकर तब तक रखते हैं जब तक कागज़ बर्तनसे अलग होना शुरू न हो जाय। फिर स्पजसे कागज़कों धीरे-धीरे हटा लेतें हैं। अब बर्तनोंकों सुखाकर लुक्में डुवाते हैं। बड़े बड़े कारखानों में रोलर मशीनमें कागज़कों छापते हैं। इस मशीनमें दो या तीन रंग एक साथ छापे जा सकते हैं।

इन बर्तनोपर जो लुक फेरे जाते है वे श्रलकली व सीसवाले लुक होते हैं। ये ऐसे होते हैं कि निम्न तापक्रम पर ही परिपक्व हो जाते है। चूना व मैगनीशियाके साथ मिले हुये अलक्जीके लुक इसके लिये अच्छे होते है। कुछ पीलापन लिए हुये स्वच्छ पारदर्शक लुक

> सफेदा ६७३ भाग फ़िलट ३^{२६},, चीनी सिट्टी १**१.१**,,

मिलानेसे प्राप्त होता है । यदि लुकको अपारदर्शक बनाना है तो उसमें कुछ ज़िक आक्साइड श्रीर सफ़ेद खली मिला लेते हैं । मिट्टीके वर्तनों पर जो सीम वाले अं प्रयुक्त होते हैं वे दों विभिन्न फिटों—से।हागा फिट श्रीर सीस फिट—के मिलानेसे बनते हैं।

सोहागा फ़िटमें सेाहागा १२२७ माग, फिलट ८१ ६ माग, फेलस्पार ५५ ६ भाग, खफेद खर्ला ५५० माग, और चीनो मिट्टी ४३'८ भाग रहता है।

सीस फ्रिटमें लालसीस २०२ भाग, फिलट १९°० भाग, फेलस्पार ५६ भाग रहता है।

विना सीस वाला छुक इस प्रकार प्राप्त होता है —
सफ़ेद खली ६'८ भाग, सेाडियम कार्बोनेट (अनार्ड)
६ २ भाग, सेाडियम शोरा ४ ५ भाग, चीनी मिट्टी १५'७
भाग, फ्लिट ३७ २ भाग, और बोरिक श्रम्ल २३ ७
भाग। कभी कभी इसमें थोडा गोंद भी मिलाते है तािक
सुखने पर वह टाइल से चिपका रहे।

एक वार पकाने पर फिर वर्त्तनो पर चिन्न उतारकर फिर लुक में डुवाते है। तव उसे सुखाकर सैगरो में बडी सावधानी से रखकर फिर दुवारा पकाते हैं।

उत्कृष्ट कोटिके मिट्टीके बत्तनोंको यदि पेंट करना होता है तो हाथोसे पेट करते है। कभी कभी एकवार पका लेने पर ही पेंट करते हैं और कभी कभी दुवारा पकालेने पर भी पेंट करते है। पेट करने के लिये विशेष प्रकारके रग प्रयुक्त करते है।

वारहवां श्रध्याय

टेराकोटा

सामान्य मिट्टीकी चीजोको जिनपर लुक फेरा हुआ

नहीं होता टेराकोटा कहते हैं। टेरा कोटाके अन्दरासामान्य ईटें. खपड़े (टाइल) श्रोर लाल मिर्टाके सामान्य वर्त न हैं। ईट और खपड़ो लिये मिट्टी ऐसी होनी चाहिये कि उनके कुछ श्रवयव श्रपेक्षाकृत निम्न तापक्रमपर पिघलें श्रोर अन्य श्रवयवो पर ताप का कोई विशेष असर न हो। इस दूसरे प्रकार के श्रवयव ही उनके श्राकार की कायम रखते हैं। ईटोके लिए मिट्टी नम्न होनी चाहिये। ऐसी मिट्टीमें

चट्टानों वा स्फटिकके चूर्ण व रेतका होना ग्रावश्यक है।

सामान्य मिर्टा पिघलनेवाली होती है श्रीर चट्टान व स्फटिकके चूर्ण व रेत कठिनता मे पिघलनेवाले होते हैं। इससे इनके मिश्रण से जो ईटे बनती हैं वे अच्छी होती है। ईटों श्रीर खपड़ोंका भिट्टवोंमें पकानेका उद्देश्य यहां होता है कि उनपर जल और वायुका जहांतक हो कम प्रभाव पड़े। इस काम के लिये सुरताने वा पकानेपर मिट्टी में सिक्डनेका गुण भी बहुत कम होना चाहिये। इस सिम्डनेके गुणको कम करनेके लिये मिर्टाको तैयार फरते हैं। इससे मुखनेपर सिक्डन कम होती है पर पकानेपर

ें हैं ें कि कि होती हैं ॄवह इससे कम नहीं की जा ≸सकती है।

पकाने पर रंगका चढ़ना

मिट्टीमें जो चीज़े रंग पैदा करती हैं वे प्रधानत लोहे श्रौर मैगनीज़के आक्साइड और चूना श्रौर मैगनीशियाके कार्बोनेट है । वेनेडियम व टाइटेनियम सदश कुछ दुर्लभ-धातुओं के लवण भी रंग प्रदान करते हैं। ये रग कुछ तो मिट्टीकी भौतिक अवस्थाके कारण् और कुछ उनके रासाय-निक सगठन श्रीर बनावटके कारण श्राते हैं। मिट्टीमें मैंगनीज़ डायवसाइड बहुत श्रव्प मात्रामें रहता है। इसकी कोई स्वतत्र क्रिया नहीं होती। यह केवल लोहेके आक्साइडके रगके। कुछ परिवर्तित कर देता है। चूना, मैगनी-शिया और अलुमिनाका अपना कोई रग नही होता पर ये लोहेके रगको बहुत कुछ सुधार करते हैं। यदि मिट्टीमें लोहेकी मात्रा वहुत कम है और श्रस्तुमिनाकी बहुत श्रधिक तो उच्च तापकमपर पकाने से मिट्टीका रग पीला व पीलापन लिये हुए बादामी रगका होता है। यदि अलु-मिनाकी मात्रा बहुत कम और लोहेकी बहुत अधिक तो रंग पीलापन लिये हुये वादामीसे लेकर सुख़ लिये हुये वादामी होता है। यदि मिट्टीमें लोहेके आक्साइडकी मात्रा ५ प्रतिशत है तो ऐसी मिट्टीके बरतन सुर्ख़ रगके

होते है। श्रधिक लोहेसे रंग और तेज़ हो जाता है। चूना-भौर मैगनीशियासे लोहेका रंग उड जाता है। यदि लोहे के आक्साइडसे चूनेकी मात्रा दुगुनी है तो लोहेका लाल रंग बिलकुल लुप्त हो जाता और उसके स्थानमें पीलापन-लिये हुए रंग चढ जाता है।

भट्ठीके अन्दरके वातावरणका भी रंगपर असर पडता है। यदि अन्दर की वायु लच्चीकारक है तो फेरिक लोहा फेरस लोहे वा धातुक लोहेमें परिणत हो बरतनका रंग भूरा वा काला बना देता है। यदि अन्दरकी वायु आक्सी-कारक है तो फेरस लोहा पीले व सुर्फ़ आक्साइडमें परिणत हो जाता है। जलावनके गंधकका भी रंगपर बहुत कुछ असर पडता है। पकानेके तापक्रमका भी वर्त नके रंगोपर प्रभाव पडता है। लोहेके आक्साइडका रंग तापक्रमकी सतत बृद्धिसे धुंधला होता जाता है। पर यदि मिट्टीमें चूनेका अंश थोडा है तो तापक्रमकी वृद्धिसे रंग हलका होता है।

ईंट।

मकान बनानेके लिये ईटोका व्यवहार बहुत पुराने ज़मानेसे होता चला श्राता है। भिन्न भिन्न देशों और भिन्न भिन्न समयोंमें ईंटें भिन्न भिन्न श्राकारोंकी बनती थीं। भारतकी प्राचीन ईटें छोटी छोटी होती थीं चूनोनेकी ईटें बढी बढी होती थी। पर श्राजकल प्राय एक ही आकारकी ईटें बनानेकी चेण्टायें हो रही है। ये ईटे प्रायः १ इंच लम्बी, साढे चार इंच चौडी श्रीर ३ ईंच मोटी होती है। इससे श्रिधक मोटी ईटे जल्दी सूखती नहीं।

ईटें बनानेकी प्राचीन विधि हाथोसे साचोमें ढालनेकी है। ग्राजकत भी प्राय यही विधि बहुत अधिक अशर्में इस्तेमाल होती है। जो मिट्टी ई टोके वनानेमें प्रयुक्त होती है उसे तैयार करनेमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। सुखी मिट्टीमें केवल पानी डालकर उसे गृंधते है ताकि वह पर्याप्त नम्न हो जाय । ईंटोकी ढलाई लकडीके साचोमें होती है। साचेका पहले बलुआ लेते है फिर मिटीके लोदे-को काटकर बालमें लपेट कर साचेमें रख श्रधिक मिट्टीको काठमें लगे तारसे काट होते है। फिर ईटोकाे साचाेसे निकाल कर सुखानेके लिये छोड देते हैं। जब ईटे सुख जाती हैं तव उन्हें भट्टोमें रखकर पकाते हैं। हाथसे बनानेकी यह विधि अवश्य ही बडी सरल और थोडी ईटोके लिये सस्ती है ।

मशीनोसे भी ईंटोंकी ढलाई होती है। इनमें एक विधि तारसे ईंटोंकें काटनेकी विधि है। इस विधिमें यत्रोंसे (''मिक्सर'' नामक मशीनसे) मिट्टीको नम्न बनाते है। फिर इस मिट्टीको ''युगमिल'' में डालते हैं। इस युगमिल में एक नल खगा हुआ होता है। इस नलका आकार श्रीर मोटाई इँटकी-सी होती है। इस युगमिलसे बाहर निकलती हुई मिट्टी एक तारसे इतने बड़े दुकडोमें काट ली जाती है जिनमें प्रत्येक दकड़ेसे छः ईंटें वन सकें। इन दुकडोको फिर एक दूसरे तारसे ईंटोके आकारमें काट कर तख़ते पर रखकर सुखानेके लिये रख छोडते हैं। यदि ईंटोको सूखी वा अधसुखी विधिसे तैयार करना होता है तव एक प्रवल "प्रेस" का काम पडता है। इस विधिमें मिट्टी चूर्ण रूपमें हरती है पर उसमें जलका पर्याप्त श्रंश रहना चाहिये ताकि दबाने पर वह सट कर टिकिया बन जाय । इस कामके लिये अनेक प्रकारके अनेक प्रस साथ-साथ प्रयुक्त होते हैं क्योंकि प्रेससे दवाने पर वह कितना ही प्रवल क्यां न हो प्रयीप्त कठोर ईटे नही वन सकती । कई प्रेसोसे द्वाने पर ग्रन्दरकी वायु भी ठीक तरहसे निकल जाती है। यदि मिट्टी अर्धसूखी हुई है श्रर्थात् कठिनतासे नम्र है तो कम प्रवल प्रेससे ही ईंटें जल्दो बन सकती है। इस विधिसे ईंटें बनानेमें लाभ चह है कि पकानेके पहले ईंटांको सुखाना नहीं पडता और मिट्टीको तैयार करनेकी जरूरत नही होती।

सुखाना

ग्रामतीरसे ईंटोके सुखानेमें काफी समय लगता है। हाथसे बनी ईंटोमें २० से २५ प्रतिशत गानी रहता है। ्रान्य तरीकोसे तैयार ईटोमे पानीका श्रश ५से १५ प्रति-शत रहता है। नहीं हाथसे ईंटें बनती हैं वे खुली हवामें सुखाई जाती हैं, साँचोसे निकालकर रेत छिड़क कर ज़मीन पर सुखाई जाती हैं। जब वे पर्याप्त सख्त हो जाती हैं तब ढेरमें रख दी जाती हैं श्रीर कुछ और सुखने को छोड दी जाती हैं । जब वर्पाका डर हो तो चटाई इत्यादिसे ढक दी जाती है। भारत ऐसे देशमें जहाँ धूप काफ़ी तेज़ होती है, हवामें ही सुखाना सस्ता पडता है पर जहाँ धूप तेज नहीं होती वहाँ कृत्रिम रीतिसे ही ई टो को सुखाना पड़ता है। इन्हें सुखानेके लिये भट्टोके नप्ट ताप प्रयुक्त करते है। यह ताप विशेष घरोमें वा छुप्परोमें ले जाया जाता है। यदि उसमें पंखे चलनेका प्रवन्ध हो तो ई टे जल्दी सुखती हैं।

खपड़ा (टाइल)

मकानोंकी छतोंको ढॅकनेके लिये खपडोंका व्यवहार बहुत प्राचीनकालसे होता चला श्राया है। पारचात्य देशों में जो खपड़े प्रयुक्त होते हैं वे रोमन छापके होते हैं। कुछ संशोधित रूपसे यही खपड़े भारतमें भी प्राचीनकाल से होते चले श्राये हैं। ऐसा माळ्म होता है कि भारतसे यूनानियों ने सीखा। यूनानियोंसे रोम वालों ने सीखा। रोम वालोंसे श्रन्य यूरोपीय जातियों ने सीखा। जो खपड़े श्रंग्रेजोंके द्वारा इंगलैगड श्रोर भारतमें भी प्रयुक्त होते हैं वे चिपटे १० से १५ इञ्च लम्बे और ५ से १० इञ्च चौड़े होते हैं। अटकानेके लिये उनमें एक व दो कांटे लगे रहते हैं ताकि वे छतोंसे फिसल न जायं। फ्रांस श्रीर श्रन्य यूरोपीय देशोमें जो खपड़े प्रयुक्त होते है उन्हें 'मारसेल' टाइल कहते हैं। उनमें मेडी और नाली ऐसी बनी होती हैं कि वे उनसे एक दूसरेको पकड रखती है।

भारतमें जो देशी खपडे प्रयुक्त होते हैं वे दो प्रकारके होते हैं। एक चिपटे होते हैं ग्रीर दूसरे अर्ध गोलाकार। ये खपड़े वहां ही बनते है जहां उपयुक्त मिट्टी पर्याप्त मात्रामे पायी जाती है। ये खपडे दो तरीकोसे बनाये जाते हैं। एक नम्र विधिसे ग्रीर दूसरी अर्ध ग्रुष्क विधिसे। इसके लिये मिट्टी वैसी ही तैयार की जाती है जैसी ईटोके निर्माण में। नम्र मिट्टी लकडी व धातुके सांचोमें डालकर हाथसे दबाई जाती है ग्रथवा ईटोमें प्रयुक्त होनेवाली मशीनोसे बनाई जाती है। अर्ध ग्रुष्क मिट्टीके लिये ढालवाँ लोहेके सांचे प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इन्हे श्रधिक दवानेकी ज़रूरत होती है। साचोंमें मिट्टी सट न जाय इससे सांचोको तेलिया लेते हैं। अर्ध ग्रुष्क विधिसे तैयार खपडे अच्छे नहीं होते।

भारतमें जो देशी खपड़े बनते हैं वे आमतौरसे नम्र मिट्टीसे ही बनते हैं। चपटे खपड़े हाथसे दबाकर सांचोमें वनते हैं । हाथसे ही मिट्टीके लोदे बनाये जाते है । सांचो-के। बालुसे बलुत्रा लेते है । गोलाकार खपडे चाकपर वनते है । खोखले बेलनाकार बनाकर तारसे दो भागोमें काट दिये जाते है । दोनो भाग एक श्रीर गावदुम होते हैं ताकि वे एक दूसरेपर ठीक ठीक वैठ जाय श्रीर छत चुए नहीं । ये खपडेहलके होते हैं । इससे वे बहुत मजबूत नहीं होते ।

ये खपडे भट्टो (आवे) मे पकाये जाते जाते हैं।
कुछ श्राद्मांवस्थामें ही ये भट्टोमें रखे जाते हैं। बहुत सूख
जानेपर भट्टोमें रखनेपर श्रिधक टूटते हैं। भट्टोको बहुत
धीरे धीरे गरम करना चाहिये श्रीर बहुत धीरे धीरे ठढा
भी करना चाहिये। जिस मिट्टीमें लोहेके आक्साइडका
श्रश अधिक रहता है उससे काछे वा श्रास्मानी रगके
खपडे बनते हैं। ये सामान्य रीतिसे ही पकाये जाते है पर
आखिरमें चूल्हेके मुंहपर काफी कोयला डाला जाता है
श्रीर वायुका प्रवेश कम कर दिया जाता है ताकि भट्टोके
अन्दर प्रबल लच्चीकरण वातावरण बना रहे। इससे लोहेके श्रावसाइड लच्चीकृत हो सिलिकाके साथ सयुक्त हो
काला वा श्रास्मानी रग बनता है।

सामान्य वर्तन

हॉडी, घडे, मरतवान, गुलदस्ते इत्यादि पकाने और द्रव रखनेके और भन्य घरेल बर्तन सामान्य मिटीके

वारहवां अध्याय]

वर्त न है। ये सस्ते,हलके और सरंध्र होते हैं। ये सामान्यं मिटीसे बनते है। यह मिटी बहुत नम्न और समावयव होनी चाहिये। ऐसी मिटीके बनाने के तरीके भी बड़े सरल है। मिटीमें पानी देकर पैरोसे कुचलते है श्रीर परिपक्ष होनेके लिये कुछ दिनों तक छोड देते है। ये बर्त न सामान्य चाक पर बनाये जाते है। कुम्हार इन चाकोंको कुछ समय चलाता और कुछ समय चाक पर बर्त न गढ़ता है। यदि उन्नत चाक प्रयुक्त हो तो बहुत कुछ उन्नत हो सकता है। उतने ही समयमें श्रधिक वर्त न बन सकते है। कुम्हारोंके द्वारा बर्त न पकानेके ढंग भी बड़े भद्दे हैं। इन भट्ठोका तापक्रम पर्याप्त ऊंचा नहीं होता। इससे बर्त न बहुत टूटते भी है। थोड़ेसे संशोधनसे उनके श्रावेंसे उन्नकोटिके वर्त न बनाये जा सकते है।